



Delphi Technologies
Wishbone
Part Number: EN 64225705

Delphi Technologies

Catálogo de Aplicações **Suspensão e Direção**



| AGRALE | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------|------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 13000 | E-MEC | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2007/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 1600 | A | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1986/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | TX | 3.0 L 6V SOHV L3 | 1983/1985 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 1800 | D | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1988/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| ALFA ROMEO | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| ALFA ROMEO | 2300 | 2.3 L 8V SOHC L4 | 1974/1976 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2300 TI | 2.3 L 8V SOHC L4 | 1977/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2300 TI A | 2.3 L 8V SOHC L4 | 1981/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| AUDI | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A1 | ATTRACTION TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2010/2018 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | KULT TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2010/2014 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | QUATTRO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | SPORT SPECIAL EDITION TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2010/2014 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | SPORT TFSI S TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | SPORTBACK AMBITION | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Bucha da bandeja |
| SPORTBACK SPORT TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| A3 | 1.6 3P | 1.6 L 8V OHC L4 | 1997/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2003/2006 | Bieleta | TC1315 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| Bucha da bandeja | TD522W | | | | | |



| AUDI | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A3 | 1.6 3P | 1.6 L 8V OHC L4 | 2003/2006 | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | 1.6 3P SPORTBACK | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2007 | Bieleta | TC1315 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | | | | Terminal axial | TA1905 | |
| | 1.6 5P | 1.6 L 8V OHC L4 | 1997/2001 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2005/2008 | Bieleta | TC1315 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | 2005/2012 | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| Facão da suspensão | | | | TC3282 | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3283 | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4218 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1316 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1317 | | |
| 2006/2012 | | | | Terminal axial | TA1905 | |
| 2008/2012 | | | Bandeja de suspensão | TC2141 | | |



| AUDI | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| A3 | 1.6 SP | 1.6 L 8V OHC L4 | 2008/2012 | Bandeja de suspensão | TC2142 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | | | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2006 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | | Bieleta | TC1315 | | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | Bucha da bandeja | | | | TD521W | | | |
| | Bucha da bandeja | | | | TD522W | | | |
| | Bucha da bandeja | | | | TD523W | | | |
| | Facão da suspensão | | | | TC3282 | | | |
| | Facão da suspensão | | | | TC3283 | | | |
| | 1.8 20V | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2003/2006 | 1996/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| | | | | Bieleta | TC1315 | | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | | |
| | Facão da suspensão | TC3283 | | | | | | |
| | 1.8 AT | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2003/2006 | 1997/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| | | | | Bieleta | TC1315 | | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3282 | | | | |
| Facão da suspensão | TC3283 | | | | | | | |
| 1.8 MT | 1.8 L 20V DOHC L4 | 1997/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | | | | |
| | | 2003/2006 | Bieleta | TC1315 | | | | |



| AUDI | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A3 | 1.8 MT | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2003/2006 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | 1.8 TFSI SPORT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | 1.8 TURBO | 1.8 L 20V DOHC L4 | 1999/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Bieleta | TC1315 | |
| | | | 2003/2006 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | 1.8 TURBO 3P AT (150) | 1.8 L 20V DOHC L4 | 1997/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| 1.8 TURBO 5P AT (150) | 1.8 L 20V DOHC L4 | 1999/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| | | | Bieleta | TC1315 | | |
| | | 2003/2006 | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD523W | | |
| | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| 1.8 TURBO 5P AT (180) | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2002/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| | | | 2002/2006 | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | Bieleta | | TC1315 | | |
| | | Braço de suspensão | | TC2256 | | |
| | | Braço de suspensão | | TC2944 | | |
| | | Facão da suspensão | | TC3282 | | |
| | | Facão da suspensão | | TC3283 | | |
| | | 1.8 TURBO 5P MT | 1.8 L 20V DOHC L4 | 1999/2003 | Bucha da bandeja | TD239W |



| AUDI | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A3 | 1.8 TURBO 5P MT (150) | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2003/2006 | Bieleta | TC1315 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | 1.8 TURBO 5P MT (180) | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2000/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | 2003/2006 | Bieleta | TC1315 |
| | | | Braço de suspensão | | TC2256 | |
| | | | Braço de suspensão | | TC2944 | |
| | | | Bucha da bandeja | | TD523W | |
| | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | Facão da suspensão | TC3283 | | | | |
| | AMBITION TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | Pivô de suspensão | TC2692 | | | | |
| | CABRIOLET 1.8 TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1731 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1732 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC2691 | | |
| CABRIOLET 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bandeja de suspensão | TC2863 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | | |
| | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |



| AUDI | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A3 | CABRIOLET 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | CABRIOLET PERFORMANCE 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | S LINE 2.0 TFSi | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2021/2023 |
| | S LINE LIMITED 1.4 TFSi | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2021/2023 | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | | | | SPORT S TRONIC | 1.6 L 8V OHC L4 | 2005/2008 |
| | 2005/2012 | 1.6 L 8V OHC L4 | 2005/2012 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| Facão da suspensão | | | | TC3283 | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4218 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1316 | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |
| 2006/2012 | 1.6 L 8V OHC L4 | 2006/2012 | Terminal axial | TA1905 | | |
| 2008/2012 | | | 1.6 L 8V OHC L4 | 2008/2012 | Bandeja de suspensão | TC2141 |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 |



| AUDI | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A3 | SPORT S TRONIC | 1.6 L 8V OHC L4 | 2008/2012 | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | |
| | | | 2011/2012 | Bieleta | TC8299 | |
| | SPORTBACK | 1.6 L 8V OHC L4 | 2005/2008 | Bieleta | TC1315 | |
| | | | 2005/2012 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | | 2006/2012 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2007/2012 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | 2008/2012 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | Bandeja de suspensão | TC2483 | | | | |
| Bandeja de suspensão | TC3315 | | | | | |
| Bandeja de suspensão | TC3316 | | | | | |
| SPORTBACK AMBIENTE TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bandeja de suspensão | TC2863 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | | |



| AUDI | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A3 | SPORTBACK AMBIENTE TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | SPORTBACK AMBITION TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | SPORTBACK ATTRACTION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2012 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2008/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC2482 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC2483 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC3315 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC3316 | | |
| Bieleta | | | | TC8299 | | |
| Bucha da bandeja | TD410W | | | | | |
| Bucha da bandeja | TD521W | | | | | |
| Bucha da bandeja | TD522W | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |



| AUDI | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A3 | SPORTBACK ATTRACTION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | SPORTBACK PERFORMANCE BLACK 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2021/2023 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | SPORTBACK PRESTIGE PLUS TFSI S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | SPORTBACK TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2007 | Bieleta | TC1315 | |
| 2005/2012 | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD523W | | |
| | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| 2005/2013 | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD522W | | |



| AUDI | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A3 | SPORTBACK TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2013 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | | | 2006/2012 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2007/2013 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | 2008/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | Bandeja de suspensão | | TC3316 | | |
| | | 2012/2013 | Bandeja de suspensão | TC2863 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | | |
| | | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | Pivô de suspensão | | | TC1732 | | |
| | Pivô de suspensão | | | TC2691 | | |
| | Pivô de suspensão | TC2692 | | | | |
| | SPORTBACK TFSI MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2008 | Bieleta | TC1315 | |
| | | | 2007/2011 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| Braço de suspensão | | | | TC2944 | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD410W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD521W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD522W | | |
| Bucha da bandeja | TD523W | | | | | |



| AUDI | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A3 | SPORTBACK TFSI MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2011 | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | | | | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2008/2011 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | |
| | SPORTBACK TFSI S-TRONIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC2482 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC2483 | | |
| Bandeja de suspensão | TC3315 | | | | | |
| Bandeja de suspensão | TC3316 | | | | | |
| Bieleta | TC8299 | | | | | |
| Bucha da bandeja | TD410W | | | | | |
| Bucha da bandeja | TD521W | | | | | |



| AUDI | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| A3 | SPORTBACK TFSI S-TRONIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bucha da bandeja | TD522W | | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | | |
| | | | 2012/2013 | Bandeja de suspensão | TC2863 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | | | |
| | | | SPORTBACK TIP TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2003/2013 | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | 2005/2007 | Bieleta | | | TC1315 | | | |
| | 2005/2012 | Braço de suspensão | | | TC2256 | | | |
| | | Braço de suspensão | | | TC2944 | | | |
| | | Bucha da bandeja | | | TD523W | | | |
| | | Facão da suspensão | | | TC3282 | | | |
| | 2005/2013 | Facão da suspensão | | | TC3283 | | | |
| | | Bucha da bandeja | | | TD410W | | | |
| | | Bucha da bandeja | | | TD521W | | | |
| | | Bucha da bandeja | | | TD522W | | | |
| | 2005/2013 | Kit de coifas da caixa de direção | | | TBR4218 | | | |
| | | Terminal axial | | | TA1905 | | | |
| | 2008/2013 | Bandeja de suspensão | | | TC2141 | | | |
| | | Bandeja de suspensão | | | TC2142 | | | |
| | | Bandeja de suspensão | | | TC2482 | | | |
| Bandeja de suspensão | | TC2483 | | | | | | |
| Bandeja de suspensão | | TC3315 | | | | | | |
| Bandeja de suspensão | | TC3316 | | | | | | |
| Bieleta | | TC8299 | | | | | | |
| 2012/2013 | Bandeja de suspensão | TC2863 | | | | | | |
| | Bandeja de suspensão | TC2864 | | | | | | |



| AUDI | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A3 | TFSI SPORT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | | | 2013/2014 | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | Q3 | 2.0 TFSI AMBIENTE QUATTRO S-TRONIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2017 |
| 2013/2018 | Bandeja de suspensão | TC2161 | | | | |
| | Braço de suspensão | TC2256 | | | | |
| | Braço de suspensão | TC2944 | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD521W | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD719W | | | | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |
| 2.0 TFSI AMBITION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | | Terminal axial | TA1905 | |



| AUDI | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| Q3 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO S-TRONIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2018 | Bandeja de suspensão | TC2161 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | | | 2012/2017 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | 2013/2017 | Bieleta | TC8299 | |
| | 2.0 TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2018 | Bandeja de suspensão | TC2161 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | 2.0 TFSI PRESTIGE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Pivô de suspensão | TC1731 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2903 | | |
| | 35 TFSI BLACK S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Pivô de suspensão | TC1731 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2903 | | |
| 35 TFSI PRESTIGE PLUS S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Pivô de suspensão | TC1731 | | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1732 | | | |
| | | | Terminal axial | TA2903 | | | |
| 35 TFSI PRESTIGE S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Pivô de suspensão | TC1731 | | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1732 | | | |
| | | | Terminal axial | TA2903 | | | |
| AMBIENTE | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2161 | | | |
| | | | Bieleta | TC8299 | | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2256 | | | |



| AUDI | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| Q3 | AMBIENTE | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | ATTRACTION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bandeja de suspensão | TC2161 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2161 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | PERFORMANCE 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | Terminal axial | TA2903 | |
| PERFORMANCE BLACK 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Pivô de suspensão | TC1731 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1732 | | |
| | | | Terminal axial | TA2903 | | |
| TFSI AMBIENTE PLUS S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bandeja de suspensão | TC2161 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |



| AUDI | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|----------------------|--------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| Q3 | TFSI AMBIENTE PLUS S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bucha da bandeja | TD521W | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | | |
| | | | 2017/2019 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | |
| | | | | 2018/2019 | Pivô de suspensão | TC1731 | | |
| | | | Pivô de suspensão | | TC1732 | | | |
| | | | Terminal axial | TA2903 | | | | |
| | | | TFSI AMBIENTE S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | | | 2016/2018 | Bandeja de suspensão | TC2161 |
| | Braço de suspensão | TC2256 | | | | | | |
| | Braço de suspensão | TC2944 | | | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD521W | | | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD719W | | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | | |
| | 2016/2019 | Kit de coifas da caixa de direção | | | TBR4218 | | | |
| | | 2018/2019 | | | Pivô de suspensão | TC1731 | | |
| | Pivô de suspensão | | | | TC1732 | | | |
| | Terminal axial | | | | TA2903 | | | |
| | TFSI AMBITION S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | | | 2016/2017 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | | | 2016/2018 | Bandeja de suspensão | TC2161 |
| | | | Braço de suspensão | TC2256 | | | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2944 | | | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD521W | | | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD719W | | | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | |
| 2016/2019 | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | | |
| | | | 2018/2019 | Pivô de suspensão | TC1731 | | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1732 | | | | |
| Terminal axial | | | | TA2903 | | | | |
| TFSI ATTRACTION PLUS S-TRONIC | | | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bandeja de suspensão | TC2161 | | |



| AUDI | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| Q3 | TFSI ATTRACTION PLUS S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | | | 2017/2019 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | 2018/2019 | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | Terminal axial | TA2903 | | | | |
| | TFSI ATTRACTION S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | 2016/2018 | Bandeja de suspensão | TC2161 |
| | | | Braço de suspensão | | TC2256 | |
| | | | Braço de suspensão | | TC2944 | |
| | | | Bucha da bandeja | | TD521W | |
| | | | Bucha da bandeja | | TD719W | |
| | | | Pivô de suspensão | | TC1316 | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | | 2016/2019 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | 2018/2019 | Pivô de suspensão | TC1731 | | | |
| | | Pivô de suspensão | TC1732 | | | |
| | | Terminal axial | TA2903 | | | |
| | TFSI BLACK EDITION S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bandeja de suspensão | TC2161 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1316 | | |
| Pivô de suspensão | | | TC1317 | | | |
| 2017/2019 | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| 2018/2019 | | | Pivô de suspensão | TC1731 | | |
| | Pivô de suspensão | TC1732 | | | | |
| | Terminal axial | TA2903 | | | | |

| AUDI | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| Q3 | TFSI PRESTIGE PLUS S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bandeja de suspensão | TC2161 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | | 2017/2019 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | 2018/2019 | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | Pivô de suspensão | TC1732 | | | | |
| | Terminal axial | TA2903 | | | | |
| | TFSI PRESTIGE S-TRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bandeja de suspensão | TC2161 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| 2017/2019 | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| 2018/2019 | | | Pivô de suspensão | TC1731 | | |
| | Pivô de suspensão | TC1732 | | | | |
| | Terminal axial | TA2903 | | | | |
| Q7 | 3.0 TFSI AMBIENTE TIPTRONIC | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2014/2015 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 3.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2010/2012 | Terminal axial | TA2391 | |
| | | | 2010/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 3.6 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2007/2010 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 4.2 L 32V DOHC V8 | 2006/2010 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | RS3 | SEDAN 2.5 TFSI QUATTRO | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2018/2019 | Pivô de suspensão | TC1731 |
| Pivô de suspensão | | | | | TC1732 | |



| AUDI | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| RS3 | SPORTBACK 2.5 TFSI QUATTRO | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2018/2019 | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | TFSI SPORTBACK S TRONIC QUATTRO | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2011/2012 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | 2011/2013 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 |
| | Pivô de suspensão | TC1731 | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1732 | | | | |
| | TFSI SPORTBACK S-TRONIC QUATTRO | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2015/2016 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1732 | | |
| RSQ3 | 2.5 TFSI QUATTRO | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2014/2018 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| S3 | 1.8 QUATTRO TURBO | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2001/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | SPORTBACK QUATTRO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2012 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | | 2008/2013 | Braço de suspensão | TC2256 |
| | | | Braço de suspensão | | TC2944 | |
| | | | Facão da suspensão | | TC3282 | |
| | | | Facão da suspensão | | TC3283 | |
| | | | 2008/2016 | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | 2012/2016 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | Bandeja de suspensão | TC2864 | | | | |
| TT | 1.8 QUATTRO TURBO | 1.8 L 20V DOHC L4 | 1998/2006 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | 1.8 QUATTRO TURBO | 1.8 L 20V DOHC L4 | 1999/2006 | Bucha da bandeja | TD239W | |



| AUDI | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| TT | 1.8 QUATTRO TURBO ROADSTER | 1.8 L 20V DOHC L4 | 1999/2006 | | | | | |
| | 1.8 T COUPE | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2001/2006 | Bucha da bandeja | TD239W | | | |
| | 2.0 TFSI COUPE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2010 | Bieleta | TC1315 | | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | |
| | 2.0 TFSI COUPE QUATTRO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2010 | Bieleta | TC8299 | | | |
| | | | | 2010/2013 | Bieleta | TC1315 | | |
| | | | | | 2010/2014 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | Facão da suspensão | TC3283 | | | | | | |
| | 2.0 TFSI ROADSTER QUATTRO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2013 | Bieleta | TC1315 | | | |
| | | | | 2008/2014 | Bieleta | TC8299 | | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| Facão da suspensão | | | | | TC3283 | | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | | | | | |
| AMBITION 2.0 TFSI S-TRONIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | | |
| ATTRACTION 2.0 TFSI S-TRONIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | | |
| ROADSTER | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2010 | Bieleta | TC1315 | | | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2256 | | | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2944 | | | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD521W | | | | |
| | | | Facão da suspensão | TC3282 | | | | |

| AUDI | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| TT | ROADSTER | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2010 | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | | | 2007/2010 | Bieleta | TC8299 | | |
| | ROADSTER AMBITION 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| TTRS | 2.5 TFSI QUATTRO S-TRONIC | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2013/2014 | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | 2013/2015 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| TTS | COUPE 2.0 TFSI QUATTRO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2014 | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | | 2008/2015 | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | 2008/2018 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | ROADSTER 2.0 TFSI QUATTRO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| BMW | | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| M1 | M1 COUPE | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2011/2012 | Bucha da bandeja | TD1616W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | | |
| M2 | M2 COUPE | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2018/2018 | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| M3 | M3 3.0 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2015/2018 | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| | M3 3.0 CABRIOLET | 3.0 L 24V DOHC L6 | 1994/1995 | Bieleta | TC510 | | |
| | M3 3.2 | 3.2 L 24V DOHC L6 | 1995/1998 | Bieleta | TC510 | | |
| | M3 4.0 | 4.0 L 32V DOHC V8 | 2007/2010 | Bieleta | TC510 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 2007/2011 | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | M3 COUPE | 3.2 L 24V DOHC L6 | 2000/2006 | Bieleta | TC510 | | |
| | M3 CS SEDAN | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2018/2018 | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| | M3 SEDAN | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2016/2018 | Bucha da bandeja | TD708W | | |



| BMW | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| M4 | M4 CABRIOLET | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2015/2016 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | M4 COUPE | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2014/2017 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| M5 | M5 5.0 | 5.0 L 32V DOHC V8 | 2004/2009 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| SERIE 1 | 116i | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Terminal axial | TA3558 | |
| | | | 2011/2012 | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | 2011/2015 | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | 118i | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2009 | Bieleta | TC1473 | |
| | | | 2007/2011 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | | |
| | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | |
| | | | 2010/2011 | Terminal axial | TA3558 | |
| | 118i ONE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| Bucha da bandeja | | | | TD861W | | |
| 2011/2015 | | | Bucha da bandeja | TD1125W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| | | | Terminal axial | TA3558 | | |
| 120i | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC1473 | | |
| | | 2004/2012 | Bieleta | TC1474 | | |



| BMW | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| SERIE 1 | 120i | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2012 | Braço de suspensão | TC1476 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | |
| | | | | 120i CABRIOLET | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2012 | Braço de suspensão |
| | Braço de suspensão | TC1477 | | | | | |
| | Braço de suspensão | TC1749 | | | | | |
| | Braço de suspensão | TC1750 | | | | | |
| | Braço de suspensão | TC1917 | | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD861W | | | | | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | | | | | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | | | | |
| | 2008/2013 | Bucha da bandeja | TD1125W | | | | |
| | | Bucha da bandeja | TD708W | | | | |
| | 130i | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2005/2009 | Bieleta | TC1473 | | |
| | | | | Bieleta | TC1474 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1476 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD708W | | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD861W | | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4200 | | | |



| BMW | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SERIE 1 | 130i | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2005/2009 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | |
| | | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2007/2011 | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | | | | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | | | |
| | | 2009/2011 | Bieleta | TC1474 | | |
| | 135i COUPE | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2007/2010 | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| Bucha da bandeja | | | | TD861W | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4200 | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4223 | | |
| SERIE 2 | 220i ACTIVE TOURER | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | 235i M COUPE | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2014/2016 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | 240i M | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| SERIE 3 | 316i | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC510 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | 318i | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1993/1998 | Bieleta | TC510 | |
| | | | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2011 | Bieleta |
| | | Braço de suspensão | TC1476 | | | |
| Braço de suspensão | TC1477 | | | | | |



| BMW | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SERIE 3 | 318i | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2011 | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | | | |
| | 318iA | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1993/1998 | Bieleta | TC510 | |
| | 318iS SPORT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1993/1996 | Bieleta | TC510 | |
| | 318ti COMPACT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1994/1996 | Bieleta | TC510 | |
| | | 1.9 L 16V DOHC L4 | 1995/2000 | Bieleta | TC510 | |
| | | 2.5 L 24V DOHC L6 | 1997/2000 | Bieleta | TC510 | |
| | 320i | 2.2 L 24V DOHC L6 | 2000/2005 | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | 2001/2005 | Bieleta | TC510 | |
| | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2009 | Bieleta | TC1473 | |
| | | | 2005/2010 | Bieleta | TC510 | |
| | | | 2005/2012 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | 2005/2013 | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| Braço de suspensão | | | | TC1917 | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD1125W | | |
| Bucha da bandeja | | | TD1616W | | | |
| Bucha da bandeja | | TD861W | | | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | TBR4200 | | | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | | | | |
| 2011/2011 | Terminal axial | TA3558 | | | | |
| 320i GT SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| 320i M SPORT ACTIVE FLEX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| 320i SPORT ACTIVE FLEX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bucha da bandeja | TD708W | | |



| BMW | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SERIE 3 | 320i SPORT GP ACTIVE FLEX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | 2011/2011 | Terminal axial | TA3558 | |
| | 320i XDRIVE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2013 | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | | | |
| | 325i | 2.5 L 24V DOHC L6 | 2000/2011 | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | 2005/2009 | Bieleta | TC1473 | |
| | | | 2005/2011 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | |
| | 325i CABRIOLET | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2007/2013 | Braço de suspensão | TC1476 | |
| Braço de suspensão | | | | TC1477 | | |
| Braço de suspensão | | | | TC1749 | | |
| Braço de suspensão | | | | TC1750 | | |
| Braço de suspensão | | | | TC1917 | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD1125W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD1616W | | |

| BMW | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SERIE 3 | 325i CABRIOLET | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2007/2013 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | |
| | 325iA | 2.5 L 24V DOHC L6 | 2005/2009 | Bieleta | TC1473 | |
| | | | 2005/2011 | Bieleta | TC1474 | |
| | 328i GT M SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | 328i SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | 328i XDRIVE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | 2012/2014 | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | 330Ci CABRIOLET | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2001/2006 | Bieleta | TC510 | |
| | 330i | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2000/2011 | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | 2001/2010 | Bieleta | TC510 | |
| | | | 2005/2009 | Bieleta | TC1473 | |
| | | | 2005/2011 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4200 | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | TBR4223 | | | |
| 330i MOTORSPORT | | | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2000/2011 | Bucha da bandeja | TD861W |
| | 2001/2010 | Bieleta | | TC510 | | |
| | 2005/2009 | Bieleta | | TC1473 | | |
| | 2005/2011 | Bieleta | | TC1474 | | |
| | Braço de suspensão | TC1476 | | | | |



| BMW | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SERIE 3 | 330i MOTORSPORT | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2005/2011 | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | |
| | 335i CABRIOLET | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2007/2013 | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | |
| | 335i COUPE | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2007/2013 | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | |
| | 2011/2013 | Terminal axial | TA3558 | | | |
| 335i M SPORT | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2006/2009 | Bieleta | TC1473 | | |
| | | | Bieleta | TC1474 | | |
| | | 2006/2011 | Bieleta | TC1474 | | |

| BMW | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| SERIE 3 | 335i M SPORT | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2006/2011 | Braço de suspensão | TC1476 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | | | | |
| | 335i SPORT SEDAN | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2006/2011 | 2006/2009 | Bieleta | TC1473 | |
| | | | | 2006/2011 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| Bucha da bandeja | | | | | TD861W | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | | | | | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | | | | | |
| SERIE 4 | 420i CABRIOLET | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| | | | | Terminal axial | TA3558 | | |
| | 428i CABRIOLET M SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA3558 | | |
| | | | | 2014/2016 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | 428i CABRIOLET SPORT GP | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA3558 | | |
| | | | | 2014/2016 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | 428i COUPE M SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA3558 | | |
| | | | | 2014/2016 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | 428i GRAN COUPE M SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| | 428i GRAN COUPE SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA3558 | | |
| | | | | 2014/2016 | Bucha da bandeja | TD708W | |

| BMW | | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SERIE 4 | 435i COUPE M SPORT | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2014/2015 | Terminal axial | TA3558 | |
| | | | 2014/2016 | Bucha da bandeja | TD708W | |
| SERIE 5 | 525iA | 2.5 L 24V DOHC L6 | 2003/2005 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 528i XDRIVE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 530i | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2000/2010 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 535i | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2010/2013 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 535i GT XDRIVE | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2009/2012 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 540i | 4.0 L 32V DOHC V8 | 2005/2010 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 545i | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2003/2005 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 550i | 4.8 L 32V DOHC V8 | 2005/2010 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| SERIE 6 | 640i GRAN COUPE | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2012/2015 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 645Ci | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2004/2005 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 650i COUPE | 4.8 L 32V DOHC V8 | 2005/2010 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2011/2012 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 650i GRAN COUPE | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2014/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| SERIE 7 | 750i | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2008/2015 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 750i M SPORT | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2008/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| X1 | X1 SDRIVE 18i | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2015 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| Bucha da bandeja | TD708W | | | | | |



| BMW | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| X1 | X1 SDRIVE 18i | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2015 | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | |
| | X1 SDRIVE 20i | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2015 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1476 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1477 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | | | | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | | | |
| | X1 SDRIVE 20i ACTIVE FLEX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4200 | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | | | | |
| X1 SDRIVE 20i SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC1474 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC1917 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD1125W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD1616W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD708W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD861W | | |
| | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | TBR4223 | | | | | |



| BMW | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| X1 | X1 XDRIVE 25i | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2010/2011 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | X1 XDRIVE 28i | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2009/2011 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | X1 XDRIVE 28i | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1616W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD708W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | X1 XDRIVE 28i ACTIVE FLEX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1917 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1125W | |
| Bucha da bandeja | | | | TD1616W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD708W | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4200 | | |
| X3 | 3.0 Si | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2007/2009 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | X3 3.0i | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2004/2006 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | X3 3.0si | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2006/2008 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | X3 SXDRIVE 28i | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2008/2010 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |



| BMW | | | | | | |
|---------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| X5 | X5 XDRIVE 35i | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2013/2013 | Bieleta | TC2155 | |
| | | | | Bieleta | TC2156 | |
| | X5 XDRIVE 50i | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2013/2013 | Bieleta | TC2155 | |
| | | | | Bieleta | TC2156 | |
| | X5 XDRIVE 50i M SPORT | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2013/2013 | Bieleta | TC2155 | |
| | | | | Bieleta | TC2156 | |
| X6 | M | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2014/2014 | Bieleta | TC2155 | |
| | | | | Bieleta | TC2156 | |
| | X6 XDRIVE 35i | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2014/2014 | Bieleta | TC2155 | |
| | | | | Bieleta | TC2156 | |
| | X6 XDRIVE 50i | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2014/2014 | Bieleta | TC2155 | |
| | | | | Bieleta | TC2156 | |
| Z3 | ROADSTER | 1.9 L 16V DOHC L4 | 1996/1999 | Bieleta | TC510 | |
| | Z3 3.0i | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2000/2002 | Bieleta | TC510 | |
| | Z3 M 3.2 ROADSTER | 3.2 L 24V DOHC L6 | 1996/2000 | Bieleta | TC510 | |
| Z4 | Z4 SDRIVE 20i | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Bieleta | TC1474 | |
| | Z4 SDRIVE 23i | 2.5 L 24V DOHC L6 | 2009/2011 | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| | Z4 SDRIVE 35i | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2009/2014 | Bieleta | TC1474 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1749 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC1750 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD861W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4200 | |
| CHANA | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CARGO | 1.0 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2011 | Terminal axial | TA3522 | |
| CHANGAN | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CARGO | PICK-UP CD | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Terminal axial | TA3522 | |
| CHERY | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A3 | HATCH | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Bucha da bandeja | TD410W | |

| CHERY | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------------|------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| A3 | HATCH | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | SEDAN | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | | | | | | |
| TIGGO | 2.0 16V AUTOMÁTICO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC8350 | | |
| | | | | Bieleta | TC8426 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3557 | | |
| | 2.0 AUTOMÁTICO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bieleta | TC8350 | | |
| | | | | Bieleta | TC8426 | | |
| | 2.0 MANUAL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA3557 | | |
| | | | 2013/2016 | Bieleta | TC8350 | | |
| | 2.0I | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2013 | Bieleta | TC8350 | | |
| | | | | Bieleta | TC8426 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3557 | | |
| | CHEVROLET | | | | | | |
| | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| A-10 | CUSTOM CAB DUP | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1986/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | L | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1985/1988 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | S | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1986/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| A-20 | CUSTOM LUXE | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1991/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | CUSTOM S | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1985/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | CUSTOM S CAB DUP | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1985/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| AGILE | EFFECT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA3521 | | |
| | EFFECT EASYTRONIC | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA3521 | | |
| | LT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009/2013 | Terminal axial | TA3521 | | |
| | LT EASYTRONIC | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009/2013 | Terminal axial | TA3521 | | |



| CHEVROLET | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AGILE | LTZ | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009/2014 | Terminal axial | TA3521 | |
| | LTZ EASYTRONIC | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA3521 | |
| | LTZ EASYTRONIC | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009/2013 | Terminal axial | TA3521 | |
| | LTZ WI-FI | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA3521 | |
| BLAZER | ADVANTAGE | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | COLINA | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2001/2009 | Bieleta | TC8288 | |
| | COLINA 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2007 | Bieleta | TC8288 | |
| | DLX EFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997/1998 | Bieleta | TC8288 | |
| | DLX MPFI | 4.3 L 12V SOHC V6 | 1997/2003 | Bieleta | TC8288 | |
| | | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2007 | Bieleta | TC8288 | |
| | DLX TURBO | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2000 | Bieleta | TC8288 | |
| | DLX TURBO 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | DLX V6 MPFI | 4.3 L 12V SOHC V6 | 1997/2003 | Bieleta | TC8288 | |
| | EXECUTIVE 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2001/2009 | Bieleta | TC8288 | |
| | EXECUTIVE MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2007 | Bieleta | TC8288 | |
| | EXECUTIVE V6 | 4.3 L 12V SOHC V6 | 1997/2003 | Bieleta | TC8288 | |
| | EXECUTIVE V6 MPFI | 4.3 L 12V SOHC V6 | 1997/2003 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD EFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997/1998 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997/2000 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD MPFI 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2007 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD TURBO | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2000 | Bieleta | TC8288 | |
| | | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | TORNADO 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2007 | Bieleta | TC8288 | |
| | BONANZA | CUSTOM L TB | 4.0 L 8V SOHC L4 | 1992/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 |
| CUSTOM LUXE | | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1991/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 4.0 L 8V SOHC L4 | 1992/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| CUSTOM S | | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1989/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 4.0 L 8V SOHC L4 | 1992/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| CUSTOM S LUXE | | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1991/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| CUSTOM S TB | | 4.0 L 8V SOHC L4 | 1992/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| C-100 | C 100 | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1985/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| CHEVROLET | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| C-20 | - | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1980/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4X4 | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1989/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CUSTOM LUXE | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1991/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | STD | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1994/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| C-40 | (442/443) | 4.8 L 12V SOHC L6 | 1985/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| C-60 | - | 4.9 L 12V SOHC L6 | 1960/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| CAMARO | 6.2 SS COUPE | 6.2 L 16V SOHC V8 | 2010/2014 | Terminal axial | TA3560 | |
| | | | 2011/2011 | Bieleta | TC8279 | |
| | | | 2011/2014 | Bieleta | TC5303 | |
| | | | | Bieleta | TC5304 | |
| | SS 6.2 V8 | 6.2 L 16V SOHC V8 | 2014/2015 | Bieleta | TC5303 | |
| | | | | Bieleta | TC5304 | |
| | | | | Bieleta | TC8281 | |
| | | | | Terminal axial | TA3560 | |
| | SUNRISE SS 6.2 V8 | 6.2 L 16V SOHC V8 | 2014/2015 | Bieleta | TC5303 | |
| | | | | Bieleta | TC5304 | |
| | | | | Bieleta | TC8281 | |
| | | | | Terminal axial | TA3560 | |
| CAPTIVA | ECOTEC 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2009/2015 | Bieleta | TC5533 | |
| | | | | Bieleta | TC5534 | |
| | | | 2009/2017 | Bieleta | TC2278 | |
| | | | | Terminal axial | TA3538 | |
| | SPORT | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2008/2011 | Bieleta | TC2278 | |
| | | | | Bieleta | TC5533 | |
| | | | | Bieleta | TC5534 | |
| | | | | Terminal axial | TA3538 | |
| | | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2009/2015 | Bieleta | TC5533 | |
| | | | | Bieleta | TC5534 | |
| | | | 2009/2017 | Bieleta | TC2278 | |
| | | | | Terminal axial | TA3538 | |
| 3.0 L 24V DOHC V6 | 2011/2013 | Bieleta | TC2278 | | | |
| | | Bieleta | TC5533 | | | |

| CHEVROLET | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CAPTIVA | SPORT | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2011/2013 | Bieleta | TC5534 | |
| | | | | Terminal axial | TA3538 | |
| | SPORT 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bieleta | TC2278 | |
| | | | | Terminal axial | TA3538 | |
| | SPORT 3.0 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2011/2013 | Bieleta | TC2278 | |
| | | | | Bieleta | TC5533 | |
| | | | | Bieleta | TC5534 | |
| CARAVAN | COMODORO | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1991/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | DIPLOMATA | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1991/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| COBALT | 1.8 AT FLEX (PCD) | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC879 | |
| | ADVANTAGE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC879 | |
| | ELITE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| | GRAPHITE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC879 | |
| | GRAPHITE 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC879 | |
| | LS | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC879 | |
| | LT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2014/2016 | Bieleta | TC879 | |
| | LT FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| | | | 2017/2020 | Bieleta | TC879 | |
| | LTZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2012/2020 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| | | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC879 | |
| LTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICO | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC879 | | |
| LTZ FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | | |
| | | 2017/2020 | Bieleta | TC879 | | |
| CORSA | HATCH NEW JOY FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | HATCH NEW MAXX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | HATCH NEW PREMIUM | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |



| CHEVROLET | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | | |
| CORSA | HATCH NEW PREMIUM | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | | |
| | NEW MAXX NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | | |
| | NEW PREMIUM NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | | |
| | SEDAN NEW MAXX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | | |
| | SEDAN NEW PREMIUM | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | | |
| | | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2009 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | | |
| | SUPER | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2008 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | | |
| CRUZE | BLACK BOW TIE | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC3413 | | | | |
| | | | | Bieleta | TC3414 | | | | |
| | LT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2011/2016 | Bandeja de suspensão | TC2587 | | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2588 | | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD855W | | | | |
| | | | | Bieleta | TC2279 | | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3533 | | | | |
| | | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2023 | Bieleta | TC3413 | | | | |
| | | | | Bieleta | TC3414 | | | | |
| | | | | LTZ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2011/2016 | Bandeja de suspensão | TC2587 | |
| | | | | | | | Bandeja de suspensão | TC2588 | |
| | | | | | | | Bandeja de suspensão | TD855W | |
| | Bieleta | TC2279 | | | | | | | |
| | Terminal axial | TA3533 | | | | | | | |
| | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2023 | Bieleta | TC3413 | | | | | |
| | | | Bieleta | TC3414 | | | | | |
| | | | MIDNIGHT | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Bieleta | TC3413 | | |
| Bieleta | TC3414 | | | | | | | | |
| PREMIER | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2023 | | | | Bieleta | TC3413 | | |
| | | | | | | Bieleta | TC3414 | | |



| CHEVROLET | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CRUZE SPORT6 | BLACK BOW TIE | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC3413 | |
| | | | | Bieleta | TC3414 | |
| | LT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2011/2016 | Bandeja de suspensão | TC2587 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2588 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD855W | |
| | | | | Bieleta | TC2279 | |
| | | | | Terminal axial | TA3533 | |
| | | | | | | |
| | LTZ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2011/2016 | Bandeja de suspensão | TC2587 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2588 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD855W | |
| | | | | Bieleta | TC2279 | |
| | | | | Terminal axial | TA3533 | |
| | | | | | | |
| | | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC3413 | |
| | | | | Bieleta | TC3414 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | PREMIER | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC3413 | |
| | | | | Bieleta | TC3414 | |
| RS | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Bieleta | TC3413 | | |
| | | | Bieleta | TC3414 | | |
| D-10 | CS | 3.9 L 8V SOHC L4 | 1984/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| D-20 | CUSTOM LUXE | 3.9 L 8V SOHC L4 | 1991/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CUSTOM S | 3.9 L 8V SOHC L4 | 1988/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | D 20 | 3.9 L 8V SOHC L4 | 1985/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| D-40 | (442/443) | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1985/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| D-60 | - | 5.8 L 12V SOHV L6 | 1969/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| D-6000 | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1992/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |



Aplicações

| CHEVROLET | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| EQUINOX | LT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC8418 | |
| | | | | Bieleta | TC8419 | |
| | | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC8418 | |
| | | | | Bieleta | TC8419 | |
| | MIDNIGHT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC8418 | |
| | | | | Bieleta | TC8419 | |
| | PREMIER | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC8418 | |
| | | | | Bieleta | TC8419 | |
| | | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2023 | Bieleta | TC8418 | |
| | | | | Bieleta | TC8419 | |
| | RS | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2021/2023 | Bieleta | TC8418 | |
| | | | | Bieleta | TC8419 | |
| GRAND BLAZER | GRAND TURBO | 4.2 L 18V DOHC L6 | 1998/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| JOY | 1.0 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2020/2020 | Bieleta | TC879 | |
| | BLACK | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2020/2020 | Bieleta | TC879 | |
| JOY PLUS | 1.0 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2020/2020 | Bieleta | TC879 | |
| | BLACK | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2020/2020 | Bieleta | TC879 | |
| MALIBU | LTZ | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2010/2010 | Bieleta | TC2279 | |
| MONTANA | AMBULANCIA | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2015/2018 | Terminal axial | TA3521 | |
| | LS | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2011/2018 | Terminal axial | TA3521 | |
| | LS COMBO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA3521 | |
| | SPORT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2011/2018 | Terminal axial | TA3521 | |
| ONIX | ACTIV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| | ADVANTAGE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC879 | |
| | EFFECT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2019 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| | JOY | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| | LOLLAPALOOZA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2014 | Bieleta | TC879 | |
| | LS | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC879 | |
| | LT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012/2019 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| | | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2019 | Bieleta | TC879 | |
| 2017/2018 | | | Terminal axial | TA3520 | | |
| LTZ | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012/2019 | Bieleta | TC879 | | |



| CHEVROLET | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| ONIX | LTZ | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| | SELEÇÃO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC879 | |
| OPALA | DIPLOMATA | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1976/1979 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 1991/1993 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | SS | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1991/1993 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| PRISMA | ADVANTAGE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2015/2019 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| | JOY | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| | LT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2013/2016 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2013/2019 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| | LTZ | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013/2019 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3520 | |
| S10 | 100YEARS 2.8 4X4 CD AT | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | |
| | | | 2017/2018 | Bieleta | TC8275 | |
| | ADVANTAGE | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | | | | Terminal axial | TA3539 | |
| | ADVANTAGE 2.5 CD | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | |
| | | | | 2017/2018 | Bieleta | TC8275 |
| | ADVANTAGE 2.5 FLEX 4X2 CD | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | 2017/2017 | Bieleta | TC8277 |
| | BARRETOS 2.2 | 2.2 L 8V SOHC L4 | 2000/2000 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2005/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB COLINA | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2001/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB COLINA 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB DLX TB | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2000 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB EXECUTIVE | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2005/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Bieleta | TC8288 | |

| CHEVROLET | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| S10 | C.CAB EXECUTIVE TB 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB EXECUTIVE TB 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB RODEIO | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2005/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB STD MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2007 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB STD TB | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2000 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB TORNADO | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2005/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB TORNADO 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | C.CAB TORNADO 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | CHAMP 4.3 V6 | 4.3 L 12V SOHC V6 | 1998/1998 | Bieleta | TC8288 | |
| | CHASSIS CAB 2.8 TURBO | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2020 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | | | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | |
| | DLX MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997/2000 | Bieleta | TC8288 | |
| | | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2007 | Bieleta | TC8288 | |
| | DLX TURBO 4X2 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2000 | Bieleta | TC8288 | |
| | | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | DLX TURBO 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | EXECUTIVE CD 4.3 | 4.3 L 12V SOHC V6 | 1999/2002 | Bieleta | TC8288 | |
| | EXECUTIVE CD 4.3 4X4 | 4.3 L 12V SOHC V6 | 1999/2000 | Bieleta | TC8288 | |
| | FREERIDE | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | | | | Terminal axial | TA3539 | |
| | HIGH COUNTRY | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | |
| | | | 2017/2020 | Bieleta | TC8275 | |
| | HIGH COUNTRY 4X4 CD | 2.8 L 16V DOHC L4 | | Bieleta | TC8275 | |
| | | | 2015/2016 | Bieleta | TC8277 | |
| | | | | Terminal axial | TA3539 | |
| LS 4X2 CABINE DUPLA | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | Terminal axial | TA3539 | | |
| | | 2013/2016 | Bieleta | TC8275 | | |
| | | | Bieleta | TC8277 | | |
| LS 4X2 CABINE SIMPLES | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | Terminal axial | TA3539 | | |
| | | 2013/2016 | Bieleta | TC8275 | | |
| | | | Bieleta | TC8277 | | |
| LS 4X2 CD | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Terminal axial | TA3539 | | |



| CHEVROLET | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| S10 | LS 4X2 CD AT | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Terminal axial | TA3539 | |
| | LS 4X2 CS | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Terminal axial | TA3539 | |
| | | | 2016/2019 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | | | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | |
| | LS 4X2 CS MT | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Terminal axial | TA3539 | |
| | LS 4X4 CD | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | | | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | |
| | | | 2019/2020 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | LS 4X4 CHASSIS | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | | | | Terminal axial | TA3539 | |
| | LS 4X4 CS | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Terminal axial | TA3539 | |
| | | | | Bieleta | TC8275 | |
| | | | 2015/2016 | Bieleta | TC8277 | |
| | | | | Terminal axial | TA3539 | |
| | LT 2.5 FLEX 4X2 CD | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Terminal axial | TA3539 | |
| | | | 2014/2017 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | LT 2.5 FLEX 4X2 CD AT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | |
| | | | 2017/2018 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | LT 2.5 FLEX 4X4 CD | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Terminal axial | TA3539 | |
| | | | 2014/2017 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | | | |
| LT 2.5 FLEX 4X4 CD AT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | | |
| | | 2017/2018 | Bieleta | TC8275 | | |
| | | | Bieleta | TC8277 | | |
| LT 4X2 CABINE DUPLA | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2012/2014 | Terminal axial | TA3539 | | |
| | | 2013/2014 | Bieleta | TC8275 | | |
| | | | Bieleta | TC8277 | | |
| LT 4X2 CD | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Terminal axial | TA3539 | | |
| | | 2015/2017 | Bieleta | TC8275 | | |



| CHEVROLET | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|--------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| S10 | LT 4X2 CD | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bieleta | TC8277 | | |
| | | | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | | |
| | LT 4X4 CD | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Terminal axial | TA3539 | | |
| | | | 2015/2016 | Bieleta | TC8275 | | |
| | LTZ | 2.8 L 16V DOHC L4 | | 2018/2020 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | Bieleta | | TC8277 | | |
| | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Terminal axial | TA3539 | | |
| | | | | 2014/2017 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | | | | |
| | | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD AT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC8275 | |
| | Bieleta | | | | TC8277 | | |
| | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Terminal axial | TA3539 | | |
| | | | | 2014/2017 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | | | | |
| | | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD AT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC8275 | |
| | Bieleta | | | | TC8277 | | |
| | LTZ 4X2 CABINE DUPLA AUTOMÁTICA | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2012/2014 | Terminal axial | TA3539 | | |
| | | | | 2013/2014 | Bieleta | TC8275 | |
| | LTZ 4X2 CD | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | | Bieleta | TC8277 | |
| | | | | Terminal axial | TA3539 | | |
| | LTZ 4X2 CD AT | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Terminal axial | TA3539 | | |
| | | | | 2015/2017 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | | | | |
| | | LTZ 4X4 CD | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Terminal axial | TA3539 | |
| | 2013/2016 | | | | Bieleta | TC8275 | |
| LUXE CE 2.2 | | 2.2 L 8V SOHC L4 | 2000/2000 | Bieleta | TC8288 | | |
| | LUXE CE DIESEL | | | 2.5 L 8V OHV L4 | 1997/1999 | Bieleta | TC8288 |
| LUXE EFI | | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997/1998 | | | Bieleta | TC8288 |
| | MIDNIGHT 2.8 4X4 CD AT | | | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC8275 |
| Bieleta | | TC8277 | | | | | |



Aplicações

| CHEVROLET | | | | | | |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| S10 | MPFI V6 LUXE | 4.3 L 12V SOHC V6 | 1997/2003 | Bieleta | TC8288 | |
| | RODEIO CD 2.8 DIESEL | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC8288 | |
| | S.CAB 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | S.CAB ADVANTAGE | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | S.CAB COLINA | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2005/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | S.CAB COLINA 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2007 | Bieleta | TC8288 | |
| | | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | S.CAB COLINA 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | S.CAB EXECUTIVE | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| | S.CAB TORNADO 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2007 | Bieleta | TC8288 | |
| | S.CAB. STD MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2007 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2000 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD C.CAB TB 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD C.CAB TB 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD EFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997/1998 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1997/2000 | Bieleta | TC8288 | |
| | | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000/2007 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD S.CAB TB | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD S.CAB TB 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC8288 | |
| | STD S.CAB TB 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2001/2012 | Bieleta | TC8288 | |
| SONIC | EFFECT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC879 | |
| | LT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC879 | |
| | LT AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC879 | |
| | LTZ | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC879 | |
| | LTZ AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC879 | |
| | SEDAN LTZ AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC879 | |
| | SEDAN LTZ MEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC879 | |
| SPIN | ACTIV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC879 | |
| | ACTIV AT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2014/2018 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2017 | Terminal axial | TA3520 | |
| | ACTIV7 AT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2018/2023 | Bieleta | TC879 | |
| | ADVANTAGE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2013/2018 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2017 | Terminal axial | TA3520 | |
| | LS 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2016/2023 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2017 | Terminal axial | TA3520 | |
| | LT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2012/2023 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2017 | Terminal axial | TA3520 | |

| CHEVROLET | | | | | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SPIN | LT AT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | Bieleta | TC879 | |
| | LT AT G2 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2017/2017 | Terminal axial | TA3520 | |
| | | | 2017/2018 | Bieleta | TC879 | |
| | LTZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2012/2023 | Bieleta | TC879 | |
| | | | 2017/2017 | Terminal axial | TA3520 | |
| | PREMIER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2019/2023 | Bieleta | TC879 | |
| PREMIER AT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2019/2023 | Bieleta | TC879 | | |
| TRACKER | FREERIDE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA3531 | |
| | | | 2014/2014 | Bieleta | TC2701 | |
| | | | | Bieleta | TC2702 | |
| | LT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Terminal axial | TA3531 | |
| | LTZ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Terminal axial | TA3531 | |
| | | | 2014/2014 | Bieleta | TC2701 | |
| Bieleta | TC2702 | | | | | |
| TRAILBLAZER | LTZ 2.8 CTDI | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC8343 | |
| | | | 2013/2019 | Bieleta | TC8277 | |
| | | | 2014/2016 | Terminal axial | TA3539 | |
| | | | 2014/2019 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | |
| | LTZ 3.6 V6 | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2013/2013 | Bieleta | TC8343 | |
| | | | 2013/2016 | Terminal axial | TA3539 | |
| | | | 2013/2019 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | 2017/2017 | Terminal axial | TA3556 | | | |
| | PREMIER | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC8275 | |
| | | | | Bieleta | TC8277 | |
| | PREMIER 3.6 | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2019/2020 | Bieleta | TC8275 | |
| Bieleta | TC8277 | | | | | |
| VECTRA | COLLECTION FLEXPOWER AT | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2011/2012 | Bieleta | TC879 | |
| | ELEGANCE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2011 | Bieleta | TC879 | |
| | ELEGANCE NLEV | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2011 | Bieleta | TC879 | |
| | ELEGANCE TAXI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2009/2011 | Bieleta | TC879 | |
| | ELITE | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2006/2009 | Bieleta | TC879 | |
| | | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2011 | Bieleta | TC879 | |
| | ELITE TAXI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2009/2011 | Bieleta | TC879 | |
| | EXPRESSION | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2011 | Bieleta | TC879 | |

| CHEVROLET | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| VECTRA | EXPRESSION TAXI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2009/2011 | Bieleta | TC879 | |
| | GT | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2011 | Bieleta | TC879 | |
| | GT-X | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2011 | Bieleta | TC879 | |
| VERANEIO | - | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1966/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CUSTOM LUXE | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1991/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CUSTOM S | 4.1 L 12V SOHC L6 | 1980/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| ZAFIRA | 2.0 8V MPFI AUT. | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Bieleta | TC879 | |
| | 2.0 8V MPFI MT | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2001/2004 | Bieleta | TC879 | |
| | COLLECTION FLEXPOWER AT | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2012 | Bieleta | TC879 | |
| | CONFORT FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Bieleta | TC879 | |
| | CONFORT FLEXPOWER TAXI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Bieleta | TC879 | |
| | ELEGANCE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC879 | |
| | ELEGANCE FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Bieleta | TC879 | |
| | ELEGANCE FLEXPOWER TAXI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Bieleta | TC879 | |
| | ELITE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC879 | |
| | ELITE FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Bieleta | TC879 | |
| | ELITE FLEXPOWER TAXI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Bieleta | TC879 | |
| | EXPRESSION FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Bieleta | TC879 | |
| | EXPRESSION FLEXPOWER TAXI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Bieleta | TC879 | |
| | SFI 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC879 | |
| CITROEN | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AIRCROSS | 100 ANOS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | BUSINESS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | EXCLUSIVE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2010 | Terminal axial | TA3542 | |



| CITROEN | | | | | | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AIRCROSS | EXCLUSIVE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Bieleta | TC880 | |
| | EXCLUSIVE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | EXCLUSIVE ATACAMA AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | EXCLUSIVE ATACAMA MT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | EXCLUSIVE MT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | EXCLUSIVE SALOMON AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | FEEL | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bieleta | TC880 | |
| | | | 2015/2018 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 |
| | GL | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2010 | Terminal axial | TA3542 | |
| 2010/2012 | | | Bieleta | TC880 | | |
| GLX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2010 | Terminal axial | TA3542 | | |
| | | 2010/2015 | Bieleta | TC880 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2344 | | |
| | | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | TC2345 | | |
| GLX AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2014 | Bieleta | TC880 | | |



| CITROEN | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AIRCROSS | GLX ATACAMA AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | GLX ATACAMA MT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | LIVE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bieleta | TC880 | |
| | | | 2015/2020 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 |
| | | | LIVE 1.5 | | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2015/2017 |
| | Bandeja de suspensão | TC2345 | | | | |
| | Bieleta | TC880 | | | | |
| | LIVE BUSINESS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | SALOMON | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | SALOMON 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2016/2017 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC2345 | | |
| Bieleta | | | | TC880 | | |
| SHINE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bieleta | TC880 | | |
| | | 2015/2019 | Bandeja de suspensão | TC2344 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| START | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bandeja de suspensão | TC2344 | | |



| CITROEN | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AIRCROSS | START | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | START 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2015/2017 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | TENDANCE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | TENDANCE MT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | TENDANCE SALOMON AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| Bieleta | | | | TC880 | | |
| C3 | 100 ANOS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Terminal axial | TA2621 | |
| | ATTRACTION | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Terminal axial | TA2621 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | 2017/2020 | Terminal axial | TA2621 |
| | ATTRACTION 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016/2018 | Bieleta | TC880 | |
| | | | 2016/2020 | Terminal axial | TA2621 | |
| | EXCLUSIVE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2003/2018 | Bieleta | TC880 | |
| | | | 2013/2020 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005/2012 | Bieleta | TC880 | |
| | | | 2012/2016 | Bieleta | TC880 | |
| | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2013/2016 | Terminal axial | TA2621 | | |
| | | EXCLUSIVE BUSINESS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Terminal axial | TA2621 |
| | EXCLUSIVE MT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Terminal axial | TA2621 | |
| EXCLUSIVE OV | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2003/2005 | Bieleta | TC880 | | |
| GLX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2003/2012 | Bieleta | TC880 | | |

| CITROEN | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| C3 | GLX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2003/2012 | Bieleta | TC880 | |
| | OCIMAR VERSOLATO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004/2005 | Bieleta | TC880 | |
| | ORIGINE | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | Bieleta | TC880 | |
| | | | 2013/2016 | Terminal axial | TA2621 | |
| | ORIGINE 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016/2018 | Bieleta | TC880 | |
| | | | 2016/2020 | Terminal axial | TA2621 | |
| | PICASSO GL MT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bieleta | TC880 | |
| | | | 2013/2014 | Terminal axial | TA2621 | |
| | PICASSO GLX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Bieleta | TC880 | |
| | PICASSO GLX 1.5 MT | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2012/2014 | Bieleta | TC880 | |
| | | | 2013/2014 | Terminal axial | TA2621 | |
| | PLURIEL | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005/2005 | Bieleta | TC880 | |
| | START 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016/2018 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Terminal axial | TA2621 | |
| | STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Terminal axial | TA2621 | |
| | STYLE 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016/2017 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Terminal axial | TA2621 | |
| | TENDANCE | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | Bieleta | TC880 | |
| | | | 2013/2016 | Terminal axial | TA2621 | |
| 1.6 L 16V DOHC L4 | | 2012/2018 | Bieleta | TC880 | | |
| | | 2013/2018 | Terminal axial | TA2621 | | |
| TENDANCE 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016/2018 | Bieleta | TC880 | | |
| | | 2016/2020 | Terminal axial | TA2621 | | |
| URBAN TRAIL | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA2621 | | |
| XBOX ONE EDITION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC880 | | |
| | | | Terminal axial | TA2621 | | |
| XTR | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005/2012 | Bieleta | TC880 | | |
| | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005/2012 | Bieleta | TC880 | | |
| C4 | COMPETITION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |

| CITROEN | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| C4 | COMPETITION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| | EXCLUSIVE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2009 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | 2009/2012 | Terminal axial | TA1776 | |
| | | | 2009/2013 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| | | | Terminal axial | TA2578 | | |
| | | | 2010/2013 | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | GLX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2013 | Bandeja de suspensão |
| | Bandeja de suspensão | TC2176 | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD316W | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD390W | | | | |
| | 2009/2009 | Bieleta | | | TC1023 | |
| | 2009/2012 | Terminal axial | | | TA1776 | |
| | 2009/2013 | Terminal axial | | | TA2463 | |
| | | Terminal axial | | | TA2578 | |
| | 2010/2013 | Pivô de suspensão | | | TC2375 | |
| | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2009 | | | Bieleta | TC1023 |
| | | 2009/2012 | | Terminal axial | TA1776 | |
| 2009/2013 | | Bandeja de suspensão | | TC2175 | | |
| | | Bandeja de suspensão | | TC2176 | | |
| | | Bucha da bandeja | | TD316W | | |
| Bucha da bandeja | TD390W | | | | | |



| CITROEN | | | | | | |
|----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| C4 | GLX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2013 | Terminal axial | TA2463 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| | | | 2010/2013 | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | GLX 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2009 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | 2009/2012 | Terminal axial | TA1776 |
| | | | 2009/2013 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| | | | 2010/2013 | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | ROCK YOU | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bandeja de suspensão |
| | Bandeja de suspensão | TC2176 | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD316W | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD390W | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC2375 | | | | |
| | Terminal axial | TA2463 | | | | |
| | Terminal axial | TA2578 | | | | |
| | SOLARIS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| TENDANCE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bandeja de suspensão | TC2175 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2375 | | |

| CITROEN | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| C4 | TENDANCE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Terminal axial | TA2463 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| | TENDANCE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| Terminal axial | TA2578 | | | | | |
| C4 LOUNGE | EXCLUSIVE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Terminal axial | TA2578 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Terminal axial | TA2578 | |
| | ORIGINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Terminal axial | TA2578 | |
| | ORIGINE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Terminal axial | TA2578 | |
| | TENDANCE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Terminal axial | TA2578 | |
| | TENDANCE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Terminal axial | TA2578 | |
| C4 PALLAS | EXCLUSIVE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Terminal axial | TA1776 | |
| | | | 2007/2013 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| | GLX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Terminal axial | TA1776 | |
| | | | 2007/2013 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| C4 PICASSO | EXCLUSIVE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2013 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | GLX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2010 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | GRAN EXCLUSIVE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2013 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| C4 VTR | VTR | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2008 | Terminal axial | TA1776 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| DS3 | SPORT CHIC THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Terminal axial | TA2621 | |
| | THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC880 | |
| | | | 2013/2015 | Terminal axial | TA2621 | |
| DS4 | CHIC THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |

| CITROEN | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| DS4 | CHIC THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | SO CHIC THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA2578 | |
| | | | 2011/2014 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| Pivô de suspensão | | | | TC2375 | | |
| DS5 | BE CHIC THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | SO CHIC THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2016 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| JUMPER | 2.0I | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1994/2002 | Terminal axial | TA1785 | |
| | | | 1995/2002 | Bieleta | TC1059 | |
| | 35C FURGÃO 2.8 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2000/2000 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGON | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2001/2009 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | MINIBUS | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |



| CITROEN | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| JUMPER | PICK-UP | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | VAN | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2001/2009 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | VETRATO | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| VETRATO EXECUTIVE | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA1785 | | |
| JUMPY | MINIBUS | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8417 | |
| DAF | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CF85 | FT 410 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2005/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 2017/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTS 410 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | OFF-ROAD | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2019/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| XF105 | FT 410 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FT 460 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2019/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FT 460 SUPER SPACE CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FT 510 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FT 510 SUPER SPACE CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTS 410 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTS 410 COMFORT CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTS 410 SPACE CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTS 410 SUPER SPACE CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTS 460 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTS 460 COMFORT CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTS 460 SPACE CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

FTS 460 SUPER SPACE



Aplicações

| DAF | | | | | | |
|------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| XF105 | FTS 460 SUPER SPACE CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTS 510 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2017/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTT 410 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTT 460 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2014/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTT 460 COMFORT CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTT 460 SPACE CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTT 460 SUPER SPACE CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTT 510 COMFORT CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTT 510 SPACE CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | FTT 510 SUPER SPACE CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | OFF-ROAD | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | OFF-ROAD SPACE CAB | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| DODGE | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| D-400 | - | 5.8 L 12V SOHV L6 | 1970/1973 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| D-750 | - | 5.8 L 12V SOHV L6 | 1977/1978 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| E 13/11/21 | - | 5.2 L 16V SOHC V8 | 1981/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| JOURNEY | 2.7 24V | 2.7 L 24V DOHC V6 | 2008/2011 | Bieleta | TC5545 | |
| | | | 2009/2011 | Terminal axial | TA5513 | |
| | CROSSROAD 3.6 V6 | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2014/2015 | Bieleta | TC5545 | |
| | | | | Bieleta | TC8285 | |
| | R/T | 2.7 L 24V DOHC V6 | 2009/2010 | Terminal axial | TA5513 | |
| | | | | Bieleta | TC5545 | |
| | RT | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2011/2018 | Bieleta | TC5545 | |
| | | | | Terminal axial | TA5513 | |



| DODGE | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| JOURNEY | RT | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2012/2018 | Bieleta | TC8285 | |
| | RT 3.6 V6 AWD | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2014/2016 | Bieleta | TC5545 | |
| | | | | Bieleta | TC8285 | |
| | | | | Terminal axial | TA5513 | |
| | SXT | 2.7 L 24V DOHC V6 | 2008/2010 | Bieleta | TC5545 | |
| | | | | 2009/2010 | Terminal axial | TA5513 |
| | | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2011/2015 | Bieleta | TC5545 | |
| | | | | Terminal axial | TA5513 | |
| 2012/2015 | Bieleta | TC8285 | | | | |
| P-700 | - | 5.8 L 12V SOHV L6 | 1970/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| EFFA MOTORS | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| START PICAPE | CD | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2011/2014 | Terminal axial | TA3522 | |
| | CE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2011/2014 | Terminal axial | TA3522 | |
| | CS | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2011/2014 | Terminal axial | TA3522 | |
| FIAT | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| ARGO | 1.0 | 1.0 L 6V SOHC L3 | 2018/2023 | Terminal axial | TA3534 | |
| | DRIVE | 1.0 L 6V SOHC L3 | 2018/2023 | Terminal axial | TA3534 | |
| | DRIVE 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3534 | |
| | DRIVE 1.3 GSR | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3534 | |
| | | | 2022/2023 | Terminal axial | TA3534 | |
| | HGT | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3534 | |
| | PRECISION | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3534 | |
| | S-DESIGN | 1.0 L 6V SOHC L3 | 2019/2023 | Terminal axial | TA3534 | |
| | S-DESIGN 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2019/2022 | Terminal axial | TA3534 | |
| | SELEÇÃO | 1.0 L 6V SOHC L3 | 2019/2019 | Terminal axial | TA3534 | |
| | TREKKING | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2019/2021 | Terminal axial | TA3534 | |
| TREKKING 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2019/2023 | Terminal axial | TA3534 | | |
| BRAVO | ABSOLUTE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA1807 | |
| | | | | Terminal axial | TA3561 | |
| | ABSOLUTE DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA1807 | |
| | | | | 2011/2014 | Terminal axial | TA3561 |
| | BLACKMOTION | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Terminal axial | TA3561 | |
| BLACKMOTION DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Terminal axial | TA3561 | | |

| FIAT | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| BRAVO | ESSENCE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA1807 | | |
| | | | 2011/2016 | Terminal axial | TA3561 | | |
| | ESSENCE DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA1807 | | |
| | | | 2011/2016 | Terminal axial | TA3561 | | |
| | SPORTING | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA1807 | | |
| | | | 2011/2016 | Terminal axial | TA3561 | | |
| | SPORTING DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Terminal axial | TA3561 | | |
| | T-JET | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA1807 | | |
| | | | 2011/2016 | Terminal axial | TA3561 | | |
| | WOLVERINE DUOLOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA3561 | | |
| CRONOS | (PCD) | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2019/2021 | Terminal axial | TA3534 | | |
| | 1.0 | 1.0 L 6V SOHC L3 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3534 | | |
| | 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2018/2022 | Terminal axial | TA3534 | | |
| | DRIVE | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2018/2021 | Terminal axial | TA3534 | | |
| | | | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3534 | |
| | | | 1.0 L 6V SOHC L3 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3534 | |
| | DRIVE 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2018/2022 | Terminal axial | TA3534 | | |
| | DRIVE 1.3 AUTOMÁTICO | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3534 | | |
| | DRIVE 1.3 GSR | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3534 | | |
| | HGT | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2019/2021 | Terminal axial | TA3534 | | |
| | PRECISION | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2018/2021 | Terminal axial | TA3534 | | |
| | | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3534 | | |
| | S-DESIGN 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2019/2022 | Terminal axial | TA3534 | | |
| DOBLO | ADVENTURE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | ADVENTURE LOCKER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2009/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CARGO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001/2003 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CARGO FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2001/2006 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | ELX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001/2003 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | EX | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2001/2006 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| HLX | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | | | |
| DUCATO | CARGO | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | | |

| FIAT | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| DUCATO | CARGO L | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | CARGO LONGO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | CARGO TDI | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | COMBINATO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | COMBINATO 10 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | COMBINATO JTD | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | COMBINATO TD 10 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/1999 | Terminal axial | TA1785 | |
| | | | 1998/1999 | Bieleta | TC1059 | |
| | FURGÃO 2.0 DIESEL | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998/2002 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO TDI | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | MAXI CARGO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2009 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | MAXI CARGO TDI | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997/2005 | Terminal axial | TA1785 | |
| | | | 1998/2005 | Bieleta | TC1059 | |
| | MAXI ÔNIBUS TDI 15 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | MAXICARGO 10M3 | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | MAXICARGO 12M3 | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| MINIBUS | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | Bieleta | TC1059 | | |
| | | | Terminal axial | TA1785 | | |
| | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA1785 | | |
| MINIBUS 15 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/1999 | Terminal axial | TA1785 | | |
| | | 1998/1999 | Bieleta | TC1059 | | |
| | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | Bieleta | TC1059 | | |
| | | | Terminal axial | TA1785 | | |

| FIAT | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| DUCATO | MINIBUS TETO ALTO | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | MINIBUS TETO BAIXO | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | MULTI | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | MULTI TETO ALTO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | Bieleta | TC1059 | |
| | | | | Terminal axial | TA1785 | |
| | | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | | | | Bieleta | TC1059 | |
| | VETRATO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | Terminal axial | TA1785 | |
| | | | | Bieleta | TC1059 | |
| VETRATO CARGO | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2005 | Terminal axial | TA1785 | | |
| | | | 1998/2005 | Bieleta | TC1059 | |
| FIAT 120 | C/N/L/SL | 8.1 L 12V SOHV L6 | 1979/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FIAT 130 | - | 7.4 L 12V SOHV L6 | 1973/1975 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 1977/1979 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FIAT 140 | - | 8.1 L 12V SOHV L6 | 1978/1982 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C/N/L/SL | 8.1 L 12V SOHV L6 | 1978/1984 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FIAT 190 | - | 13.8 L 12V SOHV L6 | 1977/1985 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FREEMONT | EMOTION | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2011/2016 | Terminal axial | TA5513 | |
| | | | 2012/2015 | Bieleta | TC5545 | |
| | | | 2012/2016 | Bieleta | TC8285 | |
| | PRECISION | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2011/2016 | Terminal axial | TA5513 | |
| | | | 2012/2015 | Bieleta | TC5545 | |
| | | | 2012/2016 | Bieleta | TC8285 | |
| LINEA | ABSOLUTE DUAL | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2014 | Terminal axial | TA3524 | |
| | ABSOLUTE DUALOGIC | 1.9 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Terminal axial | TA3524 | |
| | DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2014 | Terminal axial | TA3524 | |
| | DUALOGIC 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Terminal axial | TA3524 | |
| | ESSENCE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2014 | Terminal axial | TA3524 | |
| | ESSENCE DUAL | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2014 | Terminal axial | TA3524 | |
| | FLEX | 1.9 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Terminal axial | TA3524 | |
| | HLX | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2014 | Terminal axial | TA3524 | |
| | HLX 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Terminal axial | TA3524 | |
| | HLX DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2014 | Terminal axial | TA3524 | |



| FIAT | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| LINEA | HLX DUALOGIC 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Terminal axial | TA3524 | |
| | LX | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2014 | Terminal axial | TA3524 | |
| | LX 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Terminal axial | TA3524 | |
| | LX DUALOGIC 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Terminal axial | TA3524 | |
| | T-JET | | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2008/2012 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 |
| Terminal axial | | | | | TA3524 | |
| PALIO | BRASIL 500 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | CELEBRATION | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2016 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CITYMATIC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | ECONOMY | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009/2014 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ECONOMY SERIE ITÁLIA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2013/2015 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ED MPI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | EDX MPI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | EL MPI | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | EL MPI 8V | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC1012 | | |
| EL SPI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997/1999 | Bandeja de suspensão | TC1011 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | | |
| ELX | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |

| FIAT | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| PALIO | ELX FIRE RST | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2000/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | | | 2002/2003 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ELX MPI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1997/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1998/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | ELX MPI 16 V | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | ELX RST | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | | | 2002/2003 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ELX RST 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | ELX RST II | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ELX RST II FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ELX RST III | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| EX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | | |
| EX MPI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | | |

| FIAT | | | | | | |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| PALIO | EX MPI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | | | 2002/2003 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | EX RST | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2002/2003 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | EX RST CENTURY | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | | | 2002/2003 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | EX RST II | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | | | 2002/2005 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | EX-RST II | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | FIRE ECONOMY | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2015 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | FIRE ECONOMY WAY | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | FIRE RUA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2015 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | RST | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | RST FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2005 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | RST II | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | STILE RST 16 V | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | |
| | WAY | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2015/2017 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| YOUNG | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | | |
| YOUNG FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000/2001 | Bandeja de suspensão | TC1011 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1012 | | |
| | | 2002/2003 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| PUNTO | ATTRACTIVE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010/2017 | Terminal axial | TA3524 | |
| | | | 2013/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |

| FIAT | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| PUNTO | BLACKMOTION | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2013/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3524 | |
| | BLACKMOTION DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3524 | |
| | ELX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2010 | Terminal axial | TA3524 | |
| | ESSENCE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA3524 | |
| | | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA3524 | |
| | ESSENCE DUAL | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA3524 | |
| | | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA3524 | |
| | ESSENCE DUALOGIC | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2016/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3524 | |
| | ESSENCE SP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3524 | |
| | FIRE FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2010 | Terminal axial | TA3524 | |
| | HLX | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2007/2010 | Terminal axial | TA3524 | |
| | ITÁLIA | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3524 | |
| | SPORTING | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2007/2010 | Terminal axial | TA3524 | |
| | | | 2010/2012 | Terminal axial | TA3524 | |
| | | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| Terminal axial | | | | TA3524 | | |
| SPORTING 1.8 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | |
| | | | Terminal axial | TA3524 | | |
| SPORTING DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA3524 | | |
| T-JET | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2009/2016 | Terminal axial | TA3524 | | |
| | | 2013/2016 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | |
| SIENA | ATTRACTIVE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CELEBRATION | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | EL | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | EL RST III | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ELX FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2005 | Pivô de suspensão | TC2007 | |

| FIAT | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SIENA | ELX FLEX RST II | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ELX RST 16V FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2003 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ELX RST II FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2005 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ELX RST II FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ELX RST III FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ELX TETRAFUEL | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | EX FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2003 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | EX FIRE RST | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2003 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | RST FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | RST II FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | RST III | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| RST III EL | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| STILO | 1.8 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2002/2007 | Terminal axial | TA1807 | |
| | 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002/2005 | Terminal axial | TA1807 | |
| | ATTRACTIVE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | Terminal axial | TA1807 | |
| | ATTRACTIVE DUAL | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | Terminal axial | TA1807 | |
| | BLACKMOTION DUOLOGIC | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | Terminal axial | TA1807 | |
| | CONNECT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2011 | Terminal axial | TA1807 | |
| | DUALOGIC FLEX | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | Terminal axial | TA1807 | |
| | FLEX | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | Terminal axial | TA1807 | |
| | HGT | 2.4 L 20V DOHC L5 | 2002/2008 | Terminal axial | TA1807 | |
| | M.SCHUMACHER | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2002/2004 | Terminal axial | TA1807 | |
| | SPORTING | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | Terminal axial | TA1807 | |
| | SPORTING DUALOGIC FL | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | Terminal axial | TA1807 | |
| STRADA | ADVENTURE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003/2004 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE DUAL | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE CD | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE CD DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE CD LOCKER | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE CE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE CE DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE CE LOCKER | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Pivô de suspensão | TC2007 | |



| FIAT | | | | | | |
|---------|--|-------------------|-----------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| STRADA | ADVENTURE DUALOGIC | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2011/2012 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE EXTREME CD | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE EXTREME CD DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE EXTREME CE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE EXTREME CE DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE FLEX RST II | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004/2008 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE LOCKER | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE LOCKER CD | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE LOCKER RST III | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE MANGALARGA MARCHADOR CD | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | ADVENTURE MANGALARGA MARCHADOR CD DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CD ADVENTURE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2020 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CD ADVENTURE LOCKER | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CD FREEDOM | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2018/2020 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CD HARD WORKING | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2020 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CD TREKKING | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2012/2016 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CD TREKKING LOCKER | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2012/2016 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CD WORKING | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009/2012 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CD WORKING 3 PORTAS | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2015 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CE ADVENTURE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CE HARD WORKING | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2020 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CE RST 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CE RST FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005/2008 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CE RST II FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005/2008 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CE SPORTING | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Pivô de suspensão | TC2007 | |
| | CE TREK FLEX RST II | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005/2006 | Pivô de suspensão | TC2007 | |

| FIAT | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| STRADA | CE TREK RST III | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CE WORKING | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010/2015 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CELEBRATION CE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2011/2012 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CELEBRATION CS | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010/2012 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CS FREEDOM | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2019/2020 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CS HARD WORKING | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2020 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CS RST FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005/2006 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CS RST II FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CS WORKING | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012/2020 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CS WORKING FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010/2012 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | CS WORKING PLUS | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2016/2017 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | RST | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | TREK CE FLEX RST II | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004/2008 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | TREK FLEX RST | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005/2006 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | TREK FLEX RST II | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004/2008 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | TREK RST III | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | TREKKING CE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | TREKKING CS | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2013/2013 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | TREKKING MANGALARGA MARCHADOR CE | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2013/2013 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | WORKING CE | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2003/2004 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | WORKING CE RST | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003/2004 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | WORKING CELEBRATION CD | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010/2016 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | WORKING CELEBRATION CE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2011/2016 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | WORKING CELEBRATION CS | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012/2012 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| | WORKING CS MPI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003/2004 | Pivô de suspensão | TC2007 | | |
| TORO | BLACKJACK 2.4 AT9 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC3735 | | |
| | | | | Bieleta | TC8286 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | | |
| | ENDURANCE | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC3735 | | |
| | | | | 2018/2021 | Terminal axial | TA3518 | |
| | | | | 2018/2022 | Bieleta | TC8286 | |



| FIAT | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| TORO | ENDURANCE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2021/2021 | Bieleta | TC8286 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3530 | | | |
| | | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2021/2023 | Bieleta | TC8286 | | | |
| | ENDURANCE TURBODIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2020/2021 | Bieleta | TC8286 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3530 | | | |
| | FREEDOM | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC3735 | | | |
| | | | | Bieleta | TC8286 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | | | |
| | | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2021/2023 | Bieleta | TC8286 | | | |
| | | | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2021/2023 | Bieleta | TC8286 | |
| | | | | | | Terminal axial | TA3530 | |
| | FREEDOM 2.4 AT9 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC3735 | | | |
| | | | | Bieleta | TC8286 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | | | |
| | FREEDOM ROAD | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2018/2018 | Bieleta | TC3735 | | | |
| | | | | Bieleta | TC8286 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | | | |
| | FREEDOM ROAD 2.4 AT9 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC3735 | | | |
| | | | | Bieleta | TC8286 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | | | |
| | FREEDOM S-DESIGN | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC3735 | | | |
| | | | 2019/2021 | Bieleta | TC8286 | | | |
| Terminal axial | | | | TA3518 | | | | |
| FREEDOM S-DESIGN TURBODIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC3735 | | | | |
| | | | Bieleta | TC8286 | | | | |
| | | 2019/2021 | Terminal axial | TA3518 | | | | |
| | | | Terminal axial | TA3530 | | | | |
| FREEDOM TURBODIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC3735 | | | | |
| | | | Bieleta | TC8286 | | | | |
| | | 2018/2021 | Terminal axial | TA3518 | | | | |
| | | | Terminal axial | TA3530 | | | | |
| FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC3735 | | | | |
| | | | Bieleta | TC8286 | | | | |
| | | | Terminal axial | TA3518 | | | | |
| | | | Terminal axial | TA3530 | | | | |
| FREEDOM | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC3735 | | | | |



| FIAT | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| TORO | FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC8286 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| | | | | Terminal axial | TA3530 | |
| | FUNERÁRIO | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2021/2023 | Bieleta | TC8286 | |
| | OPENING EDITION | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2017/2017 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | | Bieleta | TC8286 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| | OPENING EDITION PLUS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2017/2017 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | | Bieleta | TC8286 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| | RANCH TURBODIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | | Bieleta | TC8286 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| | | | | Terminal axial | TA3530 | |
| | | | 2021/2023 | Bieleta | TC8286 | |
| | | | | Terminal axial | TA3530 | |
| | ULTRA TURBODIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2019/2021 | Terminal axial | TA3518 | |
| | | | 2019/2023 | Bieleta | TC8286 | |
| | | | | Terminal axial | TA3530 | |
| VOLCANO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2021/2023 | Bieleta | TC8286 | | |
| | | | Terminal axial | TA3530 | | |
| VOLCANO 2.4 AT9 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC3735 | | |
| | | | Bieleta | TC8286 | | |
| | | | Terminal axial | TA3518 | | |
| VOLCANO CD | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2021/2023 | Bieleta | TC8286 | | |
| VOLCANO TURBODIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC3735 | | |
| | | | Bieleta | TC8286 | | |
| | | | Terminal axial | TA3518 | | |
| | | | Terminal axial | TA3530 | | |
| FORA DA FROTA BRASILEIRA | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FORA DA FROTA NACIONAL | FORA DA FROTA NACIONAL | N/A | 1997/2010 | Pivô de suspensão | TC2008 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2376 | |
| | | | 1998/2010 | Pivô de suspensão | TC2377 | |
| | | | 2006/2023 | Bieleta | TC8420 | |

| FORD | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CARGO | C 1113 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1985/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1114 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1985/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1117 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1985/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1215 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1987/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1993/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1218 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1987/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1313 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1985/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1314 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1985/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1317 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2002/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1317 E | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1415 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1987/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1992/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1417 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1994/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1418 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1419 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1990/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1421 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2000/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1422 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1514 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1985/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1517 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1985/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2002/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| C 1517 E | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2005/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |

| FORD | | | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CARGO | C 1521 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2003/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1615 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1617 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1993/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1996/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1618 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1619 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1990/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1621 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2000/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1622 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1992/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1717 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2002/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1717 E | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1721 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2002/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1722 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1722 E | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1723 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1723 L | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1731 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2003/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1932 CNL | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2011/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 1932 CNLT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2010/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2218 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1988/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2319 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1990/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| C 2322 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 1991/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |

| FORD | | | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CARGO | C 2324 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 1990/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2421 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2004/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2422 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1992/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2010/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2422 E | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2425 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1997/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2428 E | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2622 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2622 E | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2626 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2628 CN | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2628 E | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2630 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1998/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2631 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2632 E | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2006/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2831 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2005/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 2932 E | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2006/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 3222 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 3224 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1993/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 3224 L ATAC | 7.8 L 12V SOHV L6 | 1990/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| C 3530 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1992/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |

| FORD | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CARGO | C 4030 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1995/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 4031 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2003/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 4331 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2003/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 4432 E | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2006/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 4532 E | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2007/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 5031 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2005/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 5032 E | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2006/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 6332 E | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 712 E | 3.9 L 8V SOHV L4 | 2007/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 3.9 L 12V SOHV L4 | 2010/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 814 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1996/2001 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 815 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 2000/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 815 E | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | C 915 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2014/2014 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| COURIER | CLX | 1.4 L 16V DOHC L4 | 1998/1999 | Bieleta | TC8312 | |
| | L | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1998/1999 | Bieleta | TC8312 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2013 | Bieleta | TC8312 | |
| | VAN | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2013 | Bieleta | TC8312 | |
| | XL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2013 | Bieleta | TC8312 | |
| ECOSPORT | 100 ANOS 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2021 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | 4WD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2010 | Bieleta | TC8276 | |
| | FREESTYLE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2010 | Bieleta | TC8276 | |
| | | | 2007/2012 | Terminal axial | TA3515 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8329 | |
| | | | 2013/2017 | Terminal axial | TA3543 | |



| FORD | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| ECOSPORT | FREESTYLE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC8329 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | FREESTYLE 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2017/2021 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | FREESTYLE 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2017/2021 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | FREESTYLE 2.0 POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC8329 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | 2014/2016 | Terminal axial | TA3543 | |
| | FREESTYLE 4WD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8329 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | 2012/2017 | Terminal axial | TA3543 | |
| | FREESTYLE 4WD PLUS 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8329 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | 2012/2017 | Terminal axial | TA3543 | |
| | FREESTYLE PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8329 | |
| | | | | 2013/2017 | Terminal axial | TA3543 |
| | FREESTYLE PLUS 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2019 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | FREESTYLE PLUS POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| Terminal axial | | | | TA3543 | | |
| 1.6 L 16V DOHC L4 | | 2015/2017 | Terminal axial | TA3543 | | |
| FREESTYLE POWERSHIFT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Terminal axial | TA3543 | | |
| S | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8329 | | |
| | | | 2013/2017 | Terminal axial | TA3543 | |
| SE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8329 | | |
| | | | 2013/2017 | Terminal axial | TA3543 | |
| SE 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2017/2021 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | |
| | | | Terminal axial | TA3543 | | |



| FORD | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| ECOSPORT | SE 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2017/2021 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | SE 2.0 AT. | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8329 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | SE DIRECT 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2017/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | SE DIRECT 2.0 POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | SE DIRECT POWERSHIFT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Terminal axial | TA3543 | |
| | SE POWERSHIFT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Terminal axial | TA3543 | |
| | STORM | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2021 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | TITANIUM | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8329 | |
| | | | 2013/2017 | Terminal axial | TA3543 | |
| | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC8329 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | TITANIUM 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2021 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | TITANIUM 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3543 | |
| | TITANIUM AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bieleta | TC8329 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | 2013/2014 | Terminal axial | TA3543 | |
| TITANIUM PLUS POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8329 | | |
| | | 2013/2015 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | |
| Terminal axial | TA3543 | | | | | |
| XL | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2006 | Bieleta | TC8276 | | |

| FORD | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| ECOSPORT | XL | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2006 | Terminal axial | TA3515 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2007 | Bieleta | TC8276 | |
| | | | | Terminal axial | TA3515 | |
| | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Bieleta | TC8276 | |
| | | | | 2008/2012 | Terminal axial | TA3515 |
| | | XL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | Bieleta | TC8276 |
| | 2005/2012 | | | | Terminal axial | TA3515 |
| | XLS | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2006 | Bieleta | TC8276 | |
| | | | | Terminal axial | TA3515 | |
| | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2003/2010 | Bieleta | TC8276 | |
| | | | | 2003/2012 | Terminal axial | TA3515 |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2010 | Bieleta | TC8276 | |
| | | | | 2003/2012 | Terminal axial | TA3515 |
| | XLS FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | Bieleta | TC8276 | |
| | | | | 2005/2012 | Terminal axial | TA3515 |
| | XLT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2003/2010 | Bieleta | TC8276 | |
| | | | | 2003/2012 | Terminal axial | TA3515 |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2010 | Bieleta | TC8276 | |
| | | | | 2003/2012 | Terminal axial | TA3515 |
| | XLT 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2008 | Bieleta | TC8276 | |
| XLT FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | Bieleta | TC8276 | | |
| | | | 2005/2012 | Terminal axial | TA3515 | |
| XLT FREESTYLE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2009 | Bieleta | TC8276 | | |
| | | | Terminal axial | TA3515 | | |
| XLT FREESTYLE 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA3515 | | |
| EDGE | LIMITED 3.5 V6 | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2011/2013 | Bieleta | TC5058 | |
| | LIMITED 3.5 V6 AWD | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2008/2015 | Bieleta | TC5058 | |
| | | | 2015/2015 | Terminal axial | TA5574 | |
| | SEL 3.5 V6 | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2011/2015 | Bieleta | TC5058 | |
| | | | 2015/2015 | Terminal axial | TA5574 | |
| | SEL 3.5 V6 VISTAROOF | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2014/2015 | Bieleta | TC5058 | |
| 2015/2015 | | | Terminal axial | TA5574 | | |
| TITANIUM AWD 3.5 V6 | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2016/2016 | Bieleta | TC8366 | | |
| ESCORT | GL | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| | | 1.8 L 16V SOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| | GL 16V NEW | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8312 | |



| FORD | | | | | | |
|---------|------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| ESCORT | GL NEW | 1.8 L 16V SOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| | GLX | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| | GLX NEW | 1.8 L 16V SOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| | RS 16V NEW | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| F 1000 | 4X4 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1990/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1996/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | L | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1979/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 4.9 L 12V SOHC L6 | 1996/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | L 4X4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1996/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LWB | 4.9 L 12V SOHC L6 | 1993/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | S CAB | 4.9 L 12V SOHC L6 | 1996/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | S.CAB | 4.9 L 12V SOHC L6 | 1993/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | S.CAB 4X4 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1996/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | XLT | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1996/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F 250 | LD XL | 3.9 L 8V SOHC L4 | 1999/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LD XLT | 3.9 L 8V SOHC L4 | 1999/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F-11000 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1980/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F-12000 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1992/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 1999/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | L | 6.5 L 12V SOHV L6 | 1995/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F-13000 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1980/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F-14000 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1988/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 1999/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |



Aplicações

| FORD | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| F-14000 | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 1995/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F-16000 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1999/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F-19000 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1980/1982 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F-2000 | - | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1980/1985 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F-21000 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1980/1985 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F-22000 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1982/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F-4000 | - | 4.2 L 8V SOHV L4 | 1978/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1984/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F-7000 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1976/1979 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FB 4000 | - | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1982/1985 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FIESTA | CLASS | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| | | | 2003/2006 | Bieleta | TC8276 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002/2004 | Bandeja de suspensão | TC1159 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1160 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD575W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD576W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1158 | |
| | | | | Terminal axial | TA3515 | |
| | | | 2003/2004 | Bieleta | TC8276 | |
| | | CLX | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1996/1999 | Bieleta | TC8312 |
| | 1.4 L 16V DOHC L4 | | 1996/1999 | Bieleta | TC8312 | |
| | 1.6 L 8V SOHC L4 | | 1999/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| | | | 2003/2005 | Bieleta | TC8276 | |
| | FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004/2006 | Bandeja de suspensão | TD575W | |
| 2004/2008 | | | Bandeja de suspensão | TC1159 | | |

| FORD | | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| FIESTA | FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004/2008 | Bandeja de suspensão | TC1160 | | |
| | | | 2004/2009 | Terminal axial | TA3515 | | |
| | | | 2004/2010 | Bandeja de suspensão | TD576W | | |
| | | | | Bieleta | TC8276 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1158 | | |
| | | | 2006/2006 | Bandeja de suspensão | TD575W | | |
| | | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TC1159 | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1160 | | | |
| | | | 2006/2009 | Terminal axial | TA3515 | | |
| | | 2006/2010 | Pivô de suspensão | TC1158 | | | |
| | | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2014 | Bandeja de suspensão | TD576W | | |
| | | | | Bieleta | TC8276 | | |
| | FLEX TRAIL | | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2008 | Bandeja de suspensão | TC1159 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1160 | |
| | | | | 2007/2009 | Terminal axial | TA3515 | |
| | | | | 2007/2010 | Bandeja de suspensão | TD576W | |
| | | Bieleta | | | TC8276 | | |
| | | Pivô de suspensão | | | TC1158 | | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2008 | Bandeja de suspensão | TC1159 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1160 | | |
| | | | 2007/2009 | Terminal axial | TA3515 | | |
| | | | 2007/2010 | Bandeja de suspensão | TD576W | | |
| | | | | Bieleta | TC8276 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1158 | | |
| GL | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2002 | Bieleta | TC8312 | | | |
| | | 2003/2006 | Bieleta | TC8276 | | | |
| GLX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2002 | Bieleta | TC8312 | | | |
| | | 2003/2005 | Bieleta | TC8276 | | | |

| FORD | | | | | | | | |
|---------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| FIESTA | PERSONNALITE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bandeja de suspensão | TC1159 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1160 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD575W | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD576W | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1158 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3515 | | | |
| | | | | 2003/2006 | Bieleta | TC8276 | | |
| | | S | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Bieleta | TC8329 | | |
| | 2012/2016 | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | |
| | | | | | Terminal axial | TA3517 | | |
| | | SE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | |
| | | | | | 2011/2019 | Terminal axial | TA3517 | |
| | | | | | 2012/2012 | Bieleta | TC8329 | |
| | | | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2011/2014 | Bandeja de suspensão | TD576W | |
| | | | | | | Bieleta | TC8276 | |
| | | | | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | | Terminal axial | TA3517 | | |
| | | SE AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | |
| | | | | | Terminal axial | TA3517 | | |
| | | SE PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Terminal axial | TA3517 | | |
| | | SE POWERSHIFT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | |
| | | | | | | Terminal axial | TA3517 | |
| | | SE STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | |
| | | | | 2016/2019 | Terminal axial | TA3517 | | |
| | SEDAN 1.6 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2008 | Bandeja de suspensão | TC1159 | | | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1160 | | |
| | | | | | 2007/2009 | Bandeja de suspensão | TD576W | |



| FORD | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| FIESTA | SEDAN 1.6 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Bieleta | TC8276 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1158 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3515 | | | |
| | SEDAN NEW FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004/2006 | Bandeja de suspensão | TC1159 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1160 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD575W | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1158 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3515 | | | |
| | | | | 2004/2014 | Bandeja de suspensão | TD576W | | |
| | | | | | Bieleta | TC8276 | | |
| | | | | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2006 | Bandeja de suspensão | TD575W | |
| | | | | | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TC1159 | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC1160 | |
| | | 2006/2009 | Terminal axial | | TA3515 | | | |
| | | 2006/2010 | Bandeja de suspensão | | TD576W | | | |
| | | | Bieleta | TC8276 | | | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1158 | | | | |
| | | SEDAN NEW PERSONNALITE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2006 | Bandeja de suspensão | TC1159 | | |
| | Bandeja de suspensão | | | | TC1160 | | | |
| | Bandeja de suspensão | | | | TD575W | | | |
| | Bandeja de suspensão | | | | TD576W | | | |
| Bieleta | TC8276 | | | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1158 | | | | | | | |
| Terminal axial | TA3515 | | | | | | | |
| SEDAN NEW SUPERCHARGER | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2006 | Bandeja de suspensão | TC1159 | | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1160 | | | | |

| FORD | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FIESTA | SEDAN NEW SUPERCHARGER | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2004/2006 | Bandeja de suspensão | TD575W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD576W | |
| | | | | Bieleta | TC8276 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1158 | |
| | | | | Terminal axial | TA3515 | |
| | SEDAN SE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | 2011/2013 | Terminal axial | TA3517 | |
| | | | 2012/2012 | Bieleta | TC8329 | |
| | SEDAN STREET | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| | | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| | SEL | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | 2016/2019 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SEL AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | 2016/2019 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SEL STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3517 | |
| | SEL STYLE ECOBOOST | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017/2018 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SPORT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | |
| | | | | Terminal axial | TA3517 | |
| | STREET | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2002 | Bieleta | TC8312 | |
| 1.0 L 8V SOHC L4 | | 1999/2002 | Bieleta | TC8312 | | |
| SUPERCHARGER | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bandeja de suspensão | TC1159 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1160 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TD575W | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TD576W | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1158 | | |
| | | | Terminal axial | TA3515 | | |
| | | 2003/2006 | Bieleta | TC8276 | | |



| FORD | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| FIESTA | TITANIUM | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3517 | | | |
| | TITANIUM AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | |
| | | | | 2013/2018 | Terminal axial | TA3517 | | |
| | TITANIUM PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3517 | | | |
| | TITANIUM PLUS AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3517 | | | |
| | TITANIUM PLUS ECOBOOST AT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3517 | | | |
| | TITANIUM POWERSHIFT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4225 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3517 | | | |
| FOCUS | 2.0 GHIA AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC8307 | | | |
| | | | | Bieleta | TC8312 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA5496 | | | |
| | | | 2008/2010 | Bandeja de suspensão | TC2252 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | | | |
| | | | | Bieleta | TC3383 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1971 | | | |
| | | | 2.0 GHIA MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC8307 | |
| | | | | | | Bieleta | TC8312 | |
| | Terminal axial | TA5496 | | | | | | |
| | 2008/2010 | Bandeja de suspensão | | | TC2252 | | | |
| | | Bandeja de suspensão | | | TC2253 | | | |
| | | Bieleta | | | TC3383 | | | |
| | | Pivô de suspensão | | | TC1971 | | | |
| | 2.0 GLX AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | | | 2008/2009 | Bieleta | TC8307 | |
| | | | | | | Bieleta | TC8312 | |
| | | | Terminal axial | TA5496 | | | | |

| FORD | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------|---------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| FOCUS | 2.0 GLX AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Bandeja de suspensão | TC2252 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | | |
| | | | | Bieleta | TC3383 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1971 | | |
| | 2.0 GLX MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2009 | 2008/2009 | Bieleta | TC8307 | |
| | | | | | Bieleta | TC8312 | |
| | | | | | Terminal axial | TA5496 | |
| | | | | 2008/2010 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | | Bieleta | TC3383 | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1971 | |
| | | | | FASTBACK SE 2.0 POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta |
| | FASTBACK SE PLUS 2.0 POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC1418 | | |
| | FASTBACK TITANIUM 2.0 POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC1418 | | |
| | FASTBACK TITANIUM PLUS 2.0 POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC1418 | | |
| | GHIA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC8307 | | |
| | | | | Bieleta | TC8312 | | |
| | | | 2010/2013 | 2002/2005 | Bieleta | TC8333 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2252 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | | |
| Bieleta | | | | TC3383 | | | |
| GHIA 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Bieleta | TC8307 | | | |
| | | | Bieleta | TC8312 | | | |
| | | | Bieleta | TC8333 | | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1971 | | | |
| | | 2006/2008 | Terminal axial | TA5496 | | | |
| GL | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2000/2004 | Bieleta | TC8307 | | | |
| | | | Bieleta | TC8312 | | | |
| | | 2002/2004 | Bieleta | TC8333 | | | |
| | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC8307 | | | |



| FORD | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| FOCUS | GL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC8312 | | |
| | | | 2002/2005 | Bieleta | TC8333 | | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | Bieleta | TC8333 | | |
| | | | 2003/2009 | Bieleta | TC8307 | | |
| | | | | Bieleta | TC8312 | | |
| | | | 2005/2009 | Pivô de suspensão | TC1971 | | |
| | | | 2006/2009 | Terminal axial | TA5496 | | |
| | | | 2008/2009 | Bieleta | TC3383 | | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2252 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | | |
| | | | | Bieleta | TC3383 | | |
| | | GLX | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2000/2004 | Bieleta | TC8307 | |
| | | | | | Bieleta | TC8312 | |
| | | | | 2002/2004 | Bieleta | TC8333 | |
| | 2.0 L 16V DOHC L4 | | 2000/2008 | Bieleta | TC8307 | | |
| | | | | Bieleta | TC8312 | | |
| | | | 2002/2008 | Bieleta | TC8333 | | |
| | | | 2005/2008 | Pivô de suspensão | TC1971 | | |
| | | | 2006/2008 | Terminal axial | TA5496 | | |
| | | | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2252 | | |
| | Bandeja de suspensão | | | TC2253 | | | |
| | Bieleta | | | TC3383 | | | |
| | 1.6 L 8V SOHC L4 | | 2003/2008 | Bieleta | TC8333 | | |
| | | | | Bieleta | TC8307 | | |
| | | | 2003/2009 | Bieleta | TC8312 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1971 | | |
| | | | 2006/2009 | Terminal axial | TA5496 | | |
| | | 2008/2009 | Bieleta | TC3383 | | | |
| | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2252 | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | | | |
| Bieleta | | | TC3383 | | | | |
| GLX AUT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2252 | | | |

| FORD | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FOCUS | GLX AUT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | Bieleta | TC3383 | |
| | NOVO GL | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | Bieleta | TC3383 | |
| | NOVO GLX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC8307 | |
| | | | | Bieleta | TC8312 | |
| | | | | Terminal axial | TA5496 | |
| | | | 2008/2010 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | Bieleta | TC3383 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | Bieleta | TC3383 | |
| | | S | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC1418 |
| | 2014/2014 | | | Terminal axial | TA2049 | |
| | S POWERSHIFT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC1418 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA2049 | |
| | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC1418 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA2049 | |
| | SE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2019 | Bieleta | TC1418 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA2049 | |
| | SE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC1418 | |
| | SE PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC1418 | |
| | SE PLUS 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC1418 | |
| | SE PLUS POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC1418 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA2049 | |
| SE POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC1418 | | |
| | | 2014/2014 | Terminal axial | TA2049 | | |
| | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC1418 | | |
| | | 2014/2014 | Terminal axial | TA2049 | | |



| FORD | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FOCUS | TITANIUM | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | Bieleta | TC3383 | |
| | TITANIUM AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC1418 | |
| | TITANIUM PLUS POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC1418 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA2049 | |
| | TITANIUM PLUS POWERSHIFT 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC1418 | |
| | TITANIUM POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC1418 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA2049 | |
| | TITANIUM SEDAN MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC2253 | | |
| Bieleta | | | | TC3383 | | |
| FT-7000 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1977/1979 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FUSION | 2.5 FLEX | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC5647 | |
| | | | | Terminal axial | TA5574 | |
| | HYBRID | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC5647 | |
| | | | | Terminal axial | TA5574 | |
| | HYBRID 2.0 CVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC5647 | |
| | | | 2014/2021 | Terminal axial | TA5574 | |
| | SE 2.5 FLEX | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Terminal axial | TA5574 | |
| | SEL | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2009/2010 | Bieleta | TC8327 | |
| | SEL 2.0 ECOBOOST FWD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2021 | Terminal axial | TA5574 | |
| | SEL V6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2009/2010 | Bieleta | TC8327 | |
| | TITANIUM | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC5647 | |
| | | | | Terminal axial | TA5574 | |
| | TITANIUM 2.0 TURBO AWD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2021 | Terminal axial | TA5574 | |
| TITANIUM 2.0 TURBO FWD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Terminal axial | TA5574 | | |
| TITANIUM AWD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC5647 | | |
| | | | Terminal axial | TA5574 | | |
| GALAXIE | 500 | 4.5 L 16V SOHC V8 | 1967/1968 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |



| FORD | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GALAXIE | LANDAU | 5.0 L 16V SOHC V8 | 1980/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LTD | 4.8 L 16V SOHC V8 | 1969/1975 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 5.0 L 16V SOHC V8 | 1976/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| KA | 1.0 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bieleta | TC8312 | |
| | | | 2008/2014 | Terminal axial | TA3515 | |
| | 100 ANOS 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | ACTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001/2007 | Bieleta | TC8312 | |
| | BLACK | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bieleta | TC8312 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001/2007 | Bieleta | TC8312 | |
| | CLX | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1997/1999 | Bieleta | TC8312 | |
| | FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2014 | Terminal axial | TA3515 | |
| | FREESTYLE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | FREESTYLE 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2018/2019 | Terminal axial | TA3517 | |
| | FREESTYLE 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2018/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | GL | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bieleta | TC8312 | |
| | IMAGE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1997/2007 | Bieleta | TC8312 | |
| | S | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SE 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2018 | Terminal axial | TA3517 | |
| | | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2019 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SE 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2018/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SE PLUS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SE PLUS 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2018 | Terminal axial | TA3517 | |
| | | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SE PLUS 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SEL | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2018 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SEL 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2018 | Terminal axial | TA3517 | |
| | TECNO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017/2018 | Terminal axial | TA3517 | |
| | TITANIUM 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2018/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | TRAIL | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2018 | Terminal axial | TA3517 | |
| | TRAIL 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Terminal axial | TA3517 | |
| | XR | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001/2007 | Bieleta | TC8312 | |
| | KA SEDAN | ADVANCED | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Terminal axial | TA3517 |
| SE | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| SE 1.5 | | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Terminal axial | TA3517 | |

| FORD | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| KA SEDAN | SE 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SE 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2018/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SE PLUS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SE PLUS 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Terminal axial | TA3517 | |
| | | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SE PLUS 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SEL | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2018 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SEL 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Terminal axial | TA3517 | |
| | | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2019 | Terminal axial | TA3517 | |
| | SEL 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2019/2021 | Terminal axial | TA3517 | |
| TITANIUM 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2018/2021 | Terminal axial | TA3517 | | |
| RANGER | C.CAB LIMITED | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009/2010 | Bieleta | TC8344 | |
| | | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | | Bieleta | TC2680 | |
| | | | 2013/2016 | Terminal axial | TA3540 | |
| | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | | |
| | | | Bieleta | TC2680 | | |
| | | 2013/2016 | Terminal axial | TA3540 | | |
| | C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8360 | |
| | C.CAB LIMITED 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2010 | Bieleta | TC8344 | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC588 | |
| | C.CAB LIMITED AUT. | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | | Bieleta | TC2680 | |
| | | | 2013/2016 | Terminal axial | TA3540 | |
| | C.CAB XL 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2010 | Bieleta | TC8344 | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC588 | |
| | C.CAB XLS | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2001/2010 | Bieleta | TC8344 | |
| | | | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | | Bieleta | TC2680 | |
| | | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Terminal axial | TA3540 | |
| | | | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| 2013/2016 | | | Terminal axial | TA3540 | | |
| C.CAB XLS 2.5 FLEX | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8360 | | |
| C.CAB XLS 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2010 | Bieleta | TC8344 | | |
| | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC588 | | |

| FORD | | | | | | |
|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| RANGER | C.CAB XLT | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2001/2010 | Bieleta | TC8344 | |
| | | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2010 | Bieleta | TC8344 | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC588 | |
| | | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | 2013/2016 | Bieleta | TC2680 | |
| | | | | Terminal axial | TA3540 | |
| | | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | 2013/2016 | Bieleta | TC2680 | |
| | | | | Terminal axial | TA3540 | |
| | | C.CAB XLT 2.5 FLEX MT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8360 |
| | C.CAB XLT 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2010 | Bieleta | TC8344 | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC588 | |
| | C.CAB XLT AUT. | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | 2013/2016 | Bieleta | TC2680 | |
| | | | | Terminal axial | TA3540 | |
| | C.CAB. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC8344 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC588 | |
| | C.CAB. LIMITED | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001/2006 | Bieleta | TC8344 | |
| | C.CAB. LIMITED CENT. | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001/2006 | Bieleta | TC8344 | |
| | LIMITED 3.2 DIESEL AT | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2019/2019 | Bieleta | TC8360 | |
| | R.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Terminal axial | TA3540 | |
| | R.CAB XL | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2001/2009 | Bieleta | TC8344 | |
| | | | 2005/2010 | Bieleta | TC8344 | |
| | | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC588 | |
| | R.CAB XLS | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2001/2010 | Bieleta | TC8344 | |
| | | | 2005/2010 | Bieleta | TC8344 | |
| | | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC588 | |
| 2013/2013 | | | Bieleta | TC2679 | | |
| 2013/2016 | | | Bieleta | TC2680 | | |
| | Terminal axial | TA3540 | | | | |
| R.CAB XLT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | | |
| | | | Bieleta | TC2680 | | |
| | | 2013/2016 | Terminal axial | TA3540 | | |
| R.CAB. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC8344 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC588 | | |
| S.CAB. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC8344 | | |

| FORD | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| RANGER | S.CAB. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Pivô de suspensão | TC588 | |
| | TROPICAB | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | 2013/2016 | Bieleta | TC2680 | |
| | | | | Terminal axial | TA3540 | |
| | TROPIVAN | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | | Bieleta | TC2680 | |
| | | | 2013/2016 | Terminal axial | TA3540 | |
| | | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | 2013/2016 | Bieleta | TC2680 | |
| | | | | Terminal axial | TA3540 | |
| | TROPIVAN AT | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | | Bieleta | TC2680 | |
| | XL | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | | Bieleta | TC2680 | |
| | | | 2013/2014 | Terminal axial | TA3540 | |
| | | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | 2013/2014 | Bieleta | TC2680 | |
| | | | | Terminal axial | TA3540 | |
| | XL C.CAB. | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC8344 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC588 | |
| | XL CD | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | |
| | | | | Bieleta | TC2680 | |
| | XL CHASSI 2.2 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Terminal axial | TA3540 | |
| Bieleta | | | | TC8360 | | |
| 2019/2019 | | | Bieleta | TC8360 | | |
| XL CS | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8360 | | |
| XL R.CAB. | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001/2006 | Bieleta | TC8344 | | |
| XL R.CAB. 4X4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC8344 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC588 | | |
| XL S.CAB. | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC8344 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC588 | | |
| XLS 2.2 DIESEL AT | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8360 | | |
| XLS 2.2 TD 4X2 CD | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8360 | | |
| XLS C.CAB. | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001/2006 | Bieleta | TC8344 | | |
| XLS CD 2.2 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2679 | | |

| FORD | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| RANGER | XLS CD 2.2 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2680 | | |
| | | | 2013/2016 | Terminal axial | TA3540 | | |
| | XLS R.CAB. | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001/2006 | Bieleta | TC8344 | | |
| | XLT 3.2 DIESEL AT | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2019/2019 | Bieleta | TC8360 | | |
| | XLT C.CAB. | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC8344 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC588 | | |
| | | | 4.0 L 12V SOHC V6 | 1999/2002 | Bieleta | TC8344 | |
| | XLT R.CAB. | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001/2006 | Bieleta | TC8344 | | |
| | | | 1999/2001 | Bieleta | TC8344 | | |
| | XLT R.CAB. | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC8344 | | |
| | | | 2001/2006 | Pivô de suspensão | TC588 | | |
| | XLT R.CAB. 4X4 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001/2006 | Bieleta | TC8344 | | |
| | | | 1999/2002 | Bieleta | TC8344 | | |
| | XLT S.CAB. | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC8344 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC588 | | | |
| 4.0 L 12V OHC V6 | | 1999/2002 | Bieleta | TC8344 | | | |
| | | 2001/2006 | Bieleta | TC8344 | | | |
| TRANSIT | CHASSI CAB | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2009/2010 | Bieleta | TC8352 | | |
| | | | 2009/2011 | Terminal axial | TA1809 | | |
| | | 2.2 L 16V DOHC L4 | | 2011/2012 | Terminal axial | TA1810 | |
| | | | Terminal axial | TA1809 | | | |
| | FURGÃO | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2009/2010 | Bieleta | TC8352 | | |
| | | | 2009/2011 | Terminal axial | TA1809 | | |
| | | 2.2 L 16V DOHC L4 | | 2011/2012 | Terminal axial | TA1810 | |
| | | | Terminal axial | TA1809 | | | |
| | VAN | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2009/2010 | Bieleta | TC8352 | | |
| | | | 2009/2011 | Terminal axial | TA1809 | | |
| | | 2.2 L 16V DOHC L4 | | 2011/2012 | Terminal axial | TA1810 | |
| | | | Terminal axial | TA1809 | | | |
| | TRANSIT CHASSI | - | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA1809 | |
| | | | | Terminal axial | TA1810 | | |
| GMC | | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| 12-170 | - | 6.6 L 18V SOHV L6 | 1997/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |



| GMC | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 12-170 | LWB | 6.6 L 18V SOHV L6 | 1996/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 14-190 | - | 6.6 L 18V SOHV L6 | 1997/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LWB | 6.6 L 18V SOHV L6 | 1996/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 15-190 | - | 6.6 L 18V SOHV L6 | 1994/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LWB | 6.6 L 18V SOHV L6 | 1997/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 16-220 | - | 6.6 L 18V SOHV L6 | 1997/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LWB | 6.6 L 18V SOHV L6 | 1996/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 5-90 | - | 3.1 L 8V SOHV L4 | 1998/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 6-100 | - | 4.1 L 8V SOHV L4 | 1996/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 6-150 | - | 4.2 L 18V SOHC L6 | 1996/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 7-110 | LWB | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1996/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | TURBO | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1997/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| D-40 | (442/443) | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1993/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| D-60 | - | 5.8 L 12V SOHV L6 | 1965/1980 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| D-70 | - | 5.8 L 12V SOHV L6 | 1970/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| D-80 | (853/883) | 5.8 L 12V SOHV L6 | 1982/1988 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| D-90 | (953/983/993) | 5.8 L 12V SOHV L6 | 1980/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| HAFEI | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| TOWNER | 1.0 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Terminal axial | TA3522 | |
| | MINI VAN | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2013 | Terminal axial | TA3522 | |
| | VAN | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Terminal axial | TA3522 | |
| TOWNER JUNIOR | PICK-UP BAU CD | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA3522 | |
| | PICK-UP BAU CS | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA3522 | |



Aplicações

| HAFEI | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| TOWNER JUNIOR | PICK-UP CD | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2010/2013 | Terminal axial | TA3522 | |
| | PICK-UP CS | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA3522 | |
| HONDA | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| ACCORD | EX | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2008/2009 | Bieleta | TC2501 | |
| | | | 2008/2012 | Bieleta | TC8416 | |
| | | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2008/2010 | Bieleta | TC8416 | |
| | LX | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2008/2008 | Bieleta | TC2501 | |
| | | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2008/2009 | Bieleta | TC8416 | |
| CITY | DX | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2009/2009 | Bieleta | TC2620 | |
| | | | 2009/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | DX 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 | |
| | DX 1.5 CVT | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 | |
| | EX | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2009/2009 | Bieleta | TC2620 | |
| | | | 2009/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | EX 1.5 CVT | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 | |
| | EXL | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2009/2009 | Bieleta | TC2620 | |
| | | | 2009/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | EXL 1.5 CVT | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 | |
| | LX | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2009/2009 | Bieleta | TC2620 | |
| | | | 2009/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | LX 1.5 CVT | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 | |
| | SPORT | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| CIVIC | COUPE SL | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2014/2014 | Bieleta | TC2306 | |
| | EX | 1.7 L 16V SOHC L4 | 2003/2006 | Bieleta | TC8423 | |
| | | | | Bieleta | TC8424 | |
| | EX 2.0 FLEX ONE | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2017/2017 | Bieleta | TC3802 | |
| | | | | Bieleta | TC3804 | |
| | EXL 2.0 | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2017/2017 | Bieleta | TC3802 | |
| | | | | Bieleta | TC3804 | |
| | EXR | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC2306 | |
| | EXR 2.0 FLEX ONE | 2.0 L 16V SOHV L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC2306 | |
| | EXS | 1.8 L 16V SOHC L4 | | 2007/2010 | Bieleta | TC8364 |
| 2007/2011 | | | | Bieleta | TC8289 | |
| | | | | Bieleta | TC8290 | |
| 2007/2012 | | | | Bieleta | TC2306 | |
| LX | 1.7 L 16V SOHC L4 | 2003/2006 | Bieleta | TC8423 | | |



| HONDA | | | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CIVIC | LX | 1.7 L 16V SOHC L4 | 2003/2006 | Bieleta | TC8424 | |
| | LXL | 1.7 L 16V SOHC L4 | 2003/2006 | Bieleta | TC8423 | |
| | | | | Bieleta | TC8424 | |
| | | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2007/2010 | Bieleta | TC8364 | |
| | | | | Bieleta | TC8289 | |
| | | | | Bieleta | TC8290 | |
| | | | | Bieleta | TC2306 | |
| | 2012/2013 | Terminal axial | TA2999 | | | |
| | LXL AT | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2011/2012 | Bieleta | TC2306 | |
| | LXL SE | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC2306 | |
| | LXR | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC2306 | |
| | LXR 2.0 FLEX ONE | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC2306 | |
| | LXS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2007/2010 | Bieleta | TC8364 | |
| | | | | Bieleta | TC8289 | |
| | | | | Bieleta | TC8290 | |
| | | | | Bieleta | TC2306 | |
| | | 2012/2013 | Terminal axial | TA2999 | | |
| | LXS AUTOMÁTICO | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2012/2013 | Terminal axial | TA2999 | |
| | | | | 2012/2014 | Bieleta | TC2306 |
| | SI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2010 | Bieleta | TC8364 | |
| | | | | Bieleta | TC2306 | |
| | | 2007/2011 | Bieleta | TC8289 | | |
| | | | Bieleta | TC8290 | | |
| | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC2306 | | |
| | SPORT AT | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2017/2017 | Bieleta | TC3802 | |
| | | | | Bieleta | TC3804 | |
| | SPORT MT | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2017/2017 | Bieleta | TC3802 | |
| Bieleta | | | | TC3804 | | |
| TOURING | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Bieleta | TC3802 | | |
| | | | Bieleta | TC3804 | | |
| CR-V | 2.0 16V AT | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2006/2007 | Bandeja de suspensão | TC2871 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2872 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2627 | |
| | EX | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2006/2007 | Bandeja de suspensão | TC2871 | |



| HONDA | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CR-V | EX | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2006/2007 | Bandeja de suspensão | TC2872 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2627 | |
| | EXL 2WD | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2012/2012 | Bandeja de suspensão | TC2871 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2872 | |
| | | | | Terminal axial | TA5021 | |
| | EXL 4WD | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2007/2011 | Pivô de suspensão | TC2627 | |
| | | | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC2871 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2872 | |
| | | | 2008/2008 | Bieleta | TC2277 | |
| | | | 2008/2011 | Bieleta | TC2271 | |
| | | | | Bieleta | TC2276 | |
| | | | 2012/2012 | Terminal axial | TA5021 | |
| | LX | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2012/2012 | Bandeja de suspensão | TC2871 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2872 | |
| | | | | Terminal axial | TA5021 | |
| | LX 2WD | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2007/2011 | Bandeja de suspensão | TC2871 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2872 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2627 | |
| | | | 2008/2008 | Bieleta | TC2277 | |
| | | | 2008/2011 | Bieleta | TC2271 | |
| | | | | Bieleta | TC2276 | |
| | LX 4X2 AT | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2012/2012 | Bandeja de suspensão | TC2871 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2872 | |
| Terminal axial | | | | TA5021 | | |
| LX 4X2 MT | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2012/2012 | Bandeja de suspensão | TC2871 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2872 | | |
| | | | Terminal axial | TA5021 | | |



| HONDA | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CR-V | SI 2.0 4X4 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2007 | Bandeja de suspensão | TC2871 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2872 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2627 | |
| FIT | CX | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | CX CVT | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | DX | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2008/2008 | Bieleta | TC2620 | |
| | | | 2008/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | DX 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 | |
| | | | 2015/2021 | Bieleta | TC7877 | |
| | | | | Bieleta | TC7878 | |
| | DX 1.5 CVT | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 | |
| | | | 2015/2017 | Bieleta | TC7877 | |
| | | | | Bieleta | TC7878 | |
| | ELX | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008/2008 | Bieleta | TC2620 | |
| | | | 2008/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | EX | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2005/2008 | Bieleta | TC8305 | |
| | | | | Bieleta | TC8306 | |
| | | | | Terminal axial | TA3294 | |
| | | | | Terminal axial | TA3295 | |
| | | | 2008/2008 | Bieleta | TC2620 | |
| | | | 2008/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | EX 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 | |
| | | | 2015/2021 | Bieleta | TC7877 | |
| | | | | Bieleta | TC7878 | |
| | EX AT | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2005/2008 | Bieleta | TC8305 | |
| | | | | Bieleta | TC8306 | |
| Terminal axial | | | | TA3294 | | |
| Terminal axial | | | | TA3295 | | |
| 2008/2008 | | | Bieleta | TC2620 | | |
| EXL | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008/2008 | Bieleta | TC2620 | | |
| | | 2008/2012 | Terminal axial | TA2864 | | |
| EXL 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 | | |
| | | 2015/2021 | Bieleta | TC7877 | | |
| | | | Bieleta | TC7878 | | |
| LX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | Bieleta | TC8305 | | |
| | | | Bieleta | TC8306 | | |



| HONDA | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FIT | LX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | Terminal axial | TA3294 | |
| | | | | Terminal axial | TA3295 | |
| | | | 2008/2008 | Bieleta | TC2620 | |
| | | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2008/2008 | Bieleta | TC2620 | |
| | | | 2008/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | | LX 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 |
| | 2015/2017 | | | Bieleta | TC7877 | |
| | | | Bieleta | TC7878 | | |
| | LX 1.5 CVT | | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 |
| | | 2015/2021 | | Bieleta | TC7877 | |
| | | | | Bieleta | TC7878 | |
| | LX AT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2004/2008 | Bieleta | TC8305 | |
| | | | | Bieleta | TC8306 | |
| | | | | Terminal axial | TA3294 | |
| | | | | Terminal axial | TA3295 | |
| | | | 2008/2008 | Bieleta | TC2620 | |
| | LX CVT | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | LXL | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | Bieleta | TC8305 | |
| | | | | Bieleta | TC8306 | |
| | | | | Terminal axial | TA3294 | |
| | | | | Terminal axial | TA3295 | |
| | | 2008/2008 | Bieleta | TC2620 | | |
| | | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2008/2008 | Bieleta | TC2620 | |
| | | | 2008/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| | LXL AT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2004/2008 | Bieleta | TC8305 | |
| | | | | Bieleta | TC8306 | |
| | | | | Terminal axial | TA3294 | |
| | | | | Terminal axial | TA3295 | |
| 2008/2008 | | | Bieleta | TC2620 | | |
| PERSONAL 1.5 CVT | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2017/2021 | Bieleta | TC7877 | | |
| | | | Bieleta | TC7878 | | |
| S AT | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2007/2008 | Bieleta | TC8305 | | |
| | | | Bieleta | TC8306 | | |
| | | | Terminal axial | TA3294 | | |
| | | | Terminal axial | TA3295 | | |
| | | 2008/2008 | Bieleta | TC2620 | | |
| TWIST | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2012/2015 | Terminal axial | TA2864 | | |



| HONDA | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FIT | TWIST | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3528 | |
| | TWIST CVT | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA2864 | |
| HR-V | ADVANCE | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3527 | |
| | EX | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC7922 | |
| | | | 2015/2022 | Bieleta | TC7917 | |
| | | | 2016/2022 | Terminal axial | TA3527 | |
| | EXL | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3527 | |
| | | | 2015/2015 | Bieleta | TC7922 | |
| | | | 2015/2022 | Bieleta | TC7917 | |
| | | | 2016/2022 | Terminal axial | TA3527 | |
| | LX CVT | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC7922 | |
| | | | 2015/2022 | Bieleta | TC7917 | |
| | | | 2016/2022 | Terminal axial | TA3527 | |
| | LX MT | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC7922 | |
| | | | 2015/2018 | Bieleta | TC7917 | |
| | | | 2016/2018 | Terminal axial | TA3527 | |
| | TOURING | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC7917 | |
| | | | | Terminal axial | TA3527 | |
| 1.5 L 16V DOHC L4 | | 2019/2022 | Bieleta | TC7917 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2627 | | |
| 2019/2023 | Terminal axial | TA3527 | | | | |
| | | | | | | |
| WR-V | EX 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2021 | Bieleta | TC8325 | |
| | | | | Bieleta | TC8425 | |
| | EXL 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2021 | Bieleta | TC8325 | |
| | | | | Bieleta | TC8425 | |
| | LX 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2020/2021 | Bieleta | TC8325 | |
| Bieleta | | | | TC8425 | | |
| HYUNDAI | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AZERA | 3.0 V6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2011/2015 | Bieleta | TC8345 | |
| | | | | Bieleta | TC2750 | |
| | | | 2011/2017 | Bieleta | TC2751 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2850 | |
| | 2012/2015 | Terminal axial | TA3544 | | | |
| | 3.3 V6 GLS | 3.3 L 24V DOHC V6 | 2007/2011 | Bieleta | TC2367 | |
| 2007/2012 | | | | Bieleta | TC8345 | |



| HYUNDAI | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AZERA | 3.3 V6 GLS | 3.3 L 24V DOHC V6 | 2011/2012 | Bieleta | TC2750 | |
| | | | | Bieleta | TC2751 | |
| COUPÉ | 2.0I LS | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2001/2002 | Terminal axial | TA2108 | |
| CRETA | 1 MILLION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8283 | |
| | ATTITUDE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Bieleta | TC8283 | |
| | LAUNCH EDITION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC8283 | |
| | PRESTIGE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Bieleta | TC8283 | |
| | PULSE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8283 | |
| | PULSE PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Bieleta | TC8283 | |
| | PULSE PLUS 1.6 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC8283 | |
| | SMART | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC8283 | |
| ELANTRA | 2.0L | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2006 | Terminal axial | TA2108 | |
| | | | 2005/2006 | Bucha da bandeja | TD899W | |
| | | | 2011/2013 | Terminal axial | TA2108 | |
| | | | | Terminal axial | TA2886 | |
| | GLS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2006 | Terminal axial | TA2108 | |
| | | | 2005/2006 | Bucha da bandeja | TD899W | |
| | | | 2011/2013 | Terminal axial | TA2108 | |
| | | | | Terminal axial | TA2886 | |
| GRAND SANTA FÉ | 3.3 7 LUGARES | 3.3 L 24V DOHC V6 | 2014/2019 | Bucha da bandeja | TD1656W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2850 | |
| HB20 | 1 MILLION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | COMFORT PLUS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT PLUS AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT PLUS TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| COMFORT STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | | |



| HYUNDAI | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| HB20 | COMFORT STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | COMFORT STYLE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | COMFORT STYLE TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2019 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | CONFORT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2012/2015 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | CONFORT PLUS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2012/2015 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | CONFORT STYLE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2012/2015 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | CONFORT STYLE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | COPA DO MUNDO FIFA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2019 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2019 | Terminal axial | TA3516 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| DIAMOND PLUS TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | 2019/2021 | Terminal axial | TA3516 | | |
| DIAMOND TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | 2019/2022 | Terminal axial | TA3516 | | |
| EDIÇÃO 5 ANOS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017/2019 | Terminal axial | TA3516 | | |
| | | | Bieleta | TC8287 | | |
| | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Terminal axial | TA3516 | | |
| | | | Bieleta | TC8287 | | |
| EDIÇÃO ESPECIAL | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3516 | | |
| EVOLUTION | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | 2019/2022 | Terminal axial | TA3516 | | |
| EVOLUTION TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | | |

| HYUNDAI | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| HB20 | EVOLUTION TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2022 | Terminal axial | TA3516 | |
| | FOR YOU | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | LAUNCH EDITION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | LIMITED | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3516 | |
| | OCEAN | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | PLATINUM | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2021/2023 | Terminal axial | TA3516 | |
| | PLATINUM PLUS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2021/2023 | Terminal axial | TA3516 | |
| | PREMIUM | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | PREMIUM AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | R SPEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | R SPEC AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | R SPEC LIMITED | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | SENSE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | 2019/2023 | Terminal axial | TA3516 | |
| | SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3516 | |
| | SPICY | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| Terminal axial | | | | TA3516 | | |
| SPORT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020/2022 | Terminal axial | TA3516 | | |
| UNIQUE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2019 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | | Terminal axial | TA3516 | | |
| VISION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | 2019/2022 | Terminal axial | TA3516 | | |
| | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | 2019/2022 | Terminal axial | TA3516 | | |



| HYUNDAI | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| HB20 S | 1 MILLION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT PLUS TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT PLUS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2013/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT PLUS G2 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT STYLE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT STYLE G2 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COMFORT STYLE TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | COPA DO MUNDO FIFA | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| Terminal axial | | | | TA3516 | | |
| 1.6 L 16V DOHC L4 | | 2014/2019 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | | Terminal axial | TA3516 | | |
| DIAMOND PLUS TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | 2019/2021 | Terminal axial | TA3516 | | |
| DIAMOND TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | 2019/2022 | Terminal axial | TA3516 | | |
| EDIÇÃO 5 ANOS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017/2019 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | | Terminal axial | TA3516 | | |
| | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | | Terminal axial | TA3516 | | |
| EDIÇÃO ESPECIAL | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3516 | | |
| EVOLUTION | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | | |



| HYUNDAI | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| HB20 S | EVOLUTION | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2022 | Terminal axial | TA3516 | |
| | EVOLUTION TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | 2019/2022 | Terminal axial | TA3516 | |
| | FOR YOU | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | IMPRESS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | LIMITED | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3516 | |
| | OCEAN | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | PLATINUM | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2021/2023 | Terminal axial | TA3516 | |
| | PLATINUM PLUS | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3516 | |
| | PREMIUM | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | PREMIUM G2 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3516 | |
| | STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Terminal axial | TA3516 | |
| | TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| Terminal axial | | | | TA3516 | | |
| UNIQUE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2019 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | | Terminal axial | TA3516 | | |
| VISION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | 2019/2022 | Terminal axial | TA3516 | | |
| | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | 2019/2022 | Terminal axial | TA3516 | | |
| HB20 X | PREMIUM | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | PREMIUN | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC8287 | |
| | PREMIUN AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | PREMIUN BLUENAV AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2019 | Bieleta | TC8287 | |
| | STYLE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | STYLE AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | STYLE BLUENAV | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC8287 | |
| | STYLE BLUENAV AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC8287 | |

| HYUNDAI | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| HB20 X | TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2016 | Bieleta | TC8287 | | | |
| HR | LONGO CHASSIS ALTO STD GL | 2.5 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Terminal axial | TA3537 | | | |
| | | | 2007/2008 | Bieleta | TC8313 | | | |
| | LONGO CHASSIS BAIXO STD GL | 2.5 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Terminal axial | TA3537 | | | |
| | | | 2007/2008 | Bieleta | TC8313 | | | |
| | LONGUE DECK STD | 2.5 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Terminal axial | TA3537 | | | |
| | | | 2007/2008 | Bieleta | TC8313 | | | |
| HR HD | 2.5 DIESEL | 2.5 L 8V SOHC L4 | 2007/2008 | Bieleta | TC8313 | | | |
| I30 | CW | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2010 | Bieleta | TC2152 | | | |
| | | | 2010/2012 | Bandeja de suspensão | TC2171 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2172 | | | |
| | | | | Bieleta | TC1981 | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1656W | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD899W | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1990 | | | |
| | | | Terminal axial | TA2492 | | | | |
| | | | 2012/2012 | Terminal axial | TA2886 | | | |
| | | | CW CVVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2010 | Bieleta | TC2152 | |
| | | | | | 2010/2012 | Bandeja de suspensão | TC2171 | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC2172 | |
| | Bieleta | TC1981 | | | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD1656W | | | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD899W | | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1990 | | | | | | |
| | Terminal axial | TA2492 | | | | | | |
| | 2012/2012 | Terminal axial | TA2886 | | | | | |
| | FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA2886 | | | |
| | | | 2012/2013 | Bieleta | TC1981 | | | |
| | | | 2012/2014 | Pivô de suspensão | TC2850 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA2492 | | | |
| | | | 2013/2014 | Bieleta | TC8283 | | | |
| | GLS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Bandeja de suspensão | TC2171 | | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC2172 | | | | |

| HYUNDAI | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|--------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| I30 | GLS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Bieleta | TC1981 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1656W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD899W | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1990 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2492 | | |
| | | 2010/2010 | Bieleta | TC2152 | | | |
| | | 2012/2012 | Terminal axial | TA2886 | | | |
| | | 2013/2015 | Terminal axial | TA2492 | | | |
| | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Bieleta | TC8283 | | | |
| | | GLS CVVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Bandeja de suspensão | TC2171 | |
| | Bandeja de suspensão | | | | TC2172 | | |
| | Bieleta | | | | TC1981 | | |
| | Bucha da bandeja | | | | TD1656W | | |
| | Bucha da bandeja | | | | TD899W | | |
| Pivô de suspensão | TC1990 | | | | | | |
| Terminal axial | TA2492 | | | | | | |
| 2010/2010 | Bieleta | | | | TC2152 | | |
| 2012/2012 | Terminal axial | TA2886 | | | | | |
| IX35 | 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC1706 | | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC3732 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2686 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2863 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3529 | | |
| | 2.0 AT FLEX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Bieleta | TC1706 | | |
| | | | | 2017/2023 | Braço de suspensão | TC3732 | |
| | | | | | Terminal axial | TA2863 | |
| | GL 2.0 AT FLEX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bieleta | TC1706 | | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | | |
| | | | 2016/2023 | Braço de suspensão | TC3732 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2863 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3529 | | |
| | | | GLS 2.0 AT FLEX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bieleta | TC1706 |
| | Bieleta | TC8287 | | | | | |
| 2015/2019 | Braço de suspensão | TC3732 | | | | | |

| HYUNDAI | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| IX35 | GLS 2.0 AT FLEX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Terminal axial | TA2863 | |
| | | | | Terminal axial | TA3529 | |
| | GLS 2WD AUTO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC3016 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3017 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC3732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2686 | |
| | | | | Terminal axial | TA3529 | |
| | | | | Terminal axial | TA3529 | |
| | 2011/2013 | Bieleta | TC1706 | | | |
| | 2012/2013 | Terminal axial | TA2863 | | | |
| | GLS 2WD MEC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC3016 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3017 | |
| | | | | Bieleta | TC1706 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC3732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2686 | |
| | | | | Terminal axial | TA2863 | |
| | | | | Terminal axial | TA3529 | |
| | GLS 4WD AUTO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Bandeja de suspensão | TC3016 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3017 | |
| | | | | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC3732 | |
| Pivô de suspensão | | | | TC2686 | | |
| Terminal axial | | | | TA3529 | | |
| 2011/2012 | | | Bieleta | TC1706 | | |
| LAUNCHING EDITION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC1706 | | |
| | | | Bieleta | TC8287 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC3732 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2686 | | |
| | | | Terminal axial | TA2863 | | |
| | | | Terminal axial | TA3529 | | |
| SANTA FÉ | 2.7 I 4X4 | 2.7 L 24V DOHC V6 | 2006/2010 | Bandeja de suspensão | TC3292 | |

| HYUNDAI | | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SANTA FÉ | 2.7 I 4X4 | 2.7 L 24V DOHC V6 | 2006/2010 | Bandeja de suspensão | TC3293 | |
| | | | 2007/2008 | Bieleta | TC2291 | |
| | | | 2007/2010 | Bieleta | TC2292 | |
| | Bieleta | TC8430 | | | | |
| | 2.7I 4X4 | 2.7 L 24V DOHC V6 | 2001/2005 | Pivô de suspensão | TC1559 | |
| | 3.5 4X4 | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2010/2012 | Bieleta | TC2292 | |
| | | | | Bieleta | TC8430 | |
| | GLS | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Bieleta | TC2292 | |
| | | | | Bieleta | TC8430 | |
| | | | 2012/2012 | Pivô de suspensão | TC1559 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC3732 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1656W | |
| | GLS V6 | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2010/2012 | Bieleta | TC2292 | |
| | | | | Bieleta | TC8430 | |
| SONATA | 2.4 I | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2009/2014 | Pivô de suspensão | TC2850 | |
| | | | 2011/2011 | Bieleta | TC2750 | |
| | | | | Bieleta | TC2751 | |
| | 3.3 L | 3.3 L 24V DOHC V6 | 2011/2011 | Terminal axial | TA3544 | |
| | | | | Bieleta | TC2750 | |
| | | | | Bieleta | TC2751 | |
| TUCSON | GL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2010 | Bandeja de suspensão | TC3016 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3017 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3199 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3200 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2378 | |
| | 2005/2008 | Bieleta | TC8294 | | | |
| | 2005/2010 | Bieleta | TC8300 | | | |
| | | Terminal axial | TA2371 | | | |
| | 2009/2010 | Pivô de suspensão | TC2686 | | | |
| | GL 4WD AUTO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2010 | Bandeja de suspensão | TC3016 | |



| HYUNDAI | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| TUCSON | GL 4WD AUTO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2010 | Bandeja de suspensão | TC3017 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3199 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3200 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2378 | |
| | | | 2005/2008 | Bieleta | TC8294 | |
| | | | 2005/2010 | Bieleta | TC8300 | |
| | | | | Terminal axial | TA2371 | |
| | 2009/2010 | Pivô de suspensão | TC2686 | | | |
| | GLS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC3016 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3017 | |
| | | | | Bieleta | TC8300 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC3732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2686 | |
| | | | | Terminal axial | TA2371 | |
| | GLS 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2371 | |
| | | | 2013/2019 | Bieleta | TC8300 | |
| | GLS 2.7 V6 | 2.7 L 24V DOHC V6 | 2004/2010 | Bandeja de suspensão | TC3199 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3200 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2378 | |
| | | | 2005/2008 | Bieleta | TC8294 | |
| | | | 2005/2010 | Bieleta | TC8300 | |
| Terminal axial | | | | TA2371 | | |
| GLS AUTOMÁTICO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2010 | Bandeja de suspensão | TC3199 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3200 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2378 | | |
| | | 2004/2012 | Bandeja de suspensão | TC3016 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3017 | | |
| | | 2005/2008 | Bieleta | TC8294 | | |
| | | 2005/2012 | Bieleta | TC8300 | | |

| HYUNDAI | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| TUCSON | GLS AUTOMÁTICO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2012 | Terminal axial | TA2371 | |
| | | | 2009/2012 | Pivô de suspensão | TC2686 | |
| | | | 2010/2012 | Braço de suspensão | TC3732 | |
| | GLS BASE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2371 | |
| | | | 2013/2019 | Bieleta | TC8300 | |
| | GLS TOP 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2371 | |
| | | | 2013/2019 | Bieleta | TC8300 | |
| | NEW EDIÇÃO ESPECIAL TURBO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Bieleta | TC8283 | |
| | NEW GL TURBO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8283 | |
| | NEW GLS TURBO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Bieleta | TC8283 | |
| NEW LIMITED TURBO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC8283 | | |
| NEW TOP TURBO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Bieleta | TC8283 | | |
| VELOSTER | AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA2886 | |
| | | | 2012/2013 | Bieleta | TC8283 | |
| | MT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA2886 | |
| | | | 2012/2013 | Bieleta | TC8283 | |
| VERA CRUZ | 3.8 V6 4WD | 3.8 L 24V DOHC V6 | 2007/2008 | Bieleta | TC2291 | |
| | | | 2007/2012 | Bieleta | TC2292 | |
| IVECO | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| DAILY | 35.10 FURGÃO HM 2800 RS | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | 35.10 FURGÃO HM 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |

| IVECO | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| DAILY | 35.10 FURGÃO HM 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2000/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | Bandeja de suspensão | TC1936 | | | | |
| | Bandeja de suspensão | TC1937 | | | | |
| | Bandeja de suspensão | TC1938 | | | | |
| | 2000/2006 | Filtro da direção hidráulica | | EFL043 | | |
| | 35.10 FURGÃO HM 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2000/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 35.10 FURGÃO HMV 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2000/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 35.10 FURGÃO RS 2800 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| 2002/2004 | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| 35.13 FURGÃO HM 2800 RS | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |

| IVECO | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| DAILY | 35.13 FURGÃO HM 3300 RS | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | | |
| | | | 2005/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | | |
| | | | 35S14 FURGÃO 3000 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | Bandeja de suspensão | TC1938 | | | | | | |
| | Terminal axial | TA2523 | | | | | | |
| | 2009/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | | | | |
| | 35S14 FURGÃO 3000 CS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | | |
| | | | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA2523 | | | |
| | | | 35S14 FURGÃO 3000 H1 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | | | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| Bandeja de suspensão | | | | | | TC1937 | | |
| Bandeja de suspensão | TC1938 | | | | | | | |



| IVECO | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 H1 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Terminal axial | TA2523 | |
| | | | 2007/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 35S14 FURGÃO 3450 CS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | | Terminal axial | TA2523 | |
| | 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | | Terminal axial | TA2523 | |
| | 35S14 FURGONE CD | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2012/2015 | Terminal axial | TA2523 | |
| | 35S14 FURGONE CS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC1937 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC1938 | | |
| 2012/2015 | | | Terminal axial | TA2523 | | |

| IVECO | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| DAILY | 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | | Terminal axial | TA2523 | |
| | 38.13 FURGÃO HMV 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2005/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 40.12 FURGÃO HMV 3300 VEDRATO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2001/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 40.12 VETRATO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2002/2005 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| Filtro da direção hidráulica | | | | EFL043 | | |

| IVECO | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| DAILY | 40.13 FURGÃO HM 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | 40.13 FURGÃO HM 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | 2005/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | 40.13 FURGÃO HMV 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2006/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | 45S14 FURGÃO HM 3300 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| Bandeja de suspensão | | | | | TC1938 | | |
| Terminal axial | | | | | TA2523 | | |
| 2008/2011 | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | | |
| 45S16 MINIBUS | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | 2008/2010 | Terminal axial | TA2523 | | |

| IVECO | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| DAILY | 45S17 GRAN FURGONE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | 2012/2015 | Terminal axial | TA2523 | |
| | 45S17 MINIBUS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | 2013/2015 | Terminal axial | TA2523 | |
| | 45S17 VETRATO | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | 2013/2015 | Terminal axial | TA2523 | |
| | 49.10 CHASSIS | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2000 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC1936 | | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC1937 | | | |
| 49.10 FURGÃO CURTO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2000 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | | |

| IVECO | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| DAILY | 49.10 FURGÃO CURTO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2000 | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | 49.10 FURGÃO LONGO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2000 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | 49.12 FURGÃO HM 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | 2005/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 49.12 FURGÃO HM 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | 2001/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 49.12 FURGÃO HMV 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | 2001/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 49.12 FURGÃO HMV 3950 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | | |



| IVECO | | | | | | |
|----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| DAILY | 49.12 FURGÃO HVMV 3950 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2001/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 50.13 FURGÃO HM 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 50.13 FURGÃO HM 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 50.13 FURGÃO HVMV 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 50.13 FURGÃO HVMV 3950 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC1936 | | |

| IVECO | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| DAILY | 50.13 FURGÃO HMV 3950 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | 50C13 FURGÃO HMV 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2004 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | 2001/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | | 55C16 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2010/2014 | Bandeja de suspensão |
| | Bandeja de suspensão | TC1936 | | | | | |
| | Bandeja de suspensão | TC1937 | | | | | |
| | Bandeja de suspensão | TC1938 | | | | | |
| | | | | 2010/2015 | Terminal axial | TA2523 | |
| | 55C16 3950 | 3.0 L 16V SOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2523 | | |
| | | | 2009/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| 55C16 3950 VETRATO | 3.0 L 16V SOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | | |

| IVECO | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| DAILY | 55C16 3950 VETRATO | 3.0 L 16V SOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1938 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA2523 | | | |
| | | | 2008/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | | |
| | | | 55C16 FURGÃO 3450 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | Bandeja de suspensão | TC1936 | | | | | | |
| | Bandeja de suspensão | TC1937 | | | | | | |
| | Bandeja de suspensão | TC1938 | | | | | | |
| | Terminal axial | TA2523 | | | | | | |
| | 2008/2011 | Filtro da direção hidráulica | | | EFL043 | | | |
| | 55C16 FURGÃO 3450 CS | 3.0 L 16V DOHC L4 | | | 2007/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | | | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | | | |
| | Terminal axial | TA2523 | | | | | | |
| | 55C16 FURGÃO 3750 CS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | | |
| | | | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | | |
| Terminal axial | | | | TA2523 | | | | |
| 2007/2012 | | | Bandeja de suspensão | TC1935 | | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | | | |
| | | | Terminal axial | TA2523 | | | | |
| 55C16 FURGÃO 4X2 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | | | |
| | | | | | | | | |

| IVECO | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| DAILY | 55C16 FURGÃO 4X2 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2523 | | |
| | | | | 2009/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 | | 2007/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | Terminal axial | TA2523 | | | | | |
| | 55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 | | 2007/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | Terminal axial | TA2523 | | | | | |
| | 55C17 GRAN FURGONE | 3.0 L 16V DOHC L4 | | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| Bandeja de suspensão | | | | | TC1937 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | | TC1938 | | |
| 2012/2015 | | | | Terminal axial | TA2523 | | |
| 55C17 MAXI FURGONE | 3.0 L 16V DOHC L4 | | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |



| IVECO | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| DAILY | 55C17 MAXI FURGONE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2012/2015 | Terminal axial | TA2523 | |
| | 55C17 MINIBUS 15L | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2012/2015 | Terminal axial | TA2523 | |
| | 55C17 MINIBUS 18L | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2012/2015 | Terminal axial | TA2523 | |
| | 55C17 MINIBUS CAB DUPLA | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2012/2015 | Terminal axial | TA2523 | |
| 59.12 FURGÃO HM 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | 2002/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |

| IVECO | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| DAILY | 60.12 FURGÃO HM 4180 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2002/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | 2003/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 2008/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | | Terminal axial | TA2523 | |
| | | | 70.12 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2004/2007 | Bandeja de suspensão |
| | Bandeja de suspensão | TC1936 | | | | |
| | Bandeja de suspensão | TC1937 | | | | |
| | Bandeja de suspensão | TC1938 | | | | |
| | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | | | |
| | 70.13 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 70C16 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC1938 | | |
| Terminal axial | | | | TA2523 | | |



| IVECO | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| DAILY | 70C16 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2008/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 2009/2009 | Terminal axial | TA3546 | |
| | 70C16 3750 SCUDATO | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | | Terminal axial | TA2523 | |
| | | | 2008/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 2009/2009 | Terminal axial | TA3546 | |
| | 70C16 4350 CITY CLASS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | | | | Terminal axial | TA2523 | |
| | | | 2008/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 2009/2009 | Terminal axial | TA3546 | |
| | 70C16 4350 SCUDATO | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| Terminal axial | | | | TA2523 | | |
| 2009/2009 | | | Terminal axial | TA3546 | | |
| 2009/2016 | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| 2010/2012 | | | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |



| IVECO | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| DAILY | 70C16 HD MASSIMO | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2010/2012 | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2523 | | |
| | 2010/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | | | |
| | 70C17 TRUCK CS | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | | | | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | |
| | 2012/2015 | Terminal axial | TA2523 | | | | |
| | 70C17 TRUCK HDCD | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1938 | | |
| | | | 2012/2015 | Terminal axial | TA2523 | | |
| | | | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | 70C17 TRUCK HDCS | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC1935 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1936 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1937 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC1938 | | | |
| 2012/2015 | | | Terminal axial | TA2523 | | | |
| 2014/2021 | | | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | | |

| IVECO | | | | | | |
|-------------|------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| EUROCARGO | 120-E15 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1997/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 160-E23 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1999/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-E21 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2004/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-E22 | 5.9 L 24V SOHC L6 | 2003/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 230-E22 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2005/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 230-E24 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| EUROTECH | 450-E37 | 14.0 L 12V SOHV L6 | 1998/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| EUROTRAKKER | 380-E38 | 13.8 L 12V SOHV L6 | 1998/2001 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 450-E37 | 14.0 L 12V SOHV L6 | 1999/2001 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| IVECO BUS | 170-E22 | 5.9 L 24V SOHC L6 | 2005/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-S28 | 6.7 L 24V DOHC L6 | 2017/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-S28F | 6.7 L 24V DOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| POWERSTAR | 450-E46 | 13.8 L 12V SOHV L6 | 2004/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| SCUDATO | 49.12S HM | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 50.13 HMV VETRATO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 59.12S HM | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 60.13 HM 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 60.13 HM 4180 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2006/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 60.13 HM CITY CLASS | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2004/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 60.13 HMV 3300 VETRATO | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| STRALIS 400 | 490-S40 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| IVECO | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| STRALIS 400 | 490-S44 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2019/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 600-S40 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 600-S44 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2019/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| STRALIS 440 | 490-S44 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 600-S44 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 800-S44 TZ | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| STRALIS 490 | 490-S41/42 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2008/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 490-S46 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2010/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| STRALIS 740 | 740-S42 TZ | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2008/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| STRALIS HD | 450-S38 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2004/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 450-S42 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 490-S38 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2008/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 570-S38 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 570-S42 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 570-S42 TZ | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 740-S42 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2007/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 740-S42 TZ | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2007/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| STRALIS HD 740 | 740-S46 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2010/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| STRALIS HI-ROAD | 490-S40 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 490-S44 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 600-S40 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| IVECO | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| STRALIS HI-ROAD | 600-S44 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| STRALIS HI-WAY | 490-S44 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| STRALIS RST | 570-S38 NR | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2007/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 570-S38 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2007/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 570-S41 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2007/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 570-S42 TA | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2007/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 570-S46 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2010/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| TECTOR | 17-280 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-E25 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2007/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-E25 T | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2007/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-E28 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-E28 S | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2013/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 5.9 L 24V SOHC L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-E28 T | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-E28S T | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 24-280 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 240-E25 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2007/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 240-E28 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 240-E28 S | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 260-E28 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2013/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 260-E28 BETONEIRA | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| IVECO | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| TECTOR | 310-E28 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2018/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| TECTOR ATTACK | 150-E21 ECONOMY | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-E22 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2013/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 170-E28 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 240-E22 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2013/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 240-E28 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| TECTOR STRADALE | 240-E28 S | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| TRAKKER | 380-T38 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2009/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 380-T42 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2009/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 720-T42 T | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2009/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 720-T42 TN | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| VERTIS | 130V18 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2010/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 90V16 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2010/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| JAC | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| J3 | HATCH | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2010/2015 | Bieleta | TC8330 | |
| | PLAY | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC8330 | |
| | S | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8330 | |
| | TURIN | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2010/2015 | Bieleta | TC8330 | |
| | TURIN PLAY | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC8330 | |
| | TURIN S | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC8330 | |
| JEEP | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CHEROKEE | LIMITED 3.2 V6 | 3.2 L 12V SOHC V6 | 2014/2014 | Bieleta | TC8362 | |
| | LONGITUDE 3.2 V6 | 3.2 L 12V SOHC V6 | 2014/2014 | Bieleta | TC8362 | |
| | TRAILHAWK 3.2 V6 | 3.2 L 12V SOHC V6 | 2014/2014 | Bieleta | TC8362 | |
| CHEROKEE SPORT | 3.7 4X4 | 3.7 L 12V SOHC V6 | 2008/2015 | Pivô de suspensão | TC3643 | |



| JEEP | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CHEROKEE SPORT | 3.7 LIMITED 4X4 | 3.7 L 12V SOHC V6 | 2008/2015 | Pivô de suspensão | TC3643 | |
| COMMANDER | 3.7 4X4 LIMITED | 3.7 L 24V DOHC V6 | 2005/2006 | Pivô de suspensão | TC3643 | |
| COMPASS | LIMITED | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2017/2019 | Terminal axial | TA3518 | |
| | LIMITED 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2018/2021 | Terminal axial | TA3518 | |
| | LIMITED 2.0 TURBO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2017/2021 | Terminal axial | TA3518 | |
| | LONGITUDE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3518 | |
| | LONGITUDE 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2018/2021 | Terminal axial | TA3518 | |
| | LONGITUDE 2.0 TURBO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2018/2021 | Terminal axial | TA3518 | |
| | LONGITUDE TURBODIESEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3518 | |
| | NIGHT EAGLE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| | NIGHT EAGLE TURBO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| | OPENING EDITION 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3518 | |
| | S | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2018/2021 | Terminal axial | TA3518 | |
| | SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3518 | |
| | SPORT 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2018/2021 | Terminal axial | TA3518 | |
| | TRAILHAWK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3518 | |
| TRAILHAWK 2.0 TURBO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC3735 | | |
| | | 2018/2021 | Terminal axial | TA3518 | | |
| GRAND CHEROKEE | 3.0 CRD LIMITED | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2005/2011 | Pivô de suspensão | TC3643 | |
| | 4.7 4X4 LIMITED | 4.7 L 16V SOHC V8 | 2005/2006 | Pivô de suspensão | TC3643 | |
| | OVERLAND | 5.7 L 16V SOHC V8 | 2007/2010 | Pivô de suspensão | TC3643 | |
| | SRT8 | 6.1 L 16V SOHV V8 | 2006/2010 | Pivô de suspensão | TC3643 | |
| RENEGADE | 1.8 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC3735 | |

| JEEP | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------------|-----------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| RENEGADE | 1.8 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bieleta | TC7564 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| | 1.8 AT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2021 | Bieleta | TC7564 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| 75 ANOS | | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2015/2017 | Bieleta | TC7564 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| 75 ANOS 2.0 DIESEL AT9 4X4 | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2015/2017 | Bieleta | TC8282 | |
| Terminal axial | TA3518 | | | | | |
| CUSTOM | | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC7564 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| CUSTOM 2.0 AT 4X4 | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8282 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| LIMITED | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8282 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| | | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2017/2021 | Bieleta | TC7564 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| LIMITED EDITION | | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2015/2017 | Bieleta | TC7564 | |
| Terminal axial | TA3518 | | | | | |
| LONGITUDE | | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2015/2017 | Bieleta | TC8282 | |
| | | | 2015/2021 | Bieleta | TC7564 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| LONGITUDE 2.0 DIESEL AT9 4X4 | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2015/2021 | Bieleta | TC8282 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| LONGITUDE LIMITED EDITION | | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2015/2017 | Bieleta | TC7564 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| MOAB | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2020/2021 | Bieleta | TC8282 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| NIGHT EAGLE | | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC7564 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| NIGHT EAGLE 2.0 AT 4X4 | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8282 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |

| JEEP | | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| RENEGADE | S | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2022/2023 | Bieleta | TC8282 | |
| | SPORT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2015/2017 | Bieleta | TC8282 | |
| | | | 2015/2021 | Bieleta | TC7564 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| | SPORT 2.0 DIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2015/2017 | Bieleta | TC8282 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| | TRAILHAWK | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC3735 | |
| | | | 2015/2017 | Bieleta | TC8282 | |
| | | | | Terminal axial | TA3518 | |
| | | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2022/2023 | Bieleta | TC8282 | |
| | TRAILHAWK 2.0 DIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2022 | Terminal axial | TA3518 | |
| | | | 2017/2023 | Bieleta | TC8282 | |
| | WILLYS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8282 | |
| Terminal axial | | | | TA3518 | | |
| WSL 1.8 FLEX AT6 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC7564 | | |
| | | | Terminal axial | TA3518 | | |
| KIA | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CADENZA | 3.5 V6 | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2011/2011 | Terminal axial | TA3544 | |
| CARENS | 2.0 CVVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2013 | Bucha da bandeja | TD1656W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1990 | |
| CERATO | 1.6 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004/2012 | Terminal axial | TA2108 | |
| | | | 2008/2009 | Bieleta | TC2152 | |
| | | | | 2009/2013 | Bucha da bandeja | TD899W |
| | | | | | Terminal axial | TA5204 |
| | | | 2013/2013 | Bieleta | TC8283 | |
| | 1.6 AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC8283 | |
| | | | | Terminal axial | TA3255 | |
| | | | 2016/2019 | Terminal axial | TA3255 | |
| | 2.0 KOUP | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA2108 | |
| | | | 2010/2013 | Bucha da bandeja | TD899W | |
| Terminal axial | | | | TA5204 | | |
| 2013/2013 | | | Bieleta | TC8283 | | |
| EX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2009 | Terminal axial | TA2108 | | |
| | | 2008/2009 | Bieleta | TC2152 | | |



| KIA | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CERATO | FLEX AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC8283 | |
| | | | 2013/2016 | Terminal axial | TA3255 | |
| | FLEX MT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC8283 | |
| | | | 2013/2016 | Terminal axial | TA3255 | |
| | GLS 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2009 | Terminal axial | TA2108 | |
| | | | 2008/2009 | Bieleta | TC2152 | |
| MAGENTIS | EX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2010 | Pivô de suspensão | TC1990 | |
| OPTIMA | 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC2751 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2850 | |
| | EX 2.4 L | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC2751 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2850 | |
| SORENTO | 2.4 4X2 AT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3547 | |
| | 2.4 4X4 AT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Terminal axial | TA3547 | |
| | 2.4 4X4 EX | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2009/2009 | Bieleta | TC2292 | |
| | | | 2009/2013 | Bieleta | TC2291 | |
| | | | 2011/2011 | Bieleta | TC2750 | |
| | | | | Bieleta | TC2751 | |
| | | | 2013/2015 | Terminal axial | TA3547 | |
| | 3.3 V6 AUT | 3.3 L 24V DOHC V6 | 2015/2018 | Terminal axial | TA3547 | |
| | 3.5 4X2 AT | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2018/2019 | Terminal axial | TA3547 | |
| | 3.5 4X4 AT | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3547 | |
| | 3.5 I EX | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2009/2009 | Bieleta | TC2292 | |
| | 3.5 L V6 | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2010/2013 | Bieleta | TC2291 | |
| | | | 2011/2011 | Bieleta | TC2750 | |
| | | | | Bieleta | TC2751 | |
| | | | 2013/2015 | Terminal axial | TA3547 | |
| | 3.5 V6 | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2010/2013 | Bieleta | TC2291 | |
| | | | 2011/2011 | Bieleta | TC2750 | |
| | | | | Bieleta | TC2751 | |
| | EX | 3.8 L 24V DOHC V6 | 2009/2009 | Bieleta | TC2292 | |
| | EX 2.4 4X2 AT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Terminal axial | TA3547 | |
| EX 2.5 DIESEL 4X4 AT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2009/2009 | Bieleta | TC2292 | | |
| SOUL | 1.6 CVVT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009/2010 | Bieleta | TC3353 | |
| | | | | Bieleta | TC354 | |
| | 1.6 CVVT FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2014 | Bieleta | TC3353 | |
| | | | | Bieleta | TC354 | |
| | 1.6 FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2019 | Bieleta | TC3353 | |



| KIA | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SOUL | 1.6 FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2019 | Bieleta | TC354 | |
| | | | 2014/2019 | Pivô de suspensão | TC2850 | |
| | 1.6 TOP FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC3353 | |
| | | | | Bieleta | TC354 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2850 | |
| SPORTAGE | 2.0 LX 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2009 | Bieleta | TC8293 | |
| | | | | Bieleta | TC8294 | |
| | | | | Bieleta | TC8296 | |
| | | | 2007/2011 | Bandeja de suspensão | TC3199 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3200 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2378 | |
| | | | 2007/2013 | Terminal axial | TA2371 | |
| | | | 2010/2014 | Bandeja de suspensão | TC3016 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3017 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC3732 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1656W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2686 | |
| | | | 2011/2011 | Bieleta | TC2700 | |
| | | | 2011/2014 | Bieleta | TC8287 | |
| | 2012/2014 | Terminal axial | TA2863 | | | |
| | 2.0 LX FLEX 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Terminal axial | TA2371 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3016 | |
| | | | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | TC3017 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC3732 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1656W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2686 | |
| 2012/2016 | | | Bieleta | TC8287 | | |
| | | | Terminal axial | TA2863 | | |
| | | | Terminal axial | TA3529 | | |
| 2004/2007 | | | Bandeja de suspensão | TC3199 | | |
| 2.0I LX 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2007 | Bandeja de suspensão | TC3199 | | |



| KIA | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| SPORTAGE | 2.0I LX 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2007 | Bandeja de suspensão | TC3200 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2378 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA2371 | | | |
| | | | 2005/2007 | Bieleta | TC8293 | | | |
| | | | | Bieleta | TC8294 | | | |
| | | | | Bieleta | TC8296 | | | |
| | 2.7I EX 4X4 | 2.7 L 24V DOHV V6 | 2004/2010 | Bandeja de suspensão | TC3199 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3200 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2378 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA2371 | | | |
| | | | 2005/2009 | Bieleta | TC8293 | | | |
| | | | | Bieleta | TC8294 | | | |
| | | | | Bieleta | TC8296 | | | |
| | | | EX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC8293 | |
| | | | | | | Bieleta | TC8294 | |
| | Bieleta | TC8296 | | | | | | |
| | 2008/2011 | Bandeja de suspensão | | | TC3199 | | | |
| | | Bandeja de suspensão | | | TC3200 | | | |
| | | Pivô de suspensão | | | TC2378 | | | |
| | 2008/2013 | Terminal axial | | | TA2371 | | | |
| | 2010/2014 | Bucha da bandeja | | | TD1656W | | | |
| | 2010/2015 | Bandeja de suspensão | | | TC3016 | | | |
| | | Bandeja de suspensão | | | TC3017 | | | |
| | | Braço de suspensão | | | TC3732 | | | |
| | | Pivô de suspensão | | | TC2686 | | | |
| | 2010/2016 | Terminal axial | | | TA3529 | | | |
| | 2011/2011 | Bieleta | | | TC2700 | | | |
| 2011/2016 | Bieleta | TC8287 | | | | | | |
| 2012/2016 | Terminal axial | TA2863 | | | | | | |
| EX 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2021 | Terminal axial | TA2863 | | | | |
| | | | Terminal axial | TA3529 | | | | |

| KIA | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| SPORTAGE | LX | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2011 | Bandeja de suspensão | TC3199 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3200 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2378 | | |
| | | | 2010/2012 | Bandeja de suspensão | TC3016 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3017 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC3732 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1656W | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2686 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2371 | | |
| | | | 2011/2011 | Bieleta | TC2700 | | |
| | | | | 2011/2012 | Bieleta | TC8287 | |
| | | | | | 2012/2012 | Terminal axial | TA2863 |
| | LX 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2021 | Terminal axial | TA2863 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3529 | | |
| | LX AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Terminal axial | TA2371 | | |
| | | | | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | TC3016 | |
| | | | Bandeja de suspensão | | TC3017 | | |
| | | | Braço de suspensão | | TC3732 | | |
| | | | Bucha da bandeja | | TD1656W | | |
| | | | Pivô de suspensão | | TC2686 | | |
| | | | 2012/2016 | Bieleta | TC8287 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2863 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3529 | | |
| LX MT | | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Terminal axial | TA2371 | |
| | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | | | TC3016 | | |
| | | Bandeja de suspensão | | TC3017 | | | |
| | | Braço de suspensão | | TC3732 | | | |
| | | Bucha da bandeja | | TD1656W | | | |
| | | Pivô de suspensão | | TC2686 | | | |
| | 2012/2016 | Bieleta | | TC8287 | | | |



Aplicações

| KIA | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| SPORTAGE | LX MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Terminal axial | TA2863 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3529 | | |
| LAND ROVER | | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| DISCOVERY | BLACK | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3541 | | |
| DISCOVERY III | 2.7 TDV6 AWD | 2.7 L 24V OHV V6 | 2004/2009 | Terminal axial | TA3559 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3563 | | |
| | HSE 4.4 V8 4X4 | 4.4 L 32V DOHC V8 | 2004/2009 | Terminal axial | TA3559 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3563 | | |
| | S | 2.7 L 24V DOHC V6 | 2007/2009 | Terminal axial | TA3559 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3563 | | |
| | S 4.0 V6 4X4 | 4.0 L 24V DOHC V6 | 2004/2009 | Terminal axial | TA3559 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3563 | | |
| DISCOVERY IV | GRAPHITE | 3.0 L 24V OHV V6 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3559 | | |
| | HSE 3.0 SDV6 | 3.0 L 24V OHV V6 | 2010/2014 | Terminal axial | TA3559 | | |
| | | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2014/2015 | Terminal axial | TA3559 | | |
| | HSE 5.0 V8 AWD | 5.0 L 32V OHV V8 | 2009/2013 | Terminal axial | TA3559 | | |
| | RAW 3.0 TDV6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3559 | | |
| | SE 3.0 SDV6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2009/2015 | Terminal axial | TA3559 | | |
| | | | 3.0 L 24V OHV V6 | 2009/2010 | Terminal axial | TA3559 | |
| | | | 3.0 L 24V SOHC V6 | 2009/2013 | Terminal axial | TA3559 | |
| | | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2013/2016 | Terminal axial | TA3559 | | |
| FREELANDER 2 | DYNAMIC 2.2 SD4 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | TC2858 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2859 | | |
| | | | | Bieleta | TC2436 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2591 | | |
| | ED4 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2010/2015 | Bandeja de suspensão | TC2858 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2859 | | |
| | | | | Bieleta | TC2436 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2591 | | |
| | I6 S 3.2 | 3.2 L 24V DOHC L6 | 2008/2012 | Bieleta | TC2436 | | |
| | I6 SE 3.2 | 3.2 L 24V DOHC L6 | 2008/2010 | Bieleta | TC2436 | | |
| SD4 S 2.2 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2010/2015 | Bandeja de suspensão | TC2858 | | | |

| LAND ROVER | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FREELANDER 2 | SD4 S 2.2 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2010/2015 | Bandeja de suspensão | TC2859 | |
| | | | | Bieleta | TC2436 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2591 | |
| | SE | 3.2 L 24V DOHC L6 | 2010/2012 | Bieleta | TC2436 | |
| | SI4 S 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC2436 | |
| RANGE ROVER EVOQUE | AUTOBIOGRAPHY 2.0 SI4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2018 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | DYNAMIC 2.0 SI4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Terminal axial | TA3541 | |
| | | | 2011/2014 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | Bandeja de suspensão | TC3033 | | | | |
| | DYNAMIC TECH 2.0 SI4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Terminal axial | TA3541 | |
| | | | 2011/2014 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | Bandeja de suspensão | TC3033 | | | | |
| | DYNAMIQUE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Terminal axial | TA3541 | |
| | HSE 2.0 SD4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2018 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | HSE 2.0 TD4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | HSE 2.2 SD4 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| HSE DYNAMIC 2.0 SD4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2018 | Bandeja de suspensão | TC3032 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | | |
| HSE DYNAMIC 2.0 SI4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Bandeja de suspensão | TC3032 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | | |



| LAND ROVER | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| RANGE ROVER EVOQUE | HSE DYNAMIC 2.0 Si4 CONVERSÍVEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | HSE DYNAMIC CONVERSIVEL 2.0 SI4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | HSE R-DYNAMIC 2.0 SI4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019/2023 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | HSE R-DYNAMIC 2.0 SI4 PHEV | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | HSE R-DYNAMIC BLACK 2.0 SI4 PHEV | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | PRESTIGE TECH 2.2 SD4 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | PRESTIGIE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Terminal axial | TA3541 | |
| | PURE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Terminal axial | TA3541 | |
| | PURE TECH 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Terminal axial | TA3541 | |
| | R-DYNAMIC SE 2.0 TD4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | SE 2.0 SI4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2023 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC3033 | | |
| SE 2.0 TD4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bandeja de suspensão | TC3032 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | | |
| SE 2.2 SD4 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC3032 | | |



Aplicações

| LAND ROVER | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| RANGE ROVER EVOQUE | SE 2.2 SD4 | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | SE DYNAMIC 2.0 SI4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| | SE R-DYNAMIC 2.0 SI4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019/2023 | Bandeja de suspensão | TC3032 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3033 | |
| LEXUS | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| NX200T | F-SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| | LUXURY | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| NX300H | DYNAMIC HIBRIDO | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2023 | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| | F-SPORT HIBRIDO | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2023 | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| | LUXURY HIBRIDO | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2023 | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| MAN | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| TGX | 28-440 XL | 12.4 L 24V DOHC L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 28-440 XLX | 12.4 L 24V DOHC L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 29-440 XL | 12.4 L 24V DOHC L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 29-440 XLX | 12.4 L 24V DOHC L6 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 29-480 XL | 12.4 L 24V DOHC L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 29-480 XLX | 12.4 L 24V DOHC L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 33-440 | 12.4 L 24V DOHC L6 | 2012/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| MAZDA | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| B 2200 | 2.2 DIESEL | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1990/1995 | Pivô de suspensão | TC588 | |
| MERCEDES BENZ | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 1214 C | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1997/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 1214 K | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1999/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 1215 C | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2000/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 1318 | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2003/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 1418 E | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 2000/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 2418 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1992/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 710 | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1995/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 2001/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 712 | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1996/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 712 C | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 1999/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 912 | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1988/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 914 | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1994/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 914 C | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 1999/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 915 E | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| ACCELO | 1316/37 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 1316/44 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 715 C | 2.7 L 20V SOHV L5 | 2003/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 915 C | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2003/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| ACTROS | 2546 LS (EURO III) | 12.0 L 24V SOHV V6 | 2010/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2546 LS PLUS (EURO III) | 12.0 L 24V SOHV V6 | 2008/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2646 LS | 12.0 L 24V SOHV V6 | 2010/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2646 S | 12.0 L 24V SOHV V6 | 2010/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| ACTROS | 4844 | 12.0 L 24V SOHV V6 | 2012/2020 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4844 K | 12.0 L 24V SOHV V6 | 2009/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| ATEGO | 1315 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2004/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 1318 BLUETEC | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2006/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 1418 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2004/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 1518 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2004/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 1718 | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2004/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 1725 | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2004/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 1728 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2007/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2425 | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2005/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2428 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2007/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| AXOR | 1933/36 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2005/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2035 S | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2036/36 ESTRADIRO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2036/36 ESTRADIRO SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2036/36 MULTIUSO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2040 S | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2041/36 ESTRADIRO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2041/36 ESTRADIRO SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2041/36 MULTIUSO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AXOR | 2044 S | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2533/48 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2005/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2533/48 SUSPENSÃO METÁLICA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2533/48 SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2535 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2009/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2536/31 ESTRADAIRO SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2536/36 ESTRADAIRO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2536/36 ESTRADAIRO SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2536/36 MULTIUSO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2540 S | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2541/36 ESTRADAIRO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2541/36 ESTRADAIRO SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2019/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2544/31 ESTRADAIRO SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2544/33 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2544/36 ESTRADAIRO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2544/36 ESTRADAIRO SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2544/36 MULTIUSO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2640 S | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2641 33/36 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2012/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AXOR | 2644 S | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2644/33 ESTRADIEIRO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2644/33 ESTRADIEIRO SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2644/33 MULTIUSO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2644/36 ESTRADIEIRO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2644/36 ESTRADIEIRO SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2644/36 MULTIUSO SUSPENSÃO METÁLICA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2826 | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2006/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2831 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2006/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2831 B | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 2831 K | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 3340 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 3341 K | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 3341 P | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2013/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 3341 S | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2013/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 3344/33 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 3344/48 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4140 K | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2006/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4141 K | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2012/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4144 K | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AXOR | 4144/33 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| CLA-CLASS | CLA180 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | CLA200 FIRST EDITION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | | | | Bieleta | TC3930 | |
| | CLA200 TURBO FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC3930 | |
| | | | 2015/2019 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | CLA200 URBAN | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | | | | Bieleta | TC3930 | |
| | CLA200 URBAN FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC3930 | |
| | | | 2015/2017 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | CLA200 VISION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | | | | Bieleta | TC3930 | |
| | CLA200 VISION FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC3930 | |
| | | | 2015/2017 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| CLA250 SPORT 4MATIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bandeja de suspensão | TC3703 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | | |
| | | | Bieleta | TC3930 | | |



| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CLA-CLASS | CLA45 AMG 4MATIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC3930 | |
| CLASSE A | A200 STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | | | | Bieleta | TC3930 | |
| | A200 TAG HEUER FORMULA 1 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | | | | Bieleta | TC3930 | |
| | A200 TURBO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | | | | Bieleta | TC3930 | |
| | A200 TURBO STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | | | | Bieleta | TC3930 | |
| | A200 TURBO URBAN | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | | | | Bieleta | TC3930 | |
| A250 TURBO SPORT AMG | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2019 | Bandeja de suspensão | TC3703 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | | |
| | | | Bieleta | TC3930 | | |
| A45 AMG 4MATIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2017 | Bieleta | TC3930 | | |
| CLASSE B | B200 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2018 | Bandeja de suspensão | TC3703 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3704 | |
| | | | | Bieleta | TC3930 | |
| GLA-CLASS | GLA 250 SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC3930 | |
| | GLA 250 VISION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC3930 | |
| | GLA 45 AMG 4MATIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC3930 | |
| | GLA200 ADVANCE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC3930 | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GLA-CLASS | GLA200 STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC3930 | |
| | GLA200 VISION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC3930 | |
| | GLA200 VISION BLACK EDITION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC3930 | |
| L 1111 | - | 5.1 L 12V SOHV L6 | 1964/1970 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1113 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1966/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1114 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1986/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1115 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1985/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1118 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1214 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1989/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1218 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1989/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1218 EL | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2001/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1313 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1966/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1314 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1987/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1315 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1980/1980 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1316 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1975/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1316 M | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1975/1980 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1317 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1986/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1318 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1987/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1319 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1984/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1414 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1989/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1418 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1989/2001 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1418 E | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1989/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|---------------|--------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| L 1418 EL | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2001/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1620 | - | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2006/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 1622 | - | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2001/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 2314 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1990/1993 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 2318 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1990/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 608 D | - | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1972/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 610 A | - | 3.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1985 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 708 E | - | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 709 | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1988/1993 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 37/42 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1988/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L/LP 312 | - | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1960/1960 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LA 1111 | - | 5.1 L 12V SOHV L6 | 1960/1963 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LA 1313 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1973/1980 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LA 1418 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1989/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LAK 1111 | - | 5.1 L 12V SOHV L6 | 1965/1970 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LAK 1313 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1966/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LAK 1314 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1987/1988 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LAK 1317 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LAK 1418 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1989/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LB 2318 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1990/1993 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LB/LO 814 | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1997/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|---------------|--------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| LK 1111 | - | 5.1 L 12V SOHV L6 | 1960/1964 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 1113 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1973/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 1114 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1986/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 1118 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 1214 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1989/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 1314 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1987/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 1316 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1975/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 1317 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1986/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 1318 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 1414 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1989/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 1418 E | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1989/1993 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 2318 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1990/1993 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LO 1114 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1987/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LO 603 | - | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1975/1979 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LO 608 | - | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1980/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LO 610 | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 2001/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LO 708 | - | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LO 712 | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 2003/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LO 812 | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1988/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 2003/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LO 914 | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 1999/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| LO 915 | CHASSI | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2004/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| LP 312 | - | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1971/1971 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| LPO 1113 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1980/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| LS 1111 | - | 5.1 L 12V SOHV L6 | 1960/1965 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| LS 1113 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1973/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| LS 1634 | - | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2006/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| O 326 | - | 5.6 L 24V DOHC L6 | 1960/1979 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| O 362 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1971/1979 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| O 400 | - | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1994/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | PLAT | 10.0 L 10V SOHV L5 | 1994/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | R | 10.0 L 10V SOHV L5 | 1995/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | RS | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1995/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | RSD | | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1995/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 12.0 L 24V SOHV L6 | 1995/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | RSE | | 12.0 L 24V SOHV L6 | 1995/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | RSL | | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1995/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | UP ARTICULADO | | 10.0 L 10V SOHV L5 | 1995/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | UP PLAT | | 10.0 L 10V SOHV L5 | 1995/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | UPA PLAT | | 10.0 L 10V SOHV L5 | 2004/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| O 500 | ARTICULADO | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2006/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | M 1725 | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2001/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| O 500 | M 1726 | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2006/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | M 1728 | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2005/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | M 1826 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | M 1826 BUGGY | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | R | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | R 1632 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2002/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | R 1830 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2005/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | RS | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | RS 1636 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2004/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | RS 1836 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | RSD | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | RSD 2036 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2004/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | RSD 2236 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2005/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | RSD 2436 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2008/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | U 1725 | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2001/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| U 1726 | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2007/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| OF 1113 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1982/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 1115 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1987/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 1218 | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2009/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 1313 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1969/1979 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|---------------|--------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| OF 1314 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1987/1988 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 1318 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1997/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 1417 | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 1998/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 1418 | CHASSI | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2004/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 1620 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1993/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 1625 | - | 10.0 L 10V SOHV L5 | 1996/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 1721 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1997/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 1722 | - | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2002/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 1820 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1994/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OF 809 | - | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1996/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OH 1313 | - | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1980/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OH 1315 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1987/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OH 1318 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1990/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OH 1417 | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2003/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OH 1418 | EL | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2003/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OH 1419 | - | 9.7 L 10V SOHV L5 | 1980/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OH 1420 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1998/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OH 1421 | L | 6.0 L 12V SOHV L6 | 2003/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OH 1518 | - | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2007/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OH 1621 | L | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1997/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| OH 1623 | - | 6.0 L 12V SOHV L6 | 2001/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |



| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| OH 1628 | L | 10.0 L 10V SOHV L5 | 1999/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| SPRINTER CHASSI | 310 D | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2001 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | 311 CDI STREET | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 2012/2016 | Terminal axial | TA2462 | |
| | | | | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 313 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001/2009 2012/2012 2017/2019 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | | | | Terminal axial | TA2462 | |
| | | | | Bieleta | TC1923 | |
| | 314 CDI LONGO TETO BAIXO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 314 CDI TETO BAIXO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 412 CDI | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | 412 CDI WINDLAUF | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | 413 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001/2009 2012/2012 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | 415 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 2012/2019 | Terminal axial | TA2462 | |
| | | | | Bieleta | TC1923 | |
| | 416 CDI LONGO TETO BAIXO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 515 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 2012/2019 | Terminal axial | TA2462 | |
| | | | | Bieleta | TC1923 | |
| | 516 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| 516 CDI LONGO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | | |
| | | | Bieleta | TC1924 | | |
| SPRINTER FURGÃO | 310 D | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2001 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |



| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SPRINTER FURGÃO | 311 CDI STREET | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA2462 | |
| | | | 2012/2016 | Bieleta | TC1923 | |
| | 312 D | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | 313 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001/2009 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | 2012/2012 | | | Terminal axial | TA2462 | |
| | | | | | | |
| | 313 CDI CURTO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 313 CDI LONGO TETO ALTO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 313 CDI LONGO TETO BAIXO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 314 CDI CURTO TETO BAIXO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 314 CDI E.L. LONGO TETO ALTO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 314 CDI LONGO TETO ALTO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 314 CDI LONGO TETO BAIXO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 413 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001/2009 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | 2012/2012 | | | Terminal axial | TA2462 | |
| | | | | | | |
| | 415 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2019 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| 416 CDI CURTO TETO BAIXO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | | |
| | | | Bieleta | TC1924 | | |
| 416 CDI E.L. TETO ALTO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | | |
| | | | Bieleta | TC1924 | | |
| 416 CDI LONGO TETO ALTO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | | |
| | | | Bieleta | TC1924 | | |
| 416 CDI LONGO TETO BAIXO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | | |
| | | | Bieleta | TC1924 | | |
| 416 CDI MOTORHOME | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SPRINTER FURGÃO | 416 CDI MOTORHOME | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1924 | |
| | 515 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA2462 | |
| | | | 2012/2019 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 516 CDI E.L. LONGO TETO ALTO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| Bieleta | | | | TC1924 | | |
| SPRINTER VAN | 310 D | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2001 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | 311 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001/2004 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | 312 D | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | 313 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001/2009 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | | | 2012/2012 | Terminal axial | TA2462 | |
| | 413 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2001/2009 | Bieleta | TC1128 | |
| | | | | Bieleta | TC1129 | |
| | 415 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA2462 | |
| | | | | 2012/2019 | Bieleta | TC1923 |
| | 415 CDI LUXO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2014/2019 | | Bieleta | TC1923 |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 416 CDI LUXO TETO ALTO 10L | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 416 CDI LUXO TETO ALTO 16L | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 416 CDI LUXO TETO BAIXO 10L | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| | | | | Bieleta | TC1924 | |
| | 416 CDI LUXO TETO BAIXO 16L | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | |
| Bieleta | | | | TC1924 | | |
| 416 CDI STANDARD TETO ALTO | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | | |
| | | | Bieleta | TC1924 | | |
| 416 STANDARD TA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC1923 | | |
| | | | Bieleta | TC1924 | | |
| 515 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA2462 | | |
| | | 2012/2019 | Bieleta | TC1923 | | |

| MERCEDES BENZ | | | | | | |
|---------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SPRINTER VAN | 515 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2019 | Bielela | TC1924 | |
| | 516 CDI E.L TETO ALTO 18L | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bielela | TC1923 | |
| | | | | Bielela | TC1924 | |
| | 516 CDI E.L TETO ALTO 21L | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bielela | TC1923 | |
| | | | | Bielela | TC1924 | |
| MITSUBISHI | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AIRTREK | 2.4I GLS | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2003/2008 | Terminal axial | TA3049 | |
| ASX | 2.0 4X2 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | 2.0 4X2 CVT (ARMURA) | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | 2.0 4X2 MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | 2.0 4X4 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2010 | Terminal axial | TA2620 | |
| | | | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | 2.0 4X4 CVT (ARMURA) | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2010 | Terminal axial | TA2620 | |
| | | | 2010/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| CVT 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | | |

| MITSUBISHI | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| ASX | CVT 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | CVT 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | ONEIL 4X2 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | OUTDOOR 2.0 4X2 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | OUTDOOR 4X4 MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | L200 | EVO | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8292 |
| GC | | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8292 | |
| GL | | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1994/2002 | Bieleta | TC8292 | |
| | | | 2003/2007 | Bieleta | TC8346 | |
| GL 4X4 | | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8292 | |
| | | | 2004/2012 | Bieleta | TC8346 | |
| GLS | | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1994/2002 | Bieleta | TC8292 | |
| | | | 2003/2007 | Bieleta | TC8346 | |
| GLS 4X4 | | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8292 | |
| | | | 2004/2011 | Bieleta | TC8346 | |
| GLS 4X4 CD | | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1994/1998 | Bieleta | TC8292 | |
| HPE | | 2.5 L 8V SOHC L4 | 2004/2007 | Bieleta | TC8346 | |
| L | | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8292 | |
| L 200 | | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1994/1996 | Bieleta | TC8292 | |
| NEW TRITON SPORT GL 2.4 TURBO | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3030 | | |
| NEW TRITON SPORT GLS 2.4 TURBO | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Terminal axial | TA3030 | | |



Aplicações

| MITSUBISHI | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| L200 | NEW TRITON SPORT GLS 2.4 TURBO AT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3030 | |
| | NEW TRITON SPORT GLS OUTDOOR 2.4 TURBO AT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2020/2022 | Terminal axial | TA3030 | |
| | NEW TRITON SPORT GLX 2.4 TURBO | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3030 | |
| | NEW TRITON SPORT GLX OUTDOOR 2.4 TURBO | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Terminal axial | TA3030 | |
| | NEW TRITON SPORT HPE 2.4 TURBO AT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Terminal axial | TA3030 | |
| | NEW TRITON SPORT HPE TOP 2.4 TURBO AT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Terminal axial | TA3030 | |
| | NEW TRITON SPORT HPE-S 2.4 TURBO AT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3030 | |
| | OUTDOOR | 2.5 L 8V SOHC L4 | 2004/2007 | Bieleta | TC8346 | |
| | OUTDOOR HPE | 2.5 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Bieleta | TC8346 | |
| | R 4X4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8292 | |
| | | | 2004/2007 | Bieleta | TC8346 | |
| | SAVANA | 2.5 L 8V SOHC L4 | 2004/2012 | Bieleta | TC8346 | |
| | SPORT | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997/2002 | Bieleta | TC8292 | |
| | SPORT GLS | 2.5 L 8V SOHC L4 | 2003/2007 | Bieleta | TC8346 | |
| | SPORT HPE | 2.5 L 8V SOHC L4 | 2003/2007 | Bieleta | TC8346 | |
| | TRITON | 3.2 L 16V DOHV L4 | 2007/2010 | Bieleta | TC3301 | |
| | | | | Bieleta | TC3302 | |
| | | | 2008/2012 | Terminal axial | TA3030 | |
| | | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2008/2010 | Bieleta | TC3301 | |
| | | | 2008/2012 | Bieleta | TC3302 | |
| | | | | Terminal axial | TA3030 | |
| | TRITON HPE FLEX AT | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2009/2010 | Bieleta | TC3301 | |
| | | | | Bieleta | TC3302 | |
| | | | 2009/2012 | Terminal axial | TA3030 | |
| | TRITON SPORT GLS | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2020/2023 | Terminal axial | TA3030 | |
| | TRITON SPORT GLS 2.4 TURBO AT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3030 | |
| TRITON SPORT SERTÕES HPE | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3030 | | |
| LANCER | 2.0 CVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC8310 | |

| MITSUBISHI | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| LANCER | 2.0 CVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2605 | |
| | | | | Terminal axial | TA2620 | |
| | 2.0 GT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC8310 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | 2011/2015 | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2605 | |
| | 2.0 GT AWD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Braço de suspensão | TC2605 | |
| | | | | Terminal axial | TA2620 | |
| | 2.0 GT BY ARMURA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2605 | |
| | | | | Terminal axial | TA2620 | |
| | 2.0 GT CVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2605 | |
| | | | | Terminal axial | TA2620 | |
| | 2.0 HL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| Braço de suspensão | | | | TC2605 | | |
| Terminal axial | | | | TA2620 | | |
| 2.0 HL BY ARMURA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bandeja de suspensão | TC2344 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2605 | | |
| | | | Terminal axial | TA2620 | | |

| MITSUBISHI | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| LANCER | 2.0 HLE BY ARMURA | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2605 | |
| | | | | Terminal axial | TA2620 | |
| | 2.0 HLE CVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2605 | |
| | | | | Terminal axial | TA2620 | |
| | 2.0 HLT CVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2605 | |
| | | | | Terminal axial | TA2620 | |
| | 2.0 I GLS TURBO EVOX 4WD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC8310 | |
| | Bieleta | | | TC8310 | | |
| | 2.0 MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2605 | |
| | | | | Terminal axial | TA2620 | |
| | 2.0 SPORTBACK RALLIART 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC8310 | |
| | | | 2011/2013 | Braço de suspensão | TC2605 | |
| 2.0I TURBO EVOX 4WD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC8310 | | |
| Bieleta | | | TC8310 | | | |
| 2.0L CVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2015 | Bandeja de suspensão | TC2344 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2605 | | |
| | | | Terminal axial | TA2620 | | |
| 2.0L GT AWD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Braço de suspensão | TC2605 | | |
| | | | Terminal axial | TA2620 | | |



| MITSUBISHI | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| LANCER | 2.0L MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bandeja de suspensão | TC2344 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2605 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA2620 | | | |
| | EVOLUTION X JOHN EASTON 2.0 TURBO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Braço de suspensão | TC2605 | | | |
| OUTLANDER | 2.0 L | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2012 | Bandeja de suspensão | TC2344 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2605 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA3049 | | | |
| | 2.2 TURBODIESEL | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Terminal axial | TA2620 | | | |
| | 2.2 TURBODIESEL HPE-S | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Terminal axial | TA2620 | | | |
| | 2.4I 4WD | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2008/2008 | 2008/2009 | Bieleta | TC2297 | | |
| | | | | | Bieleta | TA1786 | | |
| | | | | | Bieleta | TC8310 | | |
| | | | | | 2008/2011 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | | | Braço de suspensão | TC2605 | |
| | | | | | | Terminal axial | TA2620 | |
| | | | | | Terminal axial | TA3049 | | |
| | 3.0 4X4 | 3.0 L 24V SOHC V6 | 2007/2012 | 2008/2008 | 2008/2009 | Bandeja de suspensão | TC2344 | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC2345 | |
| | | | | | | Terminal axial | TA2620 | |
| | | | | | | Terminal axial | TA3049 | |
| | | | | | | Bieleta | TC2297 | |
| Bieleta | | | | | | TA1786 | | |
| Bieleta | | | | | | TC8310 | | |
| GT | | | | | | 3.0 L 24V SOHC V6 | 2013/2015 | Terminal axial |
| GT 3.0 | 3.0 L 24V SOHC V6 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2620 | | | | |
| GT 3.0 V6 | 3.0 L 24V SOHC V6 | 2014/2018 | Terminal axial | TA2620 | | | | |
| GT 3.0 V6 FULL | 3.0 L 24V SOHC V6 | 2015/2016 | Terminal axial | TA2620 | | | | |

| MITSUBISHI | | | | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| OUTLANDER | GT 3.0 V6 FULL TECHNOLOGY | 3.0 L 24V SOHC V6 | 2015/2016 | | | |
| | HPE-S 3.0 V6 4X4 | 3.0 L 24V SOHC V6 | 2018/2019 | Terminal axial | TA2620 | |
| | PHEV HYBRID 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA2620 | |
| PAJERO | FULL 3D 3.2 DI-D | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1589 | |
| | | | | Bieleta | TC1590 | |
| | | | | Bieleta | TC1776 | |
| | FULL 3D 3.8 L | 3.8 L 24V SOHC V6 | 2012/2013 | Bieleta | TC1589 | |
| | | | | Bieleta | TC1590 | |
| | | | | Bieleta | TC1776 | |
| | HPE FULL | 3.8 L 24V SOHC V6 | 2003/2009 | Bieleta | TC1775 | |
| | | | | Bieleta | TC1589 | |
| | | | 2003/2011 | Bieleta | TC1590 | |
| | | | | Bieleta | TC1776 | |
| | HPE FULL 3.8 L | 3.8 L 24V SOHC V6 | 2012/2013 | Terminal axial | TA3271 | |
| | | | | Bieleta | TC1589 | |
| | | | | Bieleta | TC1590 | |
| | HPE FULL GLS | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2001/2009 | Bieleta | TC1775 | |
| | | | | Bieleta | TC1589 | |
| | | | 2001/2011 | Bieleta | TC1590 | |
| | | | | Bieleta | TC1776 | |
| | | | 2007/2009 | Terminal axial | TA3271 | |
| | TR4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2003/2008 | Bieleta | TC1183 | |
| | | | | Bieleta | TC8320 | |
| NISSAN | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FRONTIER | CD SE 2.5 TDI 4X4 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | CD SE 4X4 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2008/2012 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | CD XE 2.5 TDI 4X4 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | CD XE 4X4 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2008/2012 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | LE | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2008/2012 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |

| NISSAN | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FRONTIER | LE 2.3 TURBO 4X4 AT7 | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bieleta | TC8338 | |
| | | | | Bieleta | TC8339 | |
| | PLATINUM 2.5 TDI 4X4 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | S 2.5 TURBO 4X4 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bieleta | TC8338 | |
| | | | | Bieleta | TC8339 | |
| | SE ATTACK | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | SL 2.5 TURBO 4X4 AT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | | | 2016/2016 | Bieleta | TC8338 | |
| | | | | Bieleta | TC8339 | |
| | SL 4X4 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | SL 4X4 AT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | | | 2016/2016 | Bieleta | TC8338 | |
| | | | | Bieleta | TC8339 | |
| | SL AT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | SV 4X2 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | SV ATTACK 10 ANOS | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| 2016/2016 | | | Bieleta | TC8338 | | |
| SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4 AT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC8315 | | |
| | | | Bieleta | TC8316 | | |
| | | 2016/2016 | Bieleta | TC8338 | | |
| SV ATTACK 4X4 AT | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC8315 | | |
| | | | Bieleta | TC8316 | | |
| | | 2016/2016 | Bieleta | TC8338 | | |
| XE | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC8339 | | |
| | | | Bieleta | TC8315 | | |



Aplicações

| NISSAN | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FRONTIER | XE | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC8316 | |
| GRAND LIVINA | GRAN LIVINA | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2009/2010 | Bieleta | TC2556 | |
| | S | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010/2010 | Bieleta | TC2556 | |
| KICKS | ACTIVE (PCD) 1.6 AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2021 | Bieleta | TC8280 | |
| | RIO 2016 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bieleta | TC8280 | |
| | S | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2021 | Bieleta | TC8280 | |
| | S DIRECT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Bieleta | TC8280 | |
| | SL | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2021 | Bieleta | TC8280 | |
| | SPECIAL EDITION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC8280 | |
| | SV | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2021 | Bieleta | TC8280 | |
| | SV LIMITED | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bieleta | TC8280 | |
| MARCH | UCL | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC8280 | |
| | 1.0 12V FLEXSTART | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017/2017 | Terminal axial | TA3535 | |
| | ACTVIVE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA3535 | |
| | CONFORTO | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA3535 | |
| | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2016 | Terminal axial | TA3535 | |
| | RIO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3535 | |
| | S | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA3535 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2018 | Terminal axial | TA3535 | |
| | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2019 | Terminal axial | TA3535 | |
| | SL | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2017 | Terminal axial | TA3535 | |
| | SR | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA3535 | |
| SV | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA3535 | | |
| | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2020 | Terminal axial | TA3535 | | |
| | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2020 | Terminal axial | TA3535 | | |
| SENTRA | GXE AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2008 | Bieleta | TC2898 | |
| | S | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2008 | Bieleta | TC2898 | |
| | | | 2014/2014 | Bieleta | TC2404 | |
| | SE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2008 | Bieleta | TC2898 | |
| | SL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2008 | Bieleta | TC2898 | |
| | | | 2014/2014 | Bieleta | TC2404 | |
| | SV | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bieleta | TC2404 | |
| UNIQUE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bieleta | TC2404 | | |
| TIIDA | S | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Bieleta | TC2556 | |
| | S AT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Bieleta | TC2556 | |
| | SL | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Bieleta | TC2556 | |
| | SL AT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Bieleta | TC2556 | |

| NISSAN | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| X-TERRA | SE 2.8 TDI 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2004/2007 | Bieleta | TC8338 | |
| | | | 2004/2008 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| | XE 2.8 TDI 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2004/2007 | Bieleta | TC8338 | |
| | | | 2004/2008 | Bieleta | TC8315 | |
| | | | | Bieleta | TC8316 | |
| X-TRAIL | GX | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2004/2007 | Bieleta | TC8338 | |
| | LE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2009 | Bieleta | TC8338 | |
| | SE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2009 | Bieleta | TC8338 | |
| PEUGEOT | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 2008 | ALLURE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Terminal axial | TA3562 | |
| | ALLURE 1.6 AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | 2017/2021 | Terminal axial | TA3562 |
| | ALLURE 1.6 MT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2021 | Terminal axial | TA3562 | |
| | ALLURE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bieleta | TC880 | |
| | ALLURE BUSINESS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Terminal axial | TA3562 | |
| | ALLURE BUSINESS 1.6 AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Terminal axial | TA3562 | |
| | ALLURE PACK 1.6 AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2021/2021 | Terminal axial | TA3562 | |
| | ALLURE PACK AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | 2019/2021 | Terminal axial | TA3562 |
| | ALLURE PACK BUSINESS 1.6 AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2021 | Terminal axial | TA3562 | |
| | CROSSWAY | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2020 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Terminal axial | TA3562 | |
| | CROSSWAY 1.6 AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2021 | Terminal axial | TA3562 | |
| | GRIFFE 1.6 AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | 2017/2021 | Terminal axial | TA3562 |
| | GRIFFE 1.6 TURBO AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | 2019/2023 | Terminal axial | TA3562 |
| | GRIFFE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bieleta | TC880 | |
| | GRIFFE THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | Bieleta | TC880 | |
| Terminal axial | | | | TA3562 | | |
| IN CONCERT THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2021 | Terminal axial | TA3562 | | |

| PEUGEOT | | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| 2008 | SKYWALKER 1.6 TURBO AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2021/2021 | Terminal axial | TA3562 | | |
| | STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC880 | | |
| 206 | ALLURE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2008 | Terminal axial | TA3562 | | |
| | | | | Bieleta | TC880 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | CC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000/2007 | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | | Bieleta | TC880 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | ESCAPADE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | | Bieleta | TC880 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | FELINE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001/2008 | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | | Bieleta | TC880 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | HOLIDAY | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2004/2009 | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | | Bieleta | TC880 | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | MOONLIGHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2004/2005 | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | | Bieleta | TC880 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | PASSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | | Bieleta | TC880 | |
| Bucha da bandeja | | | | | TD316W | | |
| PRESENCE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2006/2009 | Bucha da bandeja | TD390W | | | |
| | | | Bieleta | TC880 | | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | | |
| | PASSION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2003 | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | | Bieleta | TC880 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| PRESENCE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bucha da bandeja | TD390W | | | |
| | | | Bieleta | TC880 | | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | | |
| PRESENCE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001/2008 | Bucha da bandeja | TD390W | | | |
| | | | Bieleta | TC880 | | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | | |

| PEUGEOT | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 206 | PRESENCE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | QUICKSILVER | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | RALLYE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2003 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | SELECTION | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | SELECTION PACK | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| SENSATION | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC880 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | Bieleta | TC880 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| SOLEIL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2003 | Bieleta | TC880 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC880 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC880 | | |



Aplicações

| PEUGEOT | | | | | | |
|---------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 206 | SOLEIL | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | SW FELINE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2008 | Bieleta | TC880 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | TECHNO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| | | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Bieleta | TC880 | |
| 207 | ACTIVE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC880 | |
| | BLUE LION | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012/2014 | Bieleta | TC880 | |
| | ESCAPADE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2013 | Bieleta | TC880 | |
| | PASSION IN CONCERT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2014 | Bieleta | TC880 | |
| | PASSION XR | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bieleta | TC880 | |
| | PASSION XR SPORT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bieleta | TC880 | |
| | PASSION XS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2013 | Bieleta | TC880 | |
| | QUIKSILVER | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009/2011 | Bieleta | TC880 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC880 | |
| | SEDAN ACTIVE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC880 | |
| | SEDAN ALLURE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2014 | Bieleta | TC880 | |
| | SW XS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2013 | Bieleta | TC880 | |
| | X LINE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bieleta | TC880 | |
| | XR | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008/2014 | Bieleta | TC880 | |
| | XR SPORT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bieleta | TC880 | |
| XS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2013 | Bieleta | TC880 | | |
| 208 | ACTIVE 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016/2020 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | | 2017/2020 | Terminal axial | TA3562 | |
| | ACTIVE PACK | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2013/2016 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | | 2014/2016 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | | Terminal axial | TA3562 | | |
| | ACTIVE PACK 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016/2019 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | | 2017/2019 | Terminal axial | TA3562 | |
| | ALLURE | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2013/2016 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Terminal axial | TA2621 | |

| PEUGEOT | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 208 | ALLURE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Terminal axial | TA3562 | |
| | ALLURE 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2016/2020 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | | 2017/2020 | Terminal axial | TA3562 | |
| | ALURRE INCONCERT | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA2621 | |
| | GRIFFE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2020 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | | 2017/2020 | Terminal axial | TA3562 | |
| | GRIFFE BUSINESS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | | | Terminal axial | TA3562 | |
| | GT TURBO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2020 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | | 2017/2020 | Terminal axial | TA3562 | |
| | IN CONCERT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Terminal axial | TA2621 | |
| | | | | Terminal axial | TA3562 | |
| | LIKE PACK 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2020/2020 | Terminal axial | TA3562 | |
| PREMIER | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Terminal axial | TA2621 | | |
| SPORT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Terminal axial | TA2621 | | |
| | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3562 | | |
| URBANTECH | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Terminal axial | TA2621 | | |
| | | | Terminal axial | TA3562 | | |
| 3008 | ALLURE THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2014 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| | GRIFFE PACK | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Terminal axial | TA2578 | |
| | GRIFFE THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2016 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | 2010/2019 | Terminal axial | TA2578 | |
| ROLAND GARROS THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bandeja de suspensão | TC2175 | | |

| PEUGEOT | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 3008 | ROLAND GARROS THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| 307 | CC CABRIOLET | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2008 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Terminal axial | TA1776 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| | CC COUPE CABRIOLET | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2003/2009 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Terminal axial | TA1776 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| | FELINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2004/2008 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | 2004/2012 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Terminal axial | TA1776 | |
| | FELINE SD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | 2006/2010 | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Terminal axial | TA1776 | |
| | GRIFFE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | 2006/2012 | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Terminal axial | TA1776 | |
| | MILLESIM 200 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2011 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| Terminal axial | | | | TA1776 | | |
| Terminal axial | | | | TA2463 | | |
| PASSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC1023 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |

| PEUGEOT | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| 307 | PASSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000/2005 | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | 2001/2005 | Terminal axial | TA1776 | | |
| | | Terminal axial | | TA2463 | | | |
| | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2003/2003 | Bieleta | TC1023 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | | Terminal axial | TA1776 | | |
| | | PRESENCE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004/2008 | Bieleta | TC1023 | |
| | 2004/2012 | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | Terminal axial | | | TA1776 | | | |
| | Terminal axial | | TA2463 | | | | |
| | 2.0 L 16V DOHC L4 | | 2008/2012 | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | | Terminal axial | TA1776 | | |
| | | Terminal axial | | TA2463 | | | |
| | PRESENCE PACK | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004/2008 | Bieleta | TC1023 | | |
| | | | | 2004/2012 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | Bucha da bandeja | | TD390W | | |
| | | | Terminal axial | TA1776 | | | |
| | | Terminal axial | TA2463 | | | | |
| | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2012 | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | | Terminal axial | TA1776 | | |
| | Terminal axial | | | TA2463 | | | |
| | PRESENCE SD | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bieleta | TC1023 | | |
| | | | 2006/2012 | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| Terminal axial | | | | TA1776 | | | |
| Terminal axial | | | | TA2463 | | | |
| RALLYE | | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | 2001/2005 | Terminal axial | | TA1776 | | | |
| | | Terminal axial | TA2463 | | | | |
| | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2006 | Bieleta | TC1023 | | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | | |

| PEUGEOT | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 307 | RALLYE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2006 | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | 2001/2006 | Terminal axial | TA1776 | |
| | Terminal axial | TA2463 | | | | |
| | SOLEIL | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002/2006 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Terminal axial | TA1776 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| | SW | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002/2008 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Terminal axial | TA1776 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| | SW ALLURE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Terminal axial | TA1776 | |
| | | | | Terminal axial | TA2463 | |
| | SW FELINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Bieleta | TC1023 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| Bucha da bandeja | | | | TD390W | | |
| Terminal axial | | | | TA1776 | | |
| Terminal axial | | | | TA2463 | | |
| SW GRIFE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Bieleta | TC1023 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | Terminal axial | TA1776 | | |
| | | | Terminal axial | TA2463 | | |
| 308 | ACTIVE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2015 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| | ALLURE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2013 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |

| PEUGEOT | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 308 | ALLURE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2013 | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| | | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2175 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2375 | | |
| | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Terminal axial | TA2578 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2175 | | |
| | | 2012/2016 | Bandeja de suspensão | TC2176 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2375 | | |
| | ALLURE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2578 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | 2013/2016 | Bandeja de suspensão | TC2176 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| ALLURE BUSINESS THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bandeja de suspensão | TC2175 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | | |
| | Bucha da bandeja | | TD316W | | | |
| | Bucha da bandeja | | TD390W | | | |
| ALLURE THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bandeja de suspensão | TC2175 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |

| PEUGEOT | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 308 | ALLURE THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | BUSINESS PRO THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | CC THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| | FELINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| | FELINE THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2578 | |
| | | | 2013/2016 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| GRIFFE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2175 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2375 | | |
| | | | GRIFFE THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial |

| PEUGEOT | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 308 | GRIFFE THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | GRIFFE THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | QUIKSILVER | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| | ROLAND GARROS THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC2175 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| | | | | Terminal axial | TA2578 | |
| ROLAND GARROS THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Bandeja de suspensão | TC2175 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD316W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD390W | | |
| THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Terminal axial | TA2578 | | |
| | | 2012/2016 | Bandeja de suspensão | TC2175 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2176 | | |

| PEUGEOT | | | | | | |
|---------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 308 | THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| 408 | ALLURE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2015 | Terminal axial | TA2578 | |
| | ALLURE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Terminal axial | TA2578 | |
| | ALLURE THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Terminal axial | TA2578 | |
| | BUSINESS PRO AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA2578 | |
| | BUSINESS THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Terminal axial | TA2578 | |
| | FELINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2013 | Terminal axial | TA2578 | |
| | GRIFFE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA2578 | |
| | GRIFFE THP | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Terminal axial | TA2578 | |
| | GRIFFE THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Terminal axial | TA2578 | |
| | LIMITED 2.0 AUT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA2578 | |
| | ROLAND GARROS THP AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2018 | Terminal axial | TA2578 | |
| BOXER | 16 LUGARES HDI | 2.3 L 16V DOHV L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | 270C | 2.8 L 8V SOHV L4 | 1999/2002 | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO | 2.5 L 8V SOHV L4 | 1999/2002 | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO CURTO HDI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005/2009 | Terminal axial | TA1785 | |
| | | 2.3 L 16V DOHV L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO CURTO TD | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2009 | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO LONGO ELEVADO | 2.3 L 16V DOHV L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO MEDIO ELEVADO HDI | 2.3 L 16V DOHV L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO MÉDIO HDI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005/2009 | Terminal axial | TA1785 | |
| | | 2.3 L 16V DOHV L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO MÉDIO TD | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2005 | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO MÉDIO TDI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005/2009 | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005/2009 | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO MÉDIO TETO ALTO TD | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2005 | Terminal axial | TA1785 | |
| | FURGÃO MÉDIO TETO LONGO HDI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005/2009 | Terminal axial | TA1785 | |
| | HDI VAN 16 LUGARES | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2005/2009 | Terminal axial | TA1785 | |
| | TD VAN | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2005 | Terminal axial | TA1785 | |
| | TDI VAN | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2005 | Terminal axial | TA1785 | |
| VAN D | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2005 | Terminal axial | TA1785 | | |

| PEUGEOT | | | | | | |
|---------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| PARTNER | ESCAPADE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | FURGÃO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2010 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | NOVO FURGÃO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010/2018 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| RCZ | TURBO HIGH PRESSURE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2015 | Bucha da bandeja | TD316W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD390W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2375 | |
| PORSCHE | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CAYENNE | 3.2 V6 | 3.2 L 24V DOHC V6 | 2004/2007 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | 3.6 V6 | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2010/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | 4.5 TURBO | 4.5 L 32V DOHC V8 | 2002/2007 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | 4.8 GTS | 4.8 L 32V DOHC V8 | 2007/2010 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | S | 4.5 L 32V DOHC V8 | 2002/2007 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | S 4.8 L V8 | 4.8 L 32V DOHC V8 | 2010/2015 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | S E-HYBRID | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2014/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | TURBO 4.8 V8 | 4.8 L 32V DOHC V8 | 2010/2015 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | TURBO S | 4.8 L 32V DOHC V8 | 2013/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |

| RENAULT | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| CAPTUR | BOSE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC2373 | | |
| | | | 2019/2021 | Terminal axial | TA2628 | | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC2373 | | |
| | | | 2019/2021 | Terminal axial | TA2628 | | |
| | INTENSE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC2373 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2628 | | |
| | INTENSE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC2373 | | |
| | | | | 2018/2021 | Terminal axial | TA2628 | |
| | LIFE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC2373 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2628 | | |
| | ZEN | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC2373 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2628 | | |
| | CLIO | AUTHENTIQUE | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC998 | |
| | | | | 2012/2015 | Bieleta | TC998 | |
| 1.6 L 16V DOHC L4 | | | 2000/2006 | Bieleta | TC998 | | |
| AUTHENTIQUE HI-FLEX | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC998 | | |
| | | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2005/2012 | Bieleta | TC998 | | |
| CAMPUS | | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2005/2013 | Bieleta | TC998 | | |
| DYNNAMIQUE | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000/2004 | Bieleta | TC998 | | |
| | | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC998 | | |
| DYNNAMIQUE HI-FLEXFLEX | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC998 | | |
| EXPRESSION | | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC998 | | |
| | | | 2012/2016 | Bieleta | TC998 | | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000/2006 | Bieleta | TC998 | | |
| EXPRESSION HI-FLEX | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC998 | | |
| | | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2005/2012 | Bieleta | TC998 | | |
| HI-FLEX | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC998 | | |
| PRIVILEGE | | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC998 | | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000/2006 | Bieleta | TC998 | | |
| PRIVILEGE HI-FLEX | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC998 | | |
| | | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2005/2012 | Bieleta | TC998 | | |
| RL | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000/2004 | Bieleta | TC998 | | |
| | | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC998 | | |
| RN | | 1.0 L 16V SOHC L4 | 2000/2005 | Bieleta | TC998 | | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000/2006 | Bieleta | TC998 | | |
| RT | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000/2006 | Bieleta | TC998 | | |



| RENAULT | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CLIO | SI 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000/2004 | Bieleta | TC998 | |
| | 1.6 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC2373 | |
| 2011/2015 | | | Terminal axial | TA2628 | | |
| DUSTER | AUTHENTIQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Terminal axial | TA2628 | |
| | DAKAR | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2018 | Terminal axial | TA2628 | |
| | DAKAR 2.0 4X2 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Terminal axial | TA2628 | |
| | DAKAR 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Terminal axial | TA2628 | |
| | DYNAMIQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC2373 | |
| | | | 2011/2020 | Terminal axial | TA2628 | |
| | DYNAMIQUE 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC2373 | |
| | | | 2011/2015 | Terminal axial | TA2628 | |
| | DYNAMIQUE 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Terminal axial | TA2628 | |
| | DYNAMIQUE 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC2373 | |
| | | | 2011/2015 | Terminal axial | TA2628 | |
| | DYNAMIQUE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC2373 | |
| | | | 2011/2015 | Terminal axial | TA2628 | |
| | DYNAMIQUE 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | Terminal axial | TA2628 | |
| | DYNAMIQUE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2020 | Terminal axial | TA2628 | |
| | EXPRESSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2011 | Bieleta | TC2373 | |
| | | | 2011/2019 | Terminal axial | TA2628 | |
| | GOPRO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Terminal axial | TA2628 | |
| | GOPRO 2.0 4X4 MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Terminal axial | TA2628 | |
| | ICONIC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Terminal axial | TA2628 | |
| | INTENSE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Terminal axial | TA2628 | |
| | LIFE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Terminal axial | TA2628 | |
| | OUTDOOR | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA2628 | |
| | TECH ROAD | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2628 | |
| TECH ROAD 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Terminal axial | TA2628 | | |
| TECH ROAD 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Terminal axial | TA2628 | | |
| TECH ROAD II 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2628 | | |
| TECH ROAD II 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2628 | | |
| TECH ROAD II 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2628 | | |
| ZEN | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Terminal axial | TA2628 | | |
| FLUENCE | DYNAMIQUE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2014 | Bieleta | TC2374 | |
| | | | | Terminal axial | TA2502 | |
| | DYNAMIQUE 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA2502 | |
| | | | 2015/2016 | Bieleta | TC2374 | |

| RENAULT | | | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA2502 | |
| | | | 2015/2018 | Bieleta | TC2374 | |
| | DYNAMIQUE 2.0 CVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2014 | Bieleta | TC2374 | |
| | | | | Terminal axial | TA2502 | |
| | DYNAMIQUE 2.0 G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA2502 | |
| | | | 2015/2016 | Bieleta | TC2374 | |
| | DYNAMIQUE PLUS 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA2502 | |
| | | | 2015/2018 | Bieleta | TC2374 | |
| | DYNAMIQUE PLUS 2.0 CVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA2502 | |
| | | | 2015/2018 | Bieleta | TC2374 | |
| | EXPRESSION - TAXI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bieleta | TC2374 | |
| | | | | Terminal axial | TA2502 | |
| | GT LINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bieleta | TC2374 | |
| | | | | Terminal axial | TA2502 | |
| | GT LINE G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bieleta | TC2374 | |
| | GT TURBO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bieleta | TC2374 | |
| Terminal axial | | | | TA2502 | | |
| PRIVILEGE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2014 | Bieleta | TC2374 | | |
| | | 2011/2014 | Terminal axial | TA2502 | | |
| PRIVILEGE 2.0 CVT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA2502 | | |
| | | 2015/2018 | Bieleta | TC2374 | | |
| PRIVILEGE G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA2502 | | |
| | | 2015/2018 | Bieleta | TC2374 | | |
| KANGOO | AUTHENTIQUE HI-FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2011 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | EXPRESS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2011 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | EXPRESS 3 PORTAS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2018 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | EXPRESSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2011 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |

| RENAULT | | | | | | |
|-------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| LOGAN | AUTHENTIQUE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | EXPRESSION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2013 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | EXPRESSION G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2013 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | EXPRESSION G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012/2013 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | PRIVILEGE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2012 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | PRIVILEGE G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2013 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| MASTER | 113 MG | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | |
| | | | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | |
| | | | | Terminal axial | TA2779 | |
| | 213 MG | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | |
| | | | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | |
| | | | | Terminal axial | TA2779 | |
| | 223 MG | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | |
| | | | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | |
| | | | | Terminal axial | TA2779 | |
| | 323 MG | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | |
| | | | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | |
| | | | | Terminal axial | TA2779 | |
| | AMBULANCIA | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2021/2021 | Bieleta | TC2414 | |
| | | | | Terminal axial | TA2779 | |
| | CC L2H1 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC1131 | |
| | | | | Bieleta | TC1132 | |
| | | | 2004/2012 | Bandeja de suspensão | TD697W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD713W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2008 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2376 | |
| | | | | Terminal axial | TA1805 | |
| 2007/2012 | | | Bandeja de suspensão | TC2353 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2354 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2377 | | |
| CC L2H1 DTI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2004 | Bandeja de suspensão | TD697W | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TD713W | | |

| RENAULT | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| MASTER | CC L2H1 DTI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2004 | Terminal axial | TA1805 | |
| | | | 2003/2004 | Bieleta | TC1131 | |
| | | Bieleta | | TC1132 | | |
| | | 2004/2009 | Bieleta | TC1131 | | |
| | | | Bieleta | TC1132 | | |
| | | 2004/2012 | Terminal axial | TA1805 | | |
| | | 2004/2013 | Bandeja de suspensão | TD697W | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TD713W | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2008 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2376 | | |
| | | 2007/2013 | Bandeja de suspensão | TC2353 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2354 | | |
| | Pivô de suspensão | | TC2377 | | | |
| | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | | | |
| | CC L2H2 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC1131 | |
| | | | | Bieleta | TC1132 | |
| | | | 2004/2012 | Bandeja de suspensão | TD697W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD713W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2008 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2376 | |
| | | 2007/2012 | Terminal axial | TA1805 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2353 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2354 | | |
| 2013/2013 | | Pivô de suspensão | TC2377 | | | |
| | | Bieleta | TC2396 | | | |
| | | Bieleta | TC2414 | | | |
| CHASSI CABINE L2H1 | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | | |
| | | 2013/2023 | Terminal axial | TA2779 | | |
| | | 2013/2013 | Terminal axial | TA2779 | | |
| EXTRA VITRÉ L3H2 | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | | |
| | | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | | |
| | | 2013/2023 | Terminal axial | TA2779 | | |
| FURGÃO EXTRA L3H2 | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | | |



| RENAULT | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| MASTER | FURGÃO EXTRA L3H2 | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | |
| | | | 2013/2023 | Terminal axial | TA2779 | |
| | FURGÃO GRAND L2H2 | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | |
| | | | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | |
| | | | 2013/2023 | Terminal axial | TA2779 | |
| | | | 2013/2023 | Bieleta | TC2396 | |
| | FURGÃO L1H1 | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | |
| | | | 2013/2023 | Terminal axial | TA2779 | |
| | | | 2013/2023 | Bieleta | TC2396 | |
| | GRAND VITRÉ L2H2 | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | |
| | | | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | |
| | | | 2013/2023 | Terminal axial | TA2779 | |
| | L1H1 D | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2004 | Bandeja de suspensão | TD697W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD713W | |
| | | | | Terminal axial | TA1805 | |
| | | | 2003/2004 | Bieleta | TC1131 | |
| | | | | Bieleta | TC1132 | |
| | L1H1 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC1131 | |
| | | | | Bieleta | TC1132 | |
| | | | 2004/2012 | Bandeja de suspensão | TD697W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD713W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2008 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2376 | |
| | | | | Terminal axial | TA1805 | |
| | | | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC2353 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2354 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2377 | |
| | L1H1 DTI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2004 | Bandeja de suspensão | TD697W | |
| Bandeja de suspensão | | | | TD713W | | |
| Terminal axial | | | | TA1805 | | |
| 2003/2004 | | | Bieleta | TC1131 | | |
| | | | Bieleta | TC1132 | | |

| RENAULT | | | | | | |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| MASTER | L1H2 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC1131 | |
| | | | | Bieleta | TC1132 | |
| | | | 2004/2012 | Bandeja de suspensão | TD697W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD713W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2008 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2376 | |
| | | | | Terminal axial | TA1805 | |
| | | | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC2353 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2354 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2377 | |
| | L1H2 DTI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2004 | Bandeja de suspensão | TD697W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD713W | |
| | | | | Terminal axial | TA1805 | |
| | | | 2003/2004 | Bieleta | TC1131 | |
| | | | | Bieleta | TC1132 | |
| | L2H2 DTI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2004 | Bandeja de suspensão | TD697W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD713W | |
| | | | | Terminal axial | TA1805 | |
| | | | 2003/2004 | Bieleta | TC1131 | |
| | | | | Bieleta | TC1132 | |
| | | | L3H2 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2004/2009 | Bieleta |
| Bieleta | TC1132 | | | | | |
| 2004/2012 | Terminal axial | TA1805 | | | | |
| 2004/2013 | Bandeja de suspensão | TD697W | | | | |
| | Bandeja de suspensão | TD713W | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC2008 | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC2376 | | | | |
| 2007/2013 | Bandeja de suspensão | TC2353 | | | | |

| RENAULT | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| MASTER | L3H2 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2007/2013 | Bandeja de suspensão | TC2354 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2377 | | | |
| | | | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | | | |
| | L3H2 DTI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2004 | Bandeja de suspensão | TD697W | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD713W | | | |
| | | | | Terminal axial | TA1805 | | | |
| | | | 2003/2004 | Bieleta | TC1131 | | | |
| | | | | Bieleta | TC1132 | | | |
| | | | | Bieleta | TC1131 | | | |
| | MB L2H2 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2004/2009 | Bieleta | TC1131 | | | |
| | | | | Bieleta | TC1132 | | | |
| | | | 2004/2012 | Bandeja de suspensão | TD697W | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD713W | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2008 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2376 | | | |
| | | | | Terminal axial | TA1805 | | | |
| | | | 2007/2012 | Bandeja de suspensão | TC2353 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2354 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2377 | | | |
| | | | MB L2H2 DTI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 2002/2004 | Bandeja de suspensão | TD697W | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TD713W | |
| | Terminal axial | TA1805 | | | | | | |
| | 2003/2004 | Bieleta | | | TC1131 | | | |
| | | Bieleta | | | TC1132 | | | |
| Bieleta | | TC2396 | | | | | | |
| MINIBUS EXECUTIVE L2H2 16L | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2414 | | | | |
| | | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | | | | |
| | | 2013/2023 | Terminal axial | TA2779 | | | | |
| MINIBUS EXECUTIVE L3H2 | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | | | | |
| | | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | | | | |
| | | 2013/2023 | Terminal axial | TA2779 | | | | |
| MINIBUS EXECUTIVE | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Bieleta | TC2396 | | | | |



| RENAULT | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| MASTER | MINIBUS EXECUTIVE L3H2 16L | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2021 | Bieleta | TC2414 | |
| | | | 2013/2023 | Terminal axial | TA2779 | |
| MEGANE | CABRIOLET DYNAMIQUE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2003/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2003/2010 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | | Terminal axial | TA1943 | |
| | | | 2006/2010 | Bieleta | TC2626 | |
| | GRAND TOUR DYNAMIQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | 2006/2012 | Terminal axial | TA1943 | |
| | | | 2007/2010 | Bieleta | TC2626 | |
| | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | 2006/2011 | Terminal axial | TA1943 | |
| | | | 2007/2010 | Bieleta | TC2626 | |
| | GRAND TOUR EXPRESSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | 2006/2012 | Terminal axial | TA1943 | |
| | | | 2007/2010 | Bieleta | TC2626 | |
| 2.0 L 16V DOHC L4 | | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TD534W | | |
| | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | | 2006/2011 | Terminal axial | TA1943 | | |
| | | 2007/2010 | Bieleta | TC2626 | | |
| GRAND TOUR PRIVILEGE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | | |

| RENAULT | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| MEGANE | GRAND TOUR PRIVILEGE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | 2006/2011 | Terminal axial | TA1943 | |
| | | | 2007/2010 | Bieleta | TC2626 | |
| | HATCH FII EXPRESSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002/2006 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2003/2006 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | | Terminal axial | TA1943 | |
| | RN | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2003/2006 | Terminal axial | TA1943 | |
| | RT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002/2006 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2003/2006 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | | Terminal axial | TA1943 | |
| | RXE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002/2006 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2003/2006 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | | Terminal axial | TA1943 | |
| | SEDAN EXPRESSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| Bandeja de suspensão | | | | TD534W | | |
| 2006/2009 | | | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| 2006/2011 | | | Bieleta | TC2626 | | |
| | | | Terminal axial | TA1943 | | |
| SEDAN FII EXPRESSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TD534W | | |
| | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |

| RENAULT | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| MEGANE | SEDAN FII EXPRESSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006/2011 | Bieleta | TC2626 | | |
| | | | | Terminal axial | TA1943 | | |
| | SEDAN FII EXPRESSION HY-FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | | |
| | | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | | 2006/2011 | Bieleta | TC2626 | |
| | SEDAN FII PRIVILEGE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002/2005 | Bandeja de suspensão | TD533W | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | | |
| | | | 2003/2005 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | | | | Terminal axial | TA1943 | | |
| | SEDAN FIII DYNAMIQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | | | 2006/2011 | Bieleta | TC2626 | | |
| | | Terminal axial | | TA1943 | | | |
| | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | 2006/2010 | | Bieleta | TC2626 | | | |
| | | Terminal axial | TA1943 | | | | |
| SEDAN FIII DYNAMIQUE HY-FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TD534W | | | |
| | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | | | |
| | | 2006/2011 | Bieleta | TC2626 | | | |
| Terminal axial | TA1943 | | | | | | |
| SEDAN FIII EXPRESSION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TD534W | | | |

| RENAULT | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| MEGANE | SEDAN FIII EXPRESSION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | 2006/2010 | Bieleta | TC2626 | |
| | | Terminal axial | | TA1943 | | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | 2006/2012 | Bieleta | TC2626 | |
| | | Terminal axial | | TA1943 | | |
| | SEDAN FIII PRIVILEGE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | 2006/2010 | Bieleta | TC2626 | |
| | | Terminal axial | | TA1943 | | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006/2008 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2006/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | 2006/2011 | | Bieleta | TC2626 | | |
| | | Terminal axial | TA1943 | | | |
| | SEDAN RT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002/2006 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| 2003/2006 | | | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | | Terminal axial | TA1943 | | | |
| SEDAN RXE | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002/2005 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | 2003/2005 | | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| Terminal axial | | TA1943 | | | | |
| OROCH | DYNAMIQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2020 | Bieleta | TC2373 | |
| | | | 2016/2021 | Terminal axial | TA2628 | |
| | DYNAMIQUE 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2020 | Bieleta | TC2373 | |
| | | | 2016/2021 | Terminal axial | TA2628 | |

| RENAULT | | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| OROCH | DYNAMIQUE 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2020 | Bieleta | TC2373 | | |
| | | | 2016/2021 | Terminal axial | TA2628 | | |
| | EXPRESS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | Bieleta | TC2373 | | |
| | | | 2017/2021 | Terminal axial | TA2628 | | |
| | EXPRESSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2020 | Bieleta | TC2373 | | |
| | | | 2016/2021 | Terminal axial | TA2628 | | |
| SANDERO | AUTHENTIQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | EXPRESSION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | EXPRESSION HI-FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | EXPRESSION HI-TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | GT LINE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | PRIVILEGE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | PRIVILEGE HI-FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | PRIVILEGE HI-FLEX AUTO | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | PRIVILEGE HI-TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | STEPWAY | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2007/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012/2014 | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| STEPWAY RIP CURL | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2013 | Pivô de suspensão | TC1366 | | | |
| SCENIC | AUTHENTIQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2003/2009 | Bandeja de suspensão | TC1367 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1368 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD533W | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1366 | | |
| | EXPRESSION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002/2006 | 2003/2006 | Bandeja de suspensão | TC1367 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC1368 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1366 | |

| RENAULT | | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SCENIC | EXPRESSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2003/2005 | Bandeja de suspensão | TC1367 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1368 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | EXPRESSION HI-FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005/2009 | Bandeja de suspensão | TC1367 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1368 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | GRAND DYNAMIQUE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2009 | Bandeja de suspensão | TC1367 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1368 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | 2007/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | HI FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005/2009 | Bandeja de suspensão | TC1367 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1368 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| PRIVILEGE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002/2009 | Bandeja de suspensão | TC1367 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC1368 | | |

| RENAULT | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SCENIC | PRIVILEGE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2003/2009 | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2003/2005 | Bandeja de suspensão | TC1367 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1368 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD533W | |
| | Bandeja de suspensão | | | TD534W | | |
| | PRIVILEGE-FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005/2009 | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1367 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC1368 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TD533W | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TD534W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1366 | |
| SCANIA | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| B110 | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1971/1976 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B111 | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1979/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B111S | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1976/1978 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ARTICULADO | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1978/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| BR115 | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1972/1976 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| BR116 | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1976/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F112 HL | 203 HL | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1988/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F113 | - | 11.0 L 24V DOHC L6 | 1990/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|------------|-------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| F113 HL | - | 11.0 L 24V DOHC L6 | 1990/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F94 HÁ | - | 8.9 L 20V SOHV L5 | 2002/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F94 HB 220 | - | 9.0 L 24V DOHC L6 | 1998/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F94 HB 300 | - | 8.9 L 20V SOHV L5 | 2004/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| F94 HB 310 | - | 9.0 L 24V DOHC L6 | 1998/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| G 360 | LA4X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| G 380 | A4X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A4X2 3.EIXO | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| G 400 | CA6X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB6X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2011/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| G 410 | A6X2 NA | 13.0 L 24V SOHV L6 | 2018/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| G 420 | A4X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A4X2 3.EIXO | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B6X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B8X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2010/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| G 440 | A4X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2018/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A4X2 3.EIXO | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B4X2 CS | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2006/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B6X6 CS | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2006/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CA6X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB6X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB8X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| G 470 | A4X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B8X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2010/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| G 480 | CA6X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB10X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB6X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2016/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB8X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K 124 IB 420 | - | 11.7 L 24V DOHC L6 | 2005/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K112 CL | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1989/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ARTICULADO | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1990/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| K112 CL C | ARTICULADO | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1987/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K112 CL S | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1987/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ARTICULADO | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1987/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K112 S | ARTICULADO | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1983/1988 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K112 S/L | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1983/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K112 TL | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1987/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K112 TL C | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1988/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K113 CL | - | 11.0 L 24V DOHC L6 | 1991/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ARTICULADO | 11.0 L 24V DOHC L6 | 1991/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K113 CL C | ARTICULADO | 11.0 L 24V DOHC L6 | 1992/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K113 CL S | - | 11.0 L 24V DOHC L6 | 1990/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ARTICULADO | 11.0 L 24V DOHC L6 | 1990/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K113 TL | - | 11.0 L 24V DOHC L6 | 1990/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K113 TL C | - | 11.0 L 24V DOHC L6 | 1990/1993 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K114 IB 340 | - | 11.7 L 24V DOHC L6 | 2005/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K114 IB 380 | - | 11.7 L 24V DOHC L6 | 2005/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K124 IB | - | 12.0 L 24V SOHV L6 | 1998/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K124 IB 360 | - | 11.7 L 24V DOHC L6 | 1998/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K124 IB 420 | - | 11.7 L 24V DOHC L6 | 1998/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 2008/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 12.0 L 24V DOHC L6 | 1999/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|------------|------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| K230 B | - | 8.9 L 20V DOHC L5 | 2008/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K270 B | - | 8.9 L 20V DOHC L5 | 2009/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K310 | - | 9.0 L 20V DOHC L5 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ARTICULADO | 9.0 L 20V DOHC L5 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | PISO BAIXO | 9.0 L 20V DOHC L5 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K310 A | - | 9.0 L 20V DOHC L5 | 2009/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K310 B | - | 8.9 L 20V DOHC L5 | 2008/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K340 B | - | 10.6 L 12V SOHV L6 | 2008/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K380 B | - | 11.7 L 24V DOHC L6 | 2008/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K420 B | - | 11.7 L 24V DOHC L6 | 2008/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K94 IB | - | 9.0 L 24V DOHC L6 | 2000/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| K94 UB | - | 9.0 L 24V DOHC L6 | 2008/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 110 | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1971/1976 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 111 | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1976/1982 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | S | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1976/1981 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 140 | - | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1975/1979 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 141 | - | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1978/1982 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 75 | - | 10.3 L 12V SOHV L6 | 1960/1963 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L 76 | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1963/1971 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L113 CL | - | 11.0 L 24V DOHC L6 | 1995/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L113 CL AR | - | 10.6 L 24V SOHV L6 | 1993/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|------------|------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| L94 IB 220 | - | 9.0 L 24V DOHC L6 | 1998/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L94 UB 220 | PISO BAIXO | 9.0 L 24V DOHC L6 | 2002/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| L94 UB 260 | PISO BAIXO | 9.0 L 24V DOHC L6 | 2005/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LK 111 | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1978/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LS 110 | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1971/1976 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LS 76 | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1963/1970 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LT 110 | S | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1969/1976 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| LT 111 | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1976/1981 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 114 | CB | 10.6 L 24V SOHV L6 | 2006/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB 360 | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1998/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 10.7 L 24V SOHV L6 | 2000/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 320 | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1998/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 330 | 10.7 L 24V SOHV L6 | 1998/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 340 | 10.6 L 24V SOHV L6 | 2005/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 360 | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1998/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GB 330 | 10.7 L 24V SOHV L6 | 2004/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA 340 | 10.6 L 24V SOHV L6 | 1999/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 124 | CA 360 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2005/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CA 400 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2003/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CA 420 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2000/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB 360 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 1998/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|---------|---------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| P 124 | CB 400 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2003/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB 420 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 1998/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 360 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 1998/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 420 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2002/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 420X | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2005/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA 360 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2005/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA 420 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2000/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 230 | B4X2 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 2008/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 250 | CB6X4 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB8X4 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | DB4X2 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | DB6X2 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | DB8X2 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 270 | A4X2 | 9.0 L 10V SOHV L5 | 2008/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 310 | A4X2 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 2008/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2014/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B4X2 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B4X2 CS | 8.9 L 10V SOHV L5 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B6X2 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B6X2 CS | 8.9 L 10V SOHV L5 | 2005/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B6X4 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 2008/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| P 310 | B8X2 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B8X2 CS | 8.9 L 10V SOHV L5 | 2005/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B8X4 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 2010/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB6X4 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB8X4 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | DB4X2 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | DB6X2 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | DB8X2 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 340 | A4X2 | 10.6 L 12V SOHV L6 | 2008/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X2 | 10.6 L 12V SOHV L6 | 2009/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B4X2 | 10.6 L 12V SOHV L6 | 2010/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 360 | B4X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B4X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B6X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B6X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B8X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2014 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB6X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB8X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GIMAEX BOMBEIRO | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2014 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ITURRI BOMBEIRO | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2014 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|---------|-------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| P 360 | LA4X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 R780 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 RP835 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X2/4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LB4X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2016/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LB6X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LB6X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 380 | A6X2 NA | 12.7 L 24V SOHC L6 | 2018/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 400 | B4X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2006/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 420 | A6X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B4X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2004/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B6X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B8X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 440 | B4X4 FF | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2004/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 93 | HS | 8.5 L 12V SOHV L6 | 1995/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| P 94 | CB 260 | 9.0 L 12V SOHV L6 | 1998/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB 310D | 9.0 L 12V SOHV L6 | 2003/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | DB 230 | 9.0 L 12V SOHV L6 | 1999/2001 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | DB 260 | 9.0 L 12V SOHV L6 | 1998/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | DB 270 | 9.0 L 12V SOHV L6 | 2004/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|---------|----------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| P 94 | GA 260 | 9.0 L 12V SOHV L6 | 1998/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 9.0 L 10V SOHV L5 | 2003/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 300 | 9.0 L 12V SOHV L6 | 2004/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 310D | 9.0 L 12V SOHV L6 | 1996/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 112 | E | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1982/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ES | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1987/1988 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | EW | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1989/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | H | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1982/1984 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | H INTERCOOLER | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1981/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | HS | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1981/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | HS INTERCOOLER | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1981/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | HW | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1990/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | HW INTERCOOLER | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1990/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | MA/H | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1981/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 113 | E | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1991/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | H | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1991/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 114 | GA 320 | 10.6 L 24V SOHV L6 | 1998/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 330 | 10.7 L 24V SOHV L6 | 1995/2001 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 360 | 10.7 L 24V SOHV L6 | 1998/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 380 | 10.6 L 24V SOHV L6 | 2002/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA 380 | 10.6 L 24V SOHV L6 | 2005/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| R 124 | CB 420 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2004/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | CB 470 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2006/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 360 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 1998/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 360X | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2005/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 400 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2001/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 400X | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2005/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 420 | 12.0 L 24V SOHV L6 | 1998/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 470 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2006/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GB 360 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2000/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GB 400 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2005/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GB 420 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2004/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA 360 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 1998/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA 400 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2001/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA 420 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 1998/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 142 | E | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1984/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | HS INTERCOOLER | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1981/1983 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | HW INTERCOOLER 4X2 | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1989/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | MA/H | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1981/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 143 | E | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1991/1995 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 164 | CA 480 | 16.0 L 32V SOHV V8 | 2002/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| R 164 | GA 480 | 16.0 L 32V SOHV V8 | 2001/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GB 580 | 16.0 L 32V SOHV V8 | 2004/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 380 | A4X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2010/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A4X2 3.EIXO | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2010/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2010/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 400 | A4X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 3° EIXO R885 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 3° EIXO RP885 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 HIGHLINE | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO R885 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X2 HIGHLINE | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 420 | A4X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2010/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A4X2 3.EIXO | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2007/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2007/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2007/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 440 | A4X2 3° EIXO | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2007/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2009/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B6X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2006/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| R 440 | LA4X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 3° EIXO R885 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 3° EIXO RP835 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2015/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 HIGHLINE | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2015/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO R885 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2015/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO RP835 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2015/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2015/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X2 HIGHLINE | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X4 HIGHLINE | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2015/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA8X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2015/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA8X2 HIGHLINE | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2015/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | MAGIRUS BOMBEIRO | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2014/2014 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 470 | A4X2 3.EIXO | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2007/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X2 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2007/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X4 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2007/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 480 | A4X2 | 11.8 L 24V SOHV L6 | 2006/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X2 | 11.8 L 24V SOHV L6 | 2006/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X4 | 11.8 L 24V SOHV L6 | 2006/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | B6X2 | 11.8 L 24V SOHV L6 | 2006/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA4X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| R 480 | LA4X2 3° EIXO R885 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2015/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X2 HIGHLINE | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2016/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X4 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X4 HIGHLINE | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2016/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA8X2 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2016/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA8X2 HIGHLINE | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2016/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 500 | A6X2 | 15.6 L 32V SOHV V8 | 2007/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | A6X4 | 15.6 L 32V SOHV V8 | 2008/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 560 | LA6X2 | 15.6 L 32V SOHV V8 | 2012/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X4 | 15.6 L 32V SOHV V8 | 2011/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X4 HIGHLINE | 15.6 L 32V SOHV V8 | 2015/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| R 620 | LA6X2 | 15.6 L 32V SOHV V8 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X2 HIGHLINE | 15.6 L 32V SOHV V8 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X4 | 15.6 L 32V SOHV V8 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA6X4 HIGHLINE | 15.6 L 32V SOHV V8 | 2011/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| S112 CL | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1988/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ARTICULADO | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1988/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| S112 CL S | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1988/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ARTICULADO | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1988/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| S112 S AR | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1983/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |



Aplicações

| SCANIA | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| S112/ 112 S | - | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1983/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| S112+08 | ARTICULADO | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1983/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| T 112 | E | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1981/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | E INTERCOOLER | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1984/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ES | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ES INTERCOOLER | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | EW | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1989/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1989/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | H | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1981/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | H INTERCOOLER | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1981/1984 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 10.6 L 24V SOHV L6 | 1985/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | HS INTERCOOLER | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | HW | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1984/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | HW INTERCOOLER | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1989/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| MA/H | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1981/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| T 113 | E | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1991/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | H | 11.0 L 12V SOHV L6 | 1991/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1993/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| T 114 | GA 320 | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1998/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 330 | 10.7 L 24V SOHV L6 | 1999/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 360 | 11.0 L 24V SOHV L6 | 1998/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| SCANIA | | | | | | |
|---------|----------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| T 124 | CA 420 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2002/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 360 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 1998/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 400 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2001/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GA 420 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 1998/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | GB 360 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2001/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA 360 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 1998/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA 400 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2001/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | LA 420 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 1998/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| T 142 | E | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1981/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ES INTERCOOLER | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | EW INTERCOOLER | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1989/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | H | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1983/1987 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | HS INTERCOOLER | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1987/1989 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | HW INTERCOOLER | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1989/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| T 143 | H | 14.2 L 16V SOHV V8 | 1987/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| SEAT | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CORDOBA | GLX | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994/2002 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2000 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | VARIO | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996/1999 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2002 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| IBIZA | GL | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999/2002 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | GLX | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994/1999 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995/2009 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2003/2009 | Bucha da bandeja | TD410W | |
| INCA | MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | |

| SUZUKI | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|--------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| GRAND VITARA | 1.6 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2001/2004 | Bieleta | TC8332 | | |
| | 2.0 SZ 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC8332 | | |
| | | | 2009/2010 | Bieleta | TC2612 | | |
| | 2.0 TURBO DIESEL | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2001/2003 | Bieleta | TC8332 | | |
| | 2.0i 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2008 | Bieleta | TC8332 | | |
| | | | 2005/2008 | Terminal axial | TA2613 | | |
| | | | 2010/2010 | Bieleta | TC2612 | | |
| | 3.2 4X4 V6 | 3.2 L 24V DOHC V6 | 2009/2010 | Bieleta | TC2612 | | |
| | CANVAS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2005 | Bieleta | TC8332 | | |
| GOLD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2002 | Bieleta | TC8332 | | | |
| XL7 | 2.7 L 24V DOHC V6 | 2001/2005 | Bieleta | TC8332 | | | |
| TOYOTA | | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| CAMRY | XLE | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2017/2020 | Pivô de suspensão | TC1994 | | |
| | | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Pivô de suspensão | TC1994 | | |
| COROLLA | 2.0 ALTIS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Bieleta | TC8351 | | |
| | 2.0 GLI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Bieleta | TC8351 | | |
| | 2.0 XEI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Bieleta | TC8351 | | |
| | ALTIS | 2.0 L 16V DOHC L4 | | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2282 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | |
| | | | | 2010/2014 | Bieleta | TC8274 | |
| | | | | 2010/2018 | Terminal axial | TA3519 | |
| | ALTIS HYBRID | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Bieleta | TC8351 | | |
| | ALTIS PREMIUM HYBRID | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2020/2020 | Bieleta | TC8351 | | |
| | DX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1995/1997 | Pivô de suspensão | TC1413 | | |
| | DYNAMIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Terminal axial | TA3519 | | |
| | FIELDER SEG | 1.8 L 16V DOHC L4 | | 2007/2008 | Bandeja de suspensão | TC2282 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| | GLI | 1.6 L 16V DOHC L4 | | 1997/1999 | Pivô de suspensão | TC1413 | |
| 2014/2015 | | | | | Bieleta | TC8274 | |
| | | | | | 2014/2018 | Terminal axial | TA3519 |

| TOYOTA | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| COROLLA | GLI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2019 | Bandeja de suspensão | TC2282 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | | |
| | GLI AUTOMÁTICO | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2018 | 2014/2015 | Bieleta | TC8274 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2282 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3519 | | |
| | GLI UPPER | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2019 | 2015/2018 | Terminal axial | TA3519 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2282 | | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | |
| | LE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1995/1997 | | Pivô de suspensão | TC1413 | |
| | NEW GLI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2008/2014 | Bandeja de suspensão | TC2282 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | | |
| | | | | Bieleta | TC8274 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1994 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3519 | | |
| | NEW SE-G | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2007/2010 | Bandeja de suspensão | TC2282 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1994 | | |
| | | | 2008/2010 | Bieleta | TC8274 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3519 | | |
| | NEW XEI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2282 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC2283 | | | |
| 2010/2014 | | | Bieleta | TC8274 | | | |
| | | | Terminal axial | TA3519 | | | |
| NEW XLI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC8274 | | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1994 | | | |
| | | | Terminal axial | TA3519 | | | |



| TOYOTA | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| COROLLA | NEW XLI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2008/2014 | Bandeja de suspensão | TC2282 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | |
| | | | | Bieleta | TC8274 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| | | | | Terminal axial | TA3519 | |
| | SE-G | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2007/2008 | Bandeja de suspensão | TC2282 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| | WAGON LE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1995/1997 | Pivô de suspensão | TC1413 | |
| | WAGON XLI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1995/1997 | Pivô de suspensão | TC1413 | |
| | XEI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2007/2010 | Bandeja de suspensão | TC2282 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| | | | 2008/2010 | Bieleta | TC8274 | |
| | | | | Terminal axial | TA3519 | |
| | | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC8274 |
| | | 2014/2018 | | Terminal axial | TA3519 | |
| | XLI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1998/2007 | Pivô de suspensão | TC1413 | |
| | | | | Bieleta | TC8274 | |
| | | | 2010/2011 | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| Terminal axial | | | | TA3519 | | |
| 1.8 L 16V DOHC L4 | | 2007/2008 | Bandeja de suspensão | TC2282 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | | |
| | Pivô de suspensão | | TC1994 | | | |
| XRS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bandeja de suspensão | TC2282 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | | |
| | | 2012/2014 | Bieleta | TC8274 | | |
| | | | Terminal axial | TA3519 | | |
| | | 2017/2018 | Terminal axial | TA3519 | | |
| ETIOS | 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA3523 | |



| TOYOTA | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| ETIOS | 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC8284 | |
| | PLATINUM | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2017 | Bieleta | TC8284 | |
| | PLATINUM 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8284 | |
| | READY 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8284 | |
| | X | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA3523 | |
| | | | 2013/2016 | Bieleta | TC8284 | |
| | X 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2017/2021 | Bieleta | TC8284 | |
| | X 1.3 AT | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2016/2021 | Bieleta | TC8284 | |
| | X PLUS 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2021 | Bieleta | TC8284 | |
| | X PLUS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2021 | Bieleta | TC8284 | |
| | XLS | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA3523 | |
| | | | 2013/2017 | Bieleta | TC8284 | |
| | XLS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8284 | |
| | XS | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA3523 | |
| | | | 2013/2017 | Bieleta | TC8284 | |
| XS 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8284 | | |
| XS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8284 | | |
| ETIOS CROSS | CROSS | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Bieleta | TC8284 | |
| | CROSS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC8284 | |
| ETIOS SEDAN | PLATINUM | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2014/2017 | Bieleta | TC8284 | |
| | PLATINUM 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8284 | |
| | READY | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bieleta | TC8284 | |
| | X | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA3523 | |
| | | | 2013/2016 | Bieleta | TC8284 | |
| | X 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2016/2021 | Bieleta | TC8284 | |
| | X 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2021 | Bieleta | TC8284 | |
| | X PLUS 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2021 | Bieleta | TC8284 | |
| | X PLUS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2021 | Bieleta | TC8284 | |
| | XLS | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA3523 | |
| | | | 2013/2016 | Bieleta | TC8284 | |
| | XLS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC8284 | |
| | XLS AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA3523 | |
| | | | 2013/2016 | Bieleta | TC8284 | |
| | XS | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012/2012 | Terminal axial | TA3523 | |
| 2013/2017 | | | Bieleta | TC8284 | | |
| XS 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8284 | | |
| XS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8284 | | |

| TOYOTA | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| HILUX | 3.0 LIMITED AT | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC2817 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1728W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2606 | |
| | AMBULANCIA | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | |
| | CD 4X4 TDI MEC | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | |
| | | | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | TC2817 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1728W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | |
| | Pivô de suspensão | TC2606 | | | | |
| | CD DX | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | |
| | | | 2004/2005 | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | |
| | CD DX 3.0 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | |
| Bieleta | | | | TC1839 | | |
| CD DX 4X2 | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | Bieleta | TC1826 | | |
| | | | Bieleta | TC1839 | | |
| CD DX 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | Bieleta | TC1826 | | |
| | | | Bieleta | TC1839 | | |
| CD SR 4X2 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | | |

| TOYOTA | | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| HILUX | CD SR 4X2 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2009 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | | |
| | | | 2005/2010 | Bieleta | TC1826 | | |
| | CD SR 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | | |
| | CD SR 4X4 AT | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2817 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1728W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | | |
| | Pivô de suspensão | TC2606 | | | | | |
| | CD SR TURBO 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | | |
| | CD SRV | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | | |
| | | | 2004/2005 | Bieleta | TC1839 | | |
| CD SRV AT TURBO | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | | | |
| | | | Bieleta | TC1825 | | | |
| | | 2005/2009 | Bieleta | TC1839 | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2817 | | | |
| | | 2005/2011 | Bandeja de suspensão | TC2818 | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | | | |
| | | Bandeja de suspensão | TC3210 | | | | |
| | | Bieleta | TC1826 | | | | |
| Bucha da bandeja | TD1728W | | | | | | |
| Bucha da bandeja | TD1729W | | | | | | |



| TOYOTA | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | | |
| HILUX | CD SRV AT TURBO | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2011 | Pivô de suspensão | TC2437 | | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2606 | | | | |
| | CD SRV TURBO | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2011 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | | | |
| | | | | 2005/2009 | Bieleta | TC1825 | | | |
| | | | | | Bieleta | TC1839 | | | |
| | | | | 2005/2011 | Bandeja de suspensão | TC2817 | | | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | | | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | | | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | | | |
| | | | | | Bieleta | TC1826 | | | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD1728W | | | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | | | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2606 | | | | |
| | | | | CHASSI | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bandeja de suspensão | TC2817 | |
| | | | | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | |
| | Bandeja de suspensão | TC3209 | | | | | | | |
| | Bandeja de suspensão | TC3210 | | | | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD1728W | | | | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD1729W | | | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC2437 | | | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC2606 | | | | | | | |
| | | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | | | | |
| CHASSI 4X4 MEC | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | | | | | |
| | | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | TC2817 | | | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | | | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | | | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | | | | | |

| TOYOTA | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| HILUX | CHASSI 4X4 MEC | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bucha da bandeja | TD1728W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2606 | |
| | CS 4X4 MEC | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2817 | |
| | | | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | TC2818 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1728W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2606 | |
| | CS DX | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | |
| | | | 2004/2005 | Bieleta | TC1839 | |
| | CS DX 4X2 | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | |
| | CS DX 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | |
| | CS SR | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | |
| Bieleta | | | | TC1826 | | |
| 2004/2005 | | | Bieleta | TC1839 | | |
| CS SRV | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | Bieleta | TC1826 | | |
| | | 2004/2005 | Bieleta | TC1839 | | |
| CS STD 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | Bieleta | TC1826 | | |
| | | | Bieleta | TC1839 | | |
| DX AC 4X2 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | | |
| | | 2005/2009 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | Bieleta | TC1839 | | |

| TOYOTA | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------|--------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | | |
| HILUX | DX AC 4X2 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2005/2011 | Bieleta | TC1826 | | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC660 | | | | |
| | DX AC 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | | | |
| | | | | | 2005/2009 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | 2005/2011 | Bieleta | | TC1839 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2817 | | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | | | | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1728W | | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2606 | | | | |
| | | | 2005/2011 | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | |
| | | | | | | | 2005/2009 | Bieleta | TC1825 |
| | | | | | 2005/2011 | Bieleta | | TC1839 | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC2817 | | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | | |
| | | | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | | |
| | Bieleta | TC1826 | | | | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD1728W | | | | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD1729W | | | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1338 | | | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC2437 | | | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC2606 | | | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC660 | | | | | | | | |
| SR | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | | | | |
| SR 2.7 AT | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | | | | |
| SR 4X2 | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2008/2009 | 2008/2009 | Bieleta | TC1825 | | | | |

| TOYOTA | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| HILUX | SR 4X2 | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC1839 | |
| | | | 2008/2012 | Bieleta | TC1826 | |
| | SR 4X2 AT CD | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | |
| | SR 4X2 MT | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | |
| | SR 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | |
| | | | | Bieleta | TC1825 | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | |
| | | | 2005/2011 | Bandeja de suspensão | TC2817 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1728W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | |
| | | | 2005/2009 | Pivô de suspensão | TC2437 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2606 | |
| | SRV | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Bieleta | TC1825 | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | |
| | | 2005/2009 | Terminal axial | TA3512 | | |
| | | | Bieleta | TC1839 | | |
| | | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | |
| | SRV 2.7 4X2 | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | |
| | SRV 2.7 4X4 | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | |
| | SRV 4X2 | 3.0 L 8V OHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | |
| | | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC1825 | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | |
| 2008/2011 | | | | Bieleta | TC1826 | |
| SRV 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | | |
| | | | Bieleta | TC1825 | | |
| | | 2005/2009 | Bieleta | TC1839 | | |
| | | | 2005/2011 | Bandeja de suspensão | TC2817 | |



| TOYOTA | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| HILUX | SRV 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2011 | Bandeja de suspensão | TC2818 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1728W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2606 | |
| | SRV 4X4 AT | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | 2012/2015 | Bandeja de suspensão | TC2817 |
| | | | Bandeja de suspensão | | TC2818 | |
| | | | Bandeja de suspensão | | TC3209 | |
| | | | Bandeja de suspensão | | TC3210 | |
| | | | Bucha da bandeja | | TD1728W | |
| | | | Bucha da bandeja | | TD1729W | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2437 | | |
| | Pivô de suspensão | TC2606 | | | | |
| | SRV 4X4 AT CD | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | |
| | SRV 4X4 AT TOP | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | |
| | | | 2005/2009 | Bieleta | TC1825 | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | |
| | | | 2005/2011 | Bandeja de suspensão | TC2817 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | |
| Bucha da bandeja | | | | TD1728W | | |
| Bucha da bandeja | | | TD1729W | | | |
| Pivô de suspensão | TC2437 | | | | | |

| TOYOTA | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| HILUX | SRV 4X4 AT TOP | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2011 | Pivô de suspensão | TC2606 | | |
| | SRV TURBO 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | | |
| | SRX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | | |
| | STD | 2.4 L 8V OHC L4 | 1997/2001 | Pivô de suspensão | TC660 | | |
| | STD 4x4 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 1997/2001 | Pivô de suspensão | TC1338 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC660 | | |
| | STD 4X4 MT CD | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | | |
| | STD CABINE SIMPLES | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | | |
| | STD CD | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | | |
| | TD DX ACPS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | | |
| | | | | 2005/2009 | Bieleta | TC1825 | |
| | | | Bieleta | | TC1839 | | |
| | | | 2005/2011 | Bandeja de suspensão | TC2817 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC2818 | | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC3209 | | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC3210 | | | |
| Bieleta | | | | TC1826 | | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD1728W | | | |
| Bucha da bandeja | | | TD1729W | | | | |
| Pivô de suspensão | TC2437 | | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC2606 | | | | | | |
| HILUX SW4 | 4.0 AT | 4.0 L 24V DOHC V6 | 2009/2013 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | | |
| | 4X4 AT | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | 2012/2015 | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2817 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | | |
| | | | | Bieleta | TC1825 | | |

| TOYOTA | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| HILUX SW4 | 4X4 AT | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | Bucha da bandeja | TD1728W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2606 | | |
| | DIAMOND | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2021/2022 | Bieleta | TC1825 | | |
| | GRS | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2021/2022 | Bieleta | TC1825 | | |
| | SR | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC1839 | | |
| | | | 2008/2011 | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | | |
| | | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC1825 | | |
| | SR 2.7 | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | | |
| | | | 2016/2018 | Bieleta | TC1825 | | |
| | SR 2.7 AT | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | | |
| | | | 2016/2020 | Bieleta | TC1825 | | |
| | SR 4X4 AT | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2817 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | | |
| | | | | Bieleta | TC1825 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1728W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | | |
| | Pivô de suspensão | TC2606 | | | | | |
| | SR AT | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | | |
| | | | 2012/2015 | Bieleta | TC1825 | | |
| | SR MT | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1826 | | |
| | | | 2012/2015 | Bieleta | TC1825 | | |
| SRV 2.7 AT | 2.7 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | | | |
| | | 2016/2020 | Bieleta | TC1825 | | | |
| SRV AT | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | | | |
| | | 2005/2009 | Bieleta | TC1839 | | | |
| | | 2005/2011 | Bandeja de suspensão | TC2817 | | | |

| TOYOTA | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| HILUX SW4 | SRV AT | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2011 | Bandeja de suspensão | TC2818 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | | | |
| | | | | Bieleta | TC1825 | | | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1728W | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2606 | | | |
| | SRV MT | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Terminal axial | TA3512 | | | |
| | | | 2005/2009 | Bieleta | TC1839 | | | |
| | | | 2005/2011 | Bandeja de suspensão | TC2817 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2818 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3209 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3210 | | | |
| | | | | Bieleta | TC1825 | | | |
| | | | | Bieleta | TC1826 | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1728W | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD1729W | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2437 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2606 | | | |
| | | | SRX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Terminal axial | TA3549 | |
| | | | | | 2016/2022 | Bieleta | TC1825 | |
| | 4.0 L 24V DOHC V6 | 2016/2016 | | Terminal axial | TA3549 | | | |
| | | 2016/2017 | | Bieleta | TC1825 | | | |
| | SRX DIAMOND | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bieleta | TC1825 | | | |
| SW | 3.0 L 8V OHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1826 | | | | |
| | | | Bieleta | TC1839 | | | | |
| LAND CRUISER | - | 3.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1826 | | | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | | | |
| | | | 2004/2005 | Bieleta | TC8355 | | | |
| | PRADO D-4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2002/2009 | Bieleta | TC1825 | | | |

| TOYOTA | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| LAND CRUISER | PRADO D-4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2002/2009 | Bieleta | TC1826 | |
| | | | | Bieleta | TC1839 | |
| | | | 2004/2008 | Bieleta | TC8355 | |
| PRIUS | HYBRID | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2018 | Bandeja de suspensão | TC2282 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2283 | |
| | | | 2016/2018 | Pivô de suspensão | TC1413 | |
| | | | 2017/2017 | Bieleta | TC8361 | |
| RAV4 | 2.0 4X2 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| | 2.0L 2WD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| | | | | Terminal axial | TA3545 | |
| | 2.0L 4WD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| | | | | Terminal axial | TA3545 | |
| | 2.5 L 4WD AT. | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA3545 | |
| | 4WD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2005 | Pivô de suspensão | TC1413 | |
| | | | 2004/2005 | Bieleta | TC8355 | |
| | | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2005/2009 | Bieleta | TC8355 | |
| | | | 2005/2012 | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| | | 2006/2012 | Terminal axial | TA3545 | | |
| | | TOP 2.0 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Pivô de suspensão | TC1994 |
| | Terminal axial | | | | TA3545 | |
| | 2017/2019 | | | Pivô de suspensão | TC1994 | |
| VVTI | 2.4 L 16V DOHC L4 | | | 2005/2009 | Bieleta | TC8355 |
| | | 2005/2013 | Pivô de suspensão | TC1994 | | |
| | | 2006/2013 | Terminal axial | TA3545 | | |
| YARIS | S 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2020/2021 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | X-WAY 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | X-WAY CONNECT 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XL 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XL 1.3 AT | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| XL 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Bieleta | TC7802 | | |
| | | | Terminal axial | TA3536 | | |



| TOYOTA | | | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| YARIS | XL LIVE 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XL LIVE 1.3 AT | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XL PLUS CONNECT 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XL PLUS TECH 1.3 AT | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XLS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | | | 2022/2023 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XLS CONNECT 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| 2022/2023 | | | Bieleta | TC7802 | | |
| | | | Terminal axial | TA3536 | | |
| XS CONNECT 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC7802 | | |
| | | | Terminal axial | TA3536 | | |
| YARIS SEDAN | XL 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XL 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | | | 2022/2023 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XL LIVE 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XL LIVE 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XL PLUS CONNECT 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XL PLUS TECH 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XLS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| 2022/2023 | | | Bieleta | TC7802 | | |



| TOYOTA | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| YARIS SEDAN | XLS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Terminal axial | TA3536 | |
| | XLS CONNECT 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | | | 2022/2023 | Bieleta | TC7802 | |
| | | | | Terminal axial | TA3536 | |
| | XS CONNECT 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC7802 | |
| Terminal axial | | | | TA3536 | | |
| VOLKSWAGEN | | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 11-130 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1981/1988 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 11-140 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1988/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 12-140 H | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1987/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 12-140 T | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1992/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 12-170 BT | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1997/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 12-180 | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 1999/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 13-130 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1981/1988 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 13-150 | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2000/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 13-170 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2000/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 13-180 | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2000/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 13-190 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2001/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 14-140 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1987/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 14-150 | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 1991/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 14-170 BT | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1997/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 14-180 | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2000/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------|--------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 14-200 | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 1991/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 14-210 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1988/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 14-220 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 15-170 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2000/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 15-180 | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2000/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 15-190 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2001/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 15.180 EOD | - | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2004/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 15.190 EOD | - | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2006/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 16-170 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 16-200 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1997/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 16-210 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1988/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 16-210 H | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1989/1991 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 16-220 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 16-300 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1996/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 16.180 CO | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 1992/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 16.210 CO | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 1997/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 17-210 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2000/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2001/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 17-220 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2000/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 17-300 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2000/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 17-310 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |



Aplicações

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 17.210 EOD TCAE | - | 7.2 L 12V SOHV L6 | 2004/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 17.210 OD | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2001/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 17.230 EOD | - | 7.2 L 12V SOHV L6 | 2006/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 17.240 OT | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2001/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 17.260 EOT | - | 7.2 L 12V SOHV L6 | 2004/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 17.260 OD | - | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | V-TRONIC | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 17.260 ODS | - | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2019/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | V-TRONIC | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 17.280 OT | - | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 18.310 OT | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2003/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 18.320 EOT | - | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2006/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 22-140 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1988/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 23-210 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2002/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2002/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 23-220 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 23-310 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 24-220 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 24-250 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 26-220 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2001/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 26-260 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------|--------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 26-300 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2000/2001 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 26-310 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2001/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 31-260 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2004/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 31-310 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2004/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 35-300 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 40-300 | - | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1999/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 5.140 EOD | - | 3.0 L 12V SOHC L4 | 2005/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 7-100 | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1987/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 7-110 | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2002/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 7-110 S | - | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1990/1993 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 7-90 S | - | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1987/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 7.110S CO | - | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1992/1993 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 7.90S CO | - | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1987/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 8-100 | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1997/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 8-120 | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2000/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 8-140 | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1994/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 8-150 | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2000/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 8-150 E | - | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2004/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 8.120 OD | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2003/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 8.150 EOD | - | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2004/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 3.0 L 12V SOHC L4 | 2004/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |



Aplicações

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| 8.150 OD | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2001/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 8.150 ODC | - | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2004/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 9.150 EOD | - | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2004/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 9.150 OD | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2001/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 9.150 ODC | - | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2004/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| AMAROK | CD 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Bandeja de suspensão | TC3020 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3021 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3022 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3023 | |
| | | | | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD605W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2668 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2840 | |
| | Terminal axial | TA2391 | | | | |
| | CD BITURBO 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC3020 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3021 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3022 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3023 | |
| | | | | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD605W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2668 | |
| Pivô de suspensão | | | | TC2840 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AMAROK | CD BLACK EDITION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Bandeja de suspensão | TC3020 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3021 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3022 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3023 | |
| | | | | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD605W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2668 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2840 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | CD COMFORTLINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2022 | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2023/2023 | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | CD DARK LABEL I-MOTION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bandeja de suspensão | TC3020 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3021 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3022 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3023 | |
| | | | | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD605W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2668 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2840 | |
| | CD EXTREME V6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2018/2023 | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| CD HIGHLINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Bandeja de suspensão | TC3020 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AMAROK | CD HIGHLINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Bandeja de suspensão | TC3021 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3022 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3023 | |
| | | | | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD605W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2668 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2840 | |
| | Terminal axial | TA2391 | | | | |
| | CD HIGHLINE AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Bandeja de suspensão | TC3020 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3021 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3022 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3023 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD605W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2668 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2840 | |
| | 2012/2022 | Bieleta | TC2667 | | | |
| | | Bieleta | TC8308 | | | |
| | CD HIGHLINE EXTREME | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | CD HIGHLINE V6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2017/2023 | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| CD S | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Bandeja de suspensão | TC3020 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3021 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3022 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AMAROK | CD S | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Bandeja de suspensão | TC3023 | |
| | | | | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD605W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2668 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2840 | |
| | CD S 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | CD SE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Bandeja de suspensão | TC3020 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3021 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3022 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3023 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD605W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2668 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2840 | |
| | | | 2013/2019 | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | CD SE 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA2391 | |
| | | | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC3020 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC3021 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC3022 | | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC3023 | | |
| Bieleta | | | | TC2667 | | |
| Bieleta | | | | TC8308 | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD605W | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4250 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | | |
| AMAROK | CD SE 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Pivô de suspensão | TC2668 | | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2840 | | | |
| | CD TRENDLINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | 2010/2016 | Terminal axial | TA2391 | | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC3020 | | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC3021 | | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC3022 | | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC3023 | | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD605W | | |
| | | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC2668 | | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC2840 | | |
| | | | | | 2010/2018 | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | CD ULTIMATE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bieleta | TC2667 | | | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | | | |
| | CS 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Bandeja de suspensão | TC3020 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3021 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3022 | | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3023 | | | |
| | | | | Bieleta | TC2667 | | | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD605W | | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC2668 | | | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC2840 | | | | |
| CS 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA2391 | | | | |
| | | 2011/2014 | Bandeja de suspensão | TC3020 | | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC3021 | | | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| AMAROK | CS 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2014 | Bandeja de suspensão | TC3022 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3023 | |
| | | | | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD605W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2668 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2840 | |
| | CS S | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 | Bandeja de suspensão | TC3020 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3021 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3022 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3023 | |
| | | | | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD605W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2668 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2840 | |
| | CS S 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2020 | Bieleta | TC2667 | |
| | | | | Bieleta | TC8308 | |
| BORA | BÁSICO | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2000/2008 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2006/2009 | Terminal axial | TA1905 | |
| | COMFORTLINE AT | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2000/2002 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | COMFORTLINE MT | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2000/2002 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | GP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2008 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2006/2010 | Terminal axial | TA1905 | |
| | GP AUTOMÁTICO | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2008 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2006/2009 | Terminal axial | TA1905 | |
| CONSTELLATION | 13-180 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2006/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 13-190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CONSTELLATION | 14-190 ROBUST | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 15-180 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2006/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 15-190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 4.6 L 16V SOHV L4 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-190 ROBUST | 4.6 L 16V SOHV L4 | 2019/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-190 V-TRONIC | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-250 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-280 T | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2017/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-280 V-TRONIC | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-320 | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2010/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 18-310 E TITAN | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 19-320 E TITAN TRACTOR | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2006/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 19-370 CLC | 9.3 L 24V SOHV L6 | 2007/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 19-370 CNC | 9.3 L 24V SOHV L6 | 2007/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 23-230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 24-250 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 24-280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CONSTELLATION | 24-280 PRIME | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 24-280 V-TRONIC | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 6.9 L 24V SOHV L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 24-320 | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2009/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 24-330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 24-330 V-TRONIC | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 25-320 | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2009/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 25-370 E TRACTOR | 9.3 L 24V SOHV L6 | 2007/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 25-390 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 26-280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 26-280 ADVANTECH | 6.9 L 24V SOHV L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 26-390 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 30-280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2019/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 30-280 V-TRONIC | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2019/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 31-260 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 31-280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 31-280 ADVANTECH | 6.9 L 24V SOHV L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 31-320 | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2007/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 31-330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 31-330 ADVANTECH | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| CONSTELLATION | 31-370 | 9.3 L 24V SOHV L6 | 2007/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 31-390 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| CROSSFOX | 1.6 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2010/2012 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| DELIVERY | 5-140 E | 3.0 L 12V SOHC L4 | 2006/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8-150 E | 3.0 L 12V SOHC L4 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8-150 E PLUS | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2010/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 9-150 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2014/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| EOS | CONVERSIVEL FSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2010 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | | 2008/2010 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2009/2010 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| Bandeja de suspensão | TC3316 | | | | | |
| | Bieleta | TC8299 | | | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FOX | BLUEMOTION | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2014 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | CITY | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | CITY TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2009 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | COMFORTLINE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2014 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2014 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | COMFORTLINE I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2014 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | CROSSFOX TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | EXTREME | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | HIGHLINE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | HIGHLINE I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | 2009/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | 2009/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | MI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2004 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | MI TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| Terminal axial | | | | TA3513 | | |
| NOVO CROSSFOX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | 2009/2013 | Terminal axial | TA2372 | | |
| NOVO PRIME | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | 2009/2013 | Terminal axial | TA2372 | | |
| NOVO TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA3513 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FOX | NOVO TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | 2009/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | PEPPER | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | PEPPER I-MOTION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | PLUS | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2004 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | 2008/2009 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | PLUS TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2009 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | ROCK IN RIO TOTALFLEX II | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2012 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | 2009/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | ROUTE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | ROUTE TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| Terminal axial | | | | TA3513 | | |
| 1.0 L 8V SOHC L4 | | 2005/2009 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| SPORTLINE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2004 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Terminal axial | TA2372 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| | SUNRISE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2009 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| | TRENDLINE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2014 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW | |
| 1.0 L 8V SOHC L4 | | 2014/2014 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW | | |
| FUSCA | 2.0 TSI DSG | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC8299 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD973W | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |
| | R-LINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | 2013/2013 | Terminal axial | TA2903 | |
| | | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD973W | |
| | | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | | |
| SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2013 | Terminal axial | TA2903 | | | |
| | | 2013/2014 | Bieleta | TC8299 | | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | | |
|------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| FUSCA | SPORT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2014 | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD973W | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012/2014 | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD973W | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | | 2013/2013 | Terminal axial | TA2903 | | |
| | | | 2013/2014 | Bieleta | TC8299 | | |
| GOL | 1.0 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2022 | Bieleta | TC1086 | | |
| | BLACK TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | | |
| | CITY TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2016 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | 2008/2012 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | | Terminal axial | TA3514 | |
| | COMFORTLINE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2018 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2018 | Bieleta | TC1086 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOL | COMFORTLINE I-MOTION | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC1086 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2015/2015 | Terminal axial | TA3514 | |
| | CONNECT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | CONNECT I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016/2017 | Bieleta | TC1086 | |
| | HIGHLINE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | HIGHLINE I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | |
| | MI I-MOTION TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| | MI TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| | MSI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2021 | Bieleta | TC1086 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2019/2021 | Bieleta | TC1086 | |
| | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | |
| | PLUS TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| 2008/2016 | | | Terminal axial | TA3514 | | |
| | | | Bieleta | TC1086 | | |
| POWER TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | | Terminal axial | TA3514 | | |
| | | 2008/2013 | Bieleta | TC1086 | | |
| RALLYE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2011/2012 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | 2011/2014 | Terminal axial | TA3514 | | |
| | | 2011/2016 | Bieleta | TC1086 | | |
| RALLYE I-MOTION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC1086 | | |
| | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | Bieleta | TC1086 | | |
| | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC1086 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOL | RALLYE TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | |
| | ROCK IN RIO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| | ROCK IN RIO TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | |
| | SELEÇÃO TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | |
| | SPECIAL | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| | TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | |
| | | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | 2008/2012 | Terminal axial | TA3513 | |
| 2008/2013 | | | Terminal axial | TA3514 | | |
| 2008/2016 | | | Bieleta | TC1086 | | |
| TRACK | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2013/2016 | Bieleta | TC1086 | | |
| | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2018 | Bieleta | TC1086 | | |
| TRENDLINE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC1086 | | |
| | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2018 | Bieleta | TC1086 | | |
| | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2018 | Bieleta | TC1086 | | |
| TRENDLINE I-MOTION TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC1086 | | |
| TRENDLINE TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2015/2015 | Bieleta | TC1086 | | |
| GOLF | BLACK & SILVER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2002 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2001/2004 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2007 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD522W | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | BLACK & SILVER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2007 | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | BLACK AUTOMÁTICO | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | |
| | 2012/2013 | Bieleta | TC8299 | | | |
| | COMFORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2004 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2003/2008 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| Bucha da bandeja | | | | TD410W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD521W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD522W | | |
| Bucha da bandeja | TD523W | | | | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| GOLF | COMFORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001/2004 | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | 2003/2007 | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | | |
| | Facão da suspensão | TC3282 | | | | | |
| | Facão da suspensão | TC3283 | | | | | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |
| | COMFORTLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2018 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | | | | 2016/2019 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | Bandeja de suspensão | | TC2864 | | |
| | | | Bieleta | | TC2690 | | |
| | | | Bieleta | | TC8299 | | |
| | | | Pivô de suspensão | | TC1731 | | |
| Pivô de suspensão | | | TC1732 | | | | |
| Pivô de suspensão | | | TC2691 | | | | |
| Pivô de suspensão | | | TC2692 | | | | |
| COMFORTLINE MSI | | | 1.6 L 16V DOHC L4 | | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2863 |
| | | | | Bandeja de suspensão | | TC2864 | |
| | Bieleta | TC2690 | | | | | |
| | Bieleta | TC8299 | | | | | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | COMFORTLINE MSI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | COMFORTLINE MSI AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Bieleta | TC2690 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | COMFORTLINE TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Bieleta | TC2690 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | COMFORTLINE TSI DSG | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| 2014/2014 | | | Terminal axial | TA1905 | | |
| 2014/2015 | | | Bandeja de suspensão | TC2863 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | | |
| | | | Bieleta | TC2690 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2691 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2692 | | |
| FLASH | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001/2004 | Bucha da bandeja | TD239W | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | FLASH | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2007 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | |
| | FLASH TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006/2007 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | |
| | GENERATION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001/2004 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2003/2007 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| Facão da suspensão | | | | TC3283 | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4218 | | |
| Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |
| GL | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994/1997 | Bucha da bandeja | TD239W | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | GL | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2013 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | GLX | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | |
| | GLX | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | 1994/2004 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2003/2007 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| Bucha da bandeja | | | | TD522W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD523W | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3282 | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3283 | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4218 | | |
| Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| GOLF | GT | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |
| | | | 2012/2013 | Bieleta | TC8299 | | |
| | | GTE TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | Bieleta | TC2690 | |
| | Pivô de suspensão | | | | TC1731 | | |
| | Pivô de suspensão | | | | TC1732 | | |
| | Pivô de suspensão | | | | TC2691 | | |
| | Pivô de suspensão | | | | TC2692 | | |
| | | GTI | 1.8 L 20V DOHC L4 | 1999/2002 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2.8 L 24V DOHC V6 | 2002/2003 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | 2003/2003 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | Bucha da bandeja | | | | TD410W | | |
| | Bucha da bandeja | | | | TD521W | | |
| | Bucha da bandeja | | | | TD522W | | |
| | Facão da suspensão | | | | TC3282 | | |
| | Facão da suspensão | TC3283 | | | | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | GTI 150 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 1997/1999 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | GTI 180 TIPTRONIC | 1.8 L 20V DOHC L4 | 1999/2002 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | GTI 2.0 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1994/1998 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | GTI 2.0 TSI DSG | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2018 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2014/2018 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Bieleta | TC2690 | |
| | GTI 350 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Bieleta | TC2690 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | GTI CABRIOLET | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1993/1997 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | GTI TURBO | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2007/2008 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| Bucha da bandeja | | | | TD410W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD521W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD522W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD523W | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3282 | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3283 | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4218 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1316 | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |
| HIGHLINE 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bandeja de suspensão | TC2863 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | HIGHLINE 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bieleta | TC2690 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | HIGHLINE TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2014/2016 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Bieleta | TC2690 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | HIGHLINE TSI DSG | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Bieleta | TC2690 | |
| Pivô de suspensão | | | | TC2691 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC2692 | | |
| HIGHLINE TSI FLEX | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bandeja de suspensão | TC2863 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | | |
| | | | Bieleta | TC2690 | | |
| | | | Bieleta | TC8299 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | HIGHLINE TSI FLEX | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | MI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996/1999 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | SILVER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | |
| | SPORT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001/2004 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2003/2007 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| Bucha da bandeja | | | | TD521W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD522W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD523W | | |
| Facão da suspensão | TC3282 | | | | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | SPORT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2007 | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2004 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | 2003/2007 | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | |
| | SPORT TURBO | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2002/2004 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | 2003/2007 | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1317 | | |
| SPORT TURBO MEC | | | | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2004/2006 | Braço de suspensão |
| | Braço de suspensão | TC2944 | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD410W | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD521W | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD522W | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD523W | | | | |
| | Facão da suspensão | TC3282 | | | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | SPORT TURBO MEC | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2004/2006 | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | SPORT TURBO TIPTRONIC | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2004/2006 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | |
| | SPORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC3316 | | |
| Braço de suspensão | | | | TC2256 | | |
| Braço de suspensão | | | | TC2944 | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD410W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD521W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD522W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD523W | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3282 | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3283 | | |
| Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | SPORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | 2012/2014 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | |
| | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2014 | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | 2012/2014 | | Bieleta | TC8299 | |
| | | 2014/2014 | Terminal axial | TA1905 | | |
| | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2013 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| Braço de suspensão | | | | TC2944 | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD410W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD521W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD522W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD523W | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3282 | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3283 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1316 | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2007/2013 | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | | | 2007/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | 2008/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | |
| | | | 2012/2014 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA1905 | |
| | TECH | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2009 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| Bucha da bandeja | | | | TD521W | | |
| Bucha da bandeja | TD522W | | | | | |
| Bucha da bandeja | TD523W | | | | | |
| Facão da suspensão | TC3282 | | | | | |
| Facão da suspensão | TC3283 | | | | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| GOLF | TIPTRONIC | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |
| | | | | 2008/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | 2012/2014 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006/2013 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | Braço de suspensão | | | | TC2944 | | |
| | Bucha da bandeja | | | | TD410W | | |
| | Bucha da bandeja | | | | TD521W | | |
| | Bucha da bandeja | | | | TD522W | | |
| Bucha da bandeja | TD523W | | | | | | |
| Facão da suspensão | TC3282 | | | | | | |
| Facão da suspensão | TC3283 | | | | | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| GOLF | TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | | |
| | | | | 2012/2013 | Bieleta | TC8299 | |
| | TRIP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2007 | 1999/2004 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |
| | TURBO GTI | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2003/2007 | 1999/2004 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD521W | | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD522W | | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD523W | | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3282 | | | |
| Facão da suspensão | | | | TC3283 | | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4218 | | | |
| Pivô de suspensão | TC1316 | | | | | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF | VR 6 | 2.8 L 12V SOHC V6 | 1993/1997 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| GOLF VARIANT | COMFORTLINE 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | 2017/2019 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | COMFORTLINE TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | COMFORTLINE TSI DSG TIPTRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC2863 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | HIGHLINE 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | 2017/2019 | Bandeja de suspensão | TC2863 |
| | | | Bandeja de suspensão | | TC2864 | |
| | | | Pivô de suspensão | | TC2691 | |
| | | | Pivô de suspensão | | TC2692 | |
| 2016/2016 | | | Bandeja de suspensão | | TC2863 | |
| | | | Bandeja de suspensão | | TC2864 | |
| | | | Bieleta | | TC8299 | |
| | | | Pivô de suspensão | | TC2691 | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2692 | | |
| HIGHLINE TSI DSG TIPTRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Terminal axial | TA1905 | | |
| | | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC2863 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| GOLF VARIANT | HIGHLINE TSI DSG TIPTRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bandeja de suspensão | TC2864 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| JETTA | 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | Bandeja de suspensão | TC2732 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD973W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | |
| | COMFORTLINE | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2006/2007 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| Kit de coifas da caixa de direção | | | | TBR4218 | | |
| COMFORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA1905 | | |
| | | | Terminal axial | TA1905 | | |
| | | 2010/2014 | Bandeja de suspensão | TC2732 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | | |
| | | | Bieleta | TC8299 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| JETTA | COMFORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2010/2014 | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | | | 2011/2013 | Bieleta | TC1325 | |
| | COMFORTLINE 250 TSI TIPTRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bandeja de suspensão | TC2732 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD973W | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |
| COMFORTLINE TIPTRONIC | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA1905 | | | |
| | | 2010/2016 | Bandeja de suspensão | TC2732 | | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | | | |
| | | | Bieleta | TC8299 | | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2256 | | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2944 | | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD410W | | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD521W | | | |
| | | | Facão da suspensão | TC3282 | | | |
| | | | Facão da suspensão | TC3283 | | | |
| | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| JETTA | COMFORTLINE TIPTRONIC | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2011/2013 | Bieleta | TC1325 | |
| | | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bandeja de suspensão | TC2732 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD973W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | Pivô de suspensão | TC1317 | | | |
| | GLI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2022/2023 | Bandeja de suspensão | TC2732 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD973W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | GLI 350 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019/2022 | Bandeja de suspensão | TC2732 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD973W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| Pivô de suspensão | TC1317 | | | | | |
| HIGHLINE | | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2007/2010 | Bieleta | TC8299 | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| JETTA | HIGHLINE | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2007/2010 | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD522W | | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | | | Terminal axial | TA1905 | | |
| | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2141 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | |
| | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | 2010/2013 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2732 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | |
| | | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| Braço de suspensão | TC2944 | | | | | | |
| Bucha da bandeja | TD410W | | | | | | |
| Bucha da bandeja | TD521W | | | | | | |
| Bucha da bandeja | TD973W | | | | | | |
| Facão da suspensão | TC3282 | | | | | | |
| Facão da suspensão | TC3283 | | | | | | |
| Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | | | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| JETTA | HIGHLINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | | | 2011/2013 | Bieleta | TC1325 | |
| | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | 2013/2018 | Bandeja de suspensão | TC2732 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD973W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1317 | | |
| | | | R-LINE 250 TSI TIPTRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | Bandeja de suspensão |
| | Bandeja de suspensão | TC2733 | | | | |
| | Braço de suspensão | TC2256 | | | | |
| | Braço de suspensão | TC2944 | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD410W | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD521W | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD973W | | | | |
| | Facão da suspensão | TC3282 | | | | |
| | Facão da suspensão | TC3283 | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1316 | | | | |
| | Pivô de suspensão | TC1317 | | | | |
| TRENDLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2015/2016 | Bandeja de suspensão | TC2732 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | | |
| | | | Bieleta | TC8299 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| JETTA | TRENDLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2015/2016 | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Bandeja de suspensão | TC2732 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD973W | |
| | TRENDLINE TIPTRONIC | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2732 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| Bucha da bandeja | TD521W | | | | | |
| Bucha da bandeja | TD973W | | | | | |
| VARIANT | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2008/2010 | Bandeja de suspensão | TC2141 | | |
| | | | Bandeja de suspensão | TC2142 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| JETTA | VARIANT | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2008/2010 | Bandeja de suspensão | TC2482 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2483 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3315 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC3316 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD523W | |
| | | | 2008/2012 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2008/2013 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3282 | |
| | | | | Facão da suspensão | TC3283 | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | 2010/2013 | Bandeja de suspensão | TC2732 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2733 | |
| 2011/2013 | Bieleta | TC1325 | | | | |
| NEW BEETLE | 2.0 MI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2007/2010 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | 2.0 MI AUTOMÁTICO | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2010 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | DESIGN | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013/2017 | Terminal axial | TA2903 | |
| NIVUS | COMFORTLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020/2022 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | 2020/2023 | Terminal axial | TA3532 | |
| | HIGHLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020/2022 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | 2020/2023 | Terminal axial | TA3532 | |
| PASSAT | 2.0 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1995/1997 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | 4 MOTION | 3.2 L 24V DOHC V6 | 2005/2010 | Bandeja de suspensão | TC2161 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| Bucha da bandeja | TD719W | | | | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| PASSAT | 4 MOTION | 3.2 L 24V DOHC V6 | 2005/2010 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2008/2010 | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | CC | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2009/2012 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | 2009/2014 | Bandeja de suspensão | TC2161 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | 2011/2014 | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | CC 2.0 TSI DSG | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Pivô de suspensão |
| | Bandeja de suspensão | TC2161 | | | | |
| | Bieleta | TC8299 | | | | |
| | Braço de suspensão | TC2256 | | | | |
| | Braço de suspensão | TC2944 | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD521W | | | | |
| | Bucha da bandeja | TD719W | | | | |
| | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | | | |
| COMFORTLINE 2.0 TSI DSG | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | Pivô de suspensão | TC1731 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC1732 | | |
| COMFORTLINE FSI TURBO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2010 | Bandeja de suspensão | TC2161 | | |
| | | | Bieleta | TC8299 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD719W | | |
| | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | | |
| | | Terminal axial | TA1905 | | | |
| 2008/2010 | Bucha da bandeja | TD521W | | | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| PASSAT | G6 COMFORTLINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2010 | Bandeja de suspensão | TC2161 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Terminal axial | TA1905 | |
| | 2008/2010 | Bucha da bandeja | TD521W | | | |
| | G6 HIGHLINE AUT. | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2010 | Bandeja de suspensão | TC2161 | |
| | | | | Bieleta | TC8299 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Terminal axial | TA1905 | |
| | 2008/2010 | Bucha da bandeja | TD521W | | | |
| | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2020 | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | HIGHLINE TSI AUT. | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | | 2010/2015 | Bandeja de suspensão | TC2161 |
| | | | Bieleta | | TC8299 | |
| | | | Braço de suspensão | | TC2256 | |
| | | | Braço de suspensão | | TC2944 | |
| | | | Bucha da bandeja | | TD521W | |
| | | | Kit de coifas da caixa de direção | | TBR4218 | |
| | | | 2012/2015 | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | 2014/2015 | Terminal axial | TA2903 | |
| R-LINE 2.0 TSI DSG-6 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bandeja de suspensão | TC2161 | | |
| | | | Bieleta | TC8299 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2256 | | |
| | | | Braço de suspensão | TC2944 | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| PASSAT | R-LINE 2.0 TSI DSG-6 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2014 | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | | | | Terminal axial | TA2903 | |
| | VR 6 | 2.8 L 12V SOHC V6 | 1991/1997 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| PASSAT VARIANT | 2.0 FSI TIPTRONIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2010 | Terminal axial | TA1905 | |
| | COMFORTLINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2013 | Terminal axial | TA1905 | |
| | HIGHLINE | 3.2 L 24V DOHC V6 | 2005/2010 | Terminal axial | TA1905 | |
| | HIGHLINE AUT. | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005/2008 | Terminal axial | TA1905 | |
| | R-LINE TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA2903 | |
| | TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2013 2014/2015 | Terminal axial | TA1905 TA2903 | |
| POLO | 1.6 AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2022 | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | | | | Terminal axial | TA3532 | |
| | BLUEMOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2010/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | 2010/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | CFL TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004/2006 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | CITY | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | COMFORTLINE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2002/2005 | Bieleta | TC1086 | |
| Bucha da bandeja | | | | TD239W | | |
| Terminal axial | | | | TA2372 | | |
| Terminal axial | | | | TA3513 | | |
| 1.6 L 8V SOHC L4 | | 2002/2006 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bieleta | TC1086 | | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| POLO | COMFORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022/2023 | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | | | | Terminal axial | TA3532 | |
| | | | | | | |
| | COMFORTLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017/2022 | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | | | 2018/2022 | Terminal axial | TA3532 | |
| | COMFORTLINE BEATS 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018/2019 | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | | | | Terminal axial | TA3532 | |
| | E-FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2010/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | 2010/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | EVIDENCE TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004/2006 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | GT | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2009 | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | 2008/2012 | Bieleta | TC1086 | |
| Bucha da bandeja | | | | TD239W | | |
| | | Terminal axial | TA2372 | | | |
| | | | | | | |
| GTI | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2005/2009 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| GTS | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2023 | Pivô de suspensão | TC2691 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2692 | | |
| | | | Terminal axial | TA3532 | | |
| HIGHLINE 1.0 TSI | 1.6 L 12V DOHC L3 | 2022/2023 | Pivô de suspensão | TC2691 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2692 | | |
| | | | Terminal axial | TA3532 | | |
| HIGHLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017/2022 | Pivô de suspensão | TC2691 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2692 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| POLO | HIGHLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018/2022 | Terminal axial | TA3532 | |
| | HIGHLINE BEATS 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018/2019 | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | | | | Terminal axial | TA3532 | |
| | I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | MI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | MID | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2009 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | 2008/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | 2008/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| | Bucha da bandeja | TD239W | | | | |
| | MPI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017/2023 | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | MSI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017/2022 | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | NEXT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Terminal axial | TA3532 | |
| Bieleta | | | | TC1086 | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD239W | | |
| Terminal axial | | | | TA2372 | | |
| POP | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2002/2005 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| SENSE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018/2020 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2691 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2692 | | |
| SPORT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2002/2005 | Terminal axial | TA3532 | | |
| | | | Bieleta | TC1086 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| POLO | SPORT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2002/2005 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD410W | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | SPORT FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004/2008 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | SPORT.I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2010/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | 2010/2014 | Bieleta | TC1086 |
| | SPORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2011/2013 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006/2009 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | 2006/2013 | Terminal axial | TA2372 |
| | | | 2006/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| Bucha da bandeja | | | | TD239W | | |
| TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004/2009 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | | 2004/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | 2004/2014 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022/2023 | Pivô de suspensão | TC2691 | | |
| | | | Pivô de suspensão | TC2692 | | |
| | | | Terminal axial | TA3532 | | |
| POLO CLASSIC | MI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996/2002 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2001/2002 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| POLO SEDAN | COMFORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| POLO SEDAN | COMFORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| | COMFORTLINE I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | | 2008/2009 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | 2008/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | 2008/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | | 2004/2009 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | 2004/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | 2004/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| | | 2.0 L 8V SOHC L4 | | 2008/2009 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | 2008/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | 2008/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| | EVIDENCE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2004/2006 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| | GP COMFORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2008 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| | I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | | 2008/2009 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | 2008/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | 2008/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| | MI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002/2006 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| Terminal axial | | | | TA3513 | | | |
| TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | | 2004/2009 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | | | 2004/2013 | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | 2004/2014 | Bieleta | TC1086 | | |
| | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2008 | Bieleta | TC1086 | | | |
| | | | Terminal axial | TA2372 | | | |
| | | | Terminal axial | TA3513 | | | |
| SAVEIRO | 1.6 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2009 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | AMBULANCIA | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2009/2009 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | CE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2013 | Bieleta | TC1086 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SAVEIRO | CE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2013 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | |
| | | | 2012/2013 | Terminal axial | TA3525 | |
| | CITY TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2009 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | 2009/2009 | Terminal axial | TA3513 | |
| | CL CE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2013 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | |
| | | | 2012/2013 | Terminal axial | TA3525 | |
| | CROSS CD | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2023 | Bieleta | TC1086 | |
| | CROSS CE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2013 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | |
| | | | 2012/2013 | Terminal axial | TA3525 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | CROSS CE I-MOTION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| | CROSSOVER TOTAL FLEX | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2009/2009 | Terminal axial | TA3513 | |
| | CS | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2013 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3514 | |
| | | | 2012/2013 | Terminal axial | TA3525 | |
| | CS FÚNEBRE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2023 | Bieleta | TC1086 | |
| | HIGHLINE CD | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | PEPPER CD | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC1086 | |
| | PEPPER CE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2017/2019 | Bieleta | TC1086 | |
| | ROBUST CD | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016/2023 | Bieleta | TC1086 | |
| | ROBUST CS | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016/2023 | Bieleta | TC1086 | |
| | ROCK IN RIO CD | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2015/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2009/2009 | Terminal axial | TA3513 | |
| | STARTLINE CS | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| SUPER SURF FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2009 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2009/2009 | Terminal axial | TA3513 | | |
| SURF | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2009/2009 | Terminal axial | TA3513 | | |
| | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2009 | Terminal axial | TA3513 | | |
| SURF CS | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC1086 | | |
| TITAN | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2009 | Terminal axial | TA3513 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SAVEIRO | TRENDLINE CD | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | TRENDLINE CE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | TRENDLINE CS | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016/2023 | Bieleta | TC1086 | |
| | TROOPER CE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2013 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | Terminal axial | TA3514 | | |
| | 2012/2013 | Terminal axial | TA3525 | | | |
| | TROOPER CS | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009/2013 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | Terminal axial | TA3514 | | |
| | | | 2012/2013 | Terminal axial | TA3525 | |
| SPACECROSS | 1.6 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2017 | Bieleta | TC1086 | |
| | I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2017 | Bieleta | TC1086 | |
| | VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012/2014 | Bieleta | TC1086 | |
| SPACEFOX | COMFORTLINE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006/2010 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | 2014/2015 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | COMFORTLINE I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014/2015 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | HIGHLINE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | 2014/2015 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | HIGHLINE I-MOTION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013/2015 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | 2014/2015 | Terminal axial | TA3526 | DIREÇÃO ELÉTRICA TRW |
| | PLUS TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006/2010 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | ROUTE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| SPORTLINE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2013 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | 2008/2014 | Terminal axial | TA2372 | | |
| TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2010/2013 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | 2010/2014 | Terminal axial | TA2372 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| SPACEFOX | TREND I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2010/2013 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | 2010/2014 | Terminal axial | TA2372 | |
| T-CROSS | 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2022 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | 2019/2023 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | COMFORTLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2022 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | 2019/2023 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2691 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC2692 | |
| | FIRST EDITION 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2019 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Terminal axial | TA3532 | |
| | HIGHLINE 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019/2022 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | 2019/2023 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | | Terminal axial | TA3532 | |
| | SENSE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2022 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | 2019/2023 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| Pivô de suspensão | | | | TC2691 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC2692 | | |
| TAOS | COMFORTLINE 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2021/2022 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | 2021/2023 | Terminal axial | TA2903 | |
| | HIGHLINE 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2021/2022 | Bieleta | TC8299 | |
| | | | 2021/2023 | Terminal axial | TA2903 | |
| TIGUAN | 2.0 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007/2009 | Bandeja de suspensão | TC2161 | |
| | | | 2007/2011 | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| Terminal axial | TA1905 | | | | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| TIGUAN | 2.0 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2009/2011 | Pivô de suspensão | TC1731 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | | |
| | 2.0 TSI 4MOTION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2012 | 2011/2016 | Terminal axial | TA1905 | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC2256 | |
| | | | | | Braço de suspensão | TC2944 | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD521W | |
| | | | | | Bucha da bandeja | TD719W | |
| | | | | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1316 | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1317 | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | 2016/2018 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4218 | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | ALLSPACE 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | 2018/2019 | Terminal axial | TA2903 | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | |
| | ALLSPACE COMFORTLINE 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2018/2019 | 2018/2019 | Terminal axial | TA2903 | |
| | | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | |
| Pivô de suspensão | | | | | TC1732 | | |
| ALLSPACE R-LINE 350 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018/2021 | 2018/2021 | Terminal axial | TA2903 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1731 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1732 | | |
| TOUAREG | 3.2 V6 | 3.2 L 24V DOHC V6 | 2004/2006 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | | |
| | 3.6 V6 FSI | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2005/2014 | 2005/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | 3.6 V6 FSI 4MOTION TIPTRONIC | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2014/2015 | 2014/2015 | Terminal axial | TA2391 | |
| | | | 2014/2017 | 2014/2017 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | 4.2 V8 | 4.2 L 40V DOHC V8 | 2003/2006 | 2003/2006 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | 2004/2006 | 2004/2006 | Terminal axial | TA2391 | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| TOUAREG | 4.2 V8 FSI | 4.2 L 32V DOHC V8 | 2006/2014 | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | |
| | | | | Terminal axial | TA2391 | |
| | R-LINE V8 FSI 4MOTION TIPTRONIC | 4.2 L 32V DOHC V8 | 2014/2015 | Terminal axial | TA2391 | |
| | 2014/2017 | | Kit de coifas da caixa de direção | TBR4250 | | |
| TRANSPORTER | T5 2.0 TDI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2016 | Bucha da bandeja | TD605W | |
| UP! | BLACK | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2013/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | |
| | BLACK I-MOTION | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | |
| | | | 2014/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | BLACK TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2017 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | CONNECT 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | CROSS 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018/2019 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | CROSS TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | CROSS UP | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | |
| | | | | Bieleta | TC1086 | |
| | | | 2014/2017 | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | CROSS UP MT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | |
| | | | | 2014/2017 | Bieleta | TC1086 |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | EXTREME 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2021 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | HIGH | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2013/2017 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| 2014/2014 | | | Terminal axial | TA2862 | | |
| HIGH I-MOTION | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | | |
| | | | Bieleta | TC1086 | | |
| | | 2014/2018 | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| HIGH TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2018 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| MOVE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | | |



| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| UP! | MOVE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2019 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | MOVE 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018/2019 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | MOVE I-MOTION | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | |
| | | | 2014/2019 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | MOVE TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | PEPPER 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018/2019 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | PEPPER TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017/2018 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | RED | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2013/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | | | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | |
| | RED I-MOTION | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | |
| | | | 2014/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | RED TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2017 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | RUN | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | RUN I-MOTION | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2016 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | SPEED TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2017 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Bucha da bandeja | TD239W | |
| | TAKE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | |
| 2014/2019 | | | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| TOTAL FLEX | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019/2020 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| TRACK | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2016/2017 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| WHITE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2013/2016 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | Bucha da bandeja | TD239W | | |
| | | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| UPI | WHITE I-MOTION | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014/2014 | Terminal axial | TA2862 | | |
| | | | 2014/2016 | Bieleta | TC1086 | | |
| | Bucha da bandeja | TD239W | | | | | |
| | WHITE TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015/2017 | Bieleta | TC1086 | | |
| Bucha da bandeja | | | | TD239W | | | |
| VIRTUS | 1.0 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2023/2023 | Terminal axial | TA3532 | | |
| | 1.0 TSI AT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2023/2023 | Terminal axial | TA3532 | | |
| | 1.6 AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2022 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3532 | | |
| | COMFORTLINE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2023/2023 | Terminal axial | TA3532 | | |
| | COMFORTLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018/2022 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3532 | | |
| | COMFORTLINE BEATS 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018/2019 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3532 | | |
| | EXCLUSIVE | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2023/2023 | Terminal axial | TA3532 | | |
| | GTS | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2020/2022 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3532 | | |
| | HIGHLINE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2023/2023 | Terminal axial | TA3532 | | |
| | HIGHLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018/2022 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA3532 | | |
| | HIGHLINE BEATS 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018/2019 | Bieleta | TC1086 | | |
| Terminal axial | | | | TA3532 | | | |
| MSI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2022 | Bieleta | TC1086 | | | |
| | | | Terminal axial | TA3532 | | | |
| SENSE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2018/2021 | Bieleta | TC1086 | | | |
| | | | Terminal axial | TA3532 | | | |
| VOYAGE | CITY | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1086 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | COMFORTLINE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2008 | Terminal axial | TA3514 | | |
| | | | | 2008/2012 | Terminal axial | TA3513 | |
| | | | | | Bieleta | TC1086 | |
| | | 2008/2013 | Terminal axial | TA2372 | | | |
| | | | 2008/2008 | Terminal axial | TA3514 | | |
| | | | | Bieleta | TC1086 | | |
| | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Terminal axial | TA2372 | | | |
| | | | Terminal axial | TA2372 | | | |
| COMFORTLINE I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2008 | Terminal axial | TA3514 | | | |
| | | | 2008/2012 | Bieleta | TC1086 | | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| VOYAGE | COMFORTLINE I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2012 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | HIGHLINE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | HIGHLINE I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | I-MOTION | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2008 | Terminal axial | TA3514 | |
| | | | | Bieleta | TC1086 | |
| | | | 2008/2012 | Terminal axial | TA2372 | |
| | | | | Terminal axial | TA3513 | |
| | TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2013 | Bieleta | TC1086 | |
| | | | | Terminal axial | TA2372 | |
| | TRENDLINE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008/2008 | Terminal axial | TA3514 | |
| | | | | Bieleta | TC1086 | |
| 2008/2012 | | | Terminal axial | TA2372 | | |
| | | | Terminal axial | TA3513 | | |
| WORKER | 13-170 E | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2004/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 13-180 CN | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2006/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 13-180 E | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2005/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 13-190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 15-170 E | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2004/2009 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 15-180 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2006/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 15-180 E | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 15-190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 15-210 FAB MILITAR | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2006/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-180 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2006/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 4.6 L 16V SOHV L4 | 2016/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| VOLKSWAGEN | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| WORKER | 17-220 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2007/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 4.6 L 16V SOHV L4 | 2016/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 17-250 E | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2004/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 23-230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2014/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 23-250 E | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2004/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 24-220 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2006/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 24-250 E | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2005/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 26-220 | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2006/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 26-260 E | 7.2 L 12V SOHV L6 | 2005/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 31-260 E | 7.2 L 12V SOHV L6 | 2006/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 9-150 E | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2003/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 9-150 E ELECTRONIC | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2009/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | VOLVO | | | | | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| B 10 M | ARTICULADO | 9.6 L 24V DOHC L6 | 1995/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B 10 M ROD. | - | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1989/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B 12 | R | 12.0 L 24V DOHC L6 | 2000/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2001/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B 12 M | - | 12.0 L 24V DOHC L6 | 1994/2001 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ARTICULADO | 12.0 L 24V DOHC V6 | 2005/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | BIARTICULADO | 12.0 L 24V DOHC V6 | 2007/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |



Aplicações

| VOLVO | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| B 12 M BI -ART. URBANO | - | 12.0 L 24V DOHC V6 | 2004/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B 12 R 380 ROD | - | 12.1 L 24V DOHC V6 | 2008/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B 12 R 420 ROD | - | 12.1 L 24V DOHC V6 | 2008/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B 58 | - | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1989/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | ARTICULADO | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1989/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | BIARTICULADO | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1992/1997 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B 58 RODOVIÁRIO | - | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1989/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B 58 TROLLEY | - | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1996/1998 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B10 | M ROD. | 9.6 L 12V SOHV L6 | 2001/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | R ROD. | 9.6 L 12V SOHV L6 | 2001/2004 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B10 M | BIARTICULADO | 9.6 L 12V SOHV L6 | 2003/2003 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B340M | ARTICULADO | 12.1 L 24V DOHC L6 | 2011/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | BIARTICULADO | 12.1 L 24V DOHC L6 | 2011/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B7 4X2 | - | 7.4 L 24V DOHC L6 | 1998/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| B7 ROD. 4X2 | - | 7.4 L 24V DOHC L6 | 1998/2010 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| C30 | 2.0I 3P | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2012 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1971 | |
| | | | | Terminal axial | TA2049 | |
| | 2.4I 3P | 2.4 L 20V DOHC L5 | 2006/2010 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1971 | |
| | | | | Terminal axial | TA2049 | |



| VOLVO | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| C30 | 2.5I 3P T5 | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2007/2011 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1971 | |
| | | | | Terminal axial | TA2049 | |
| C70 | T5 | 2.3 L 20V DOHC L5 | 1996/2001 | Terminal axial | TA2049 | |
| | | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2007/2011 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1971 | |
| Terminal axial | TA2049 | | | | | |
| FH 12 380 | - | 12.1 L 12V SOHV L6 | 1994/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 12.1 L 24V SOHC L6 | 1998/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FH 12 420 | - | 12.1 L 24V SOHC L6 | 1999/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FH 12 460 | - | 12.1 L 24V SOHC L6 | 2003/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FH 400 | 4X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FH 420 | 4X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2017/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2013/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| VOLVO | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FH 420 | 8X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FH 440 | 4X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FH 460 | 4X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2014/2014 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 12.8 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 12.8 L 24V SOHV L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 8X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2017/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| FH 480 | 4X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FH 500 | 4X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| VOLVO | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FH 500 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2008/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 12.8 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2008/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2008/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FH 520 | 4X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FH 540 | 4X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2013/2018 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2008/2008 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2008/2014 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | | 12.8 L 24V SOHV L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2013/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |

| VOLVO | | | | | | |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FH 540 | 8X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2008/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2008/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 10 320 | - | 9.6 L 12V SOHV L6 | 2000/2002 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 12 340 | - | 12.1 L 24V SOHC L6 | 2001/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 12 380 | - | 12.1 L 24V SOHC L6 | 2000/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 12 420 | - | 12.1 L 24V SOHC L6 | 2000/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 370 | 4X2T | 10.9 L 24V SOHC L6 | 2008/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T | 10.9 L 24V SOHC L6 | 2008/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 380 | 4X2R | 10.9 L 24V SOHC L6 | 2019/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T PNEUMÁTICO | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T TANDEM | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2015/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 400 | RÍGIDO | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | TRACTOR | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 420 | 6X4R | 12.8 L 24V SOHV L6 | 2018/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 440 | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| VOLVO | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FM 460 | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2008/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2008/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2008/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 480 | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2006/2015 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 500 | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2018/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2018/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2008/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FM 540 | 6X4R | 12.8 L 24V SOHV L6 | 2018/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHV L6 | 2018/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X4R | 12.8 L 24V SOHV L6 | 2019/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FMX 370 | - | 10.8 L 24V SOHC L6 | 2011/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FMX 380 | 4X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 4X2T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO PARABÓLICA | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2017/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X2R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FMX 400 | - | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2011/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| VOLVO | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| FMX 420 | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2017/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2020/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X6R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2016/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2012/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FMX 440 | - | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2011/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FMX 460 | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2012/2013 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FMX 480 | - | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2011/2011 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FMX 500 | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2014/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2012/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X6R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2016/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2016/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| FMX 540 | 6X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 6X4T | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2016/2021 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | 8X4R | 12.8 L 24V SOHC L6 | 2016/2016 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| N 10 | INTERCOOLER II | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1981/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | XH INTERCOOLER | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1980/1986 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | XHT INTERCOOLER | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1990/1990 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| N 12 | - | 12.1 L 12V SOHV L6 | 1985/1988 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | INTERCOOLER II | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1981/1992 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |

| VOLVO | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------|------------|--|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação | |
| NH 12 340 | - | 12.1 L 24V SOHC L6 | 2005/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| NH 12 380 | - | 12.1 L 24V SOHC L6 | 1999/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| NH 12 420 | - | 12.1 L 24V SOHC L6 | 1999/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| NH 12 460 | - | 12.1 L 24V SOHC L6 | 2004/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| NL 10 310 | - | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1993/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| NL 10 320 | EDC | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1996/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | EDC GOLD | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1999/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| NL 10 340 | - | 9.6 L 12V SOHV L6 | 1993/1996 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| NL 12 360 | - | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1993/1994 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | EDC | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1995/2000 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| | EDC GOLD | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1999/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| NL 12 410 | EDC | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1993/1999 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | | |
| S40 | 1.8 16V I | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2003/2004 | Terminal axial | TA2049 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2252 | | |
| | 1.8 16V II | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2004/2010 | Bandeja de suspensão | TC2253 | | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1971 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2049 | | |
| | | | | Terminal axial | TA2049 | | |
| | 2.4 II | 2.4 L 20V DOHC L5 | 2003/2010 | Terminal axial | TA2049 | | |
| | | | | 2004/2010 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | 2.5 T5 AWD II | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2004/2007 | Pivô de suspensão | TC1971 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2252 | | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1971 | | | |

| VOLVO | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| S40 | 2.5 T5 AWD II | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2004/2007 | Terminal axial | TA2049 | |
| V50 | 1.6 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2005/2012 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1971 | |
| | | | | Terminal axial | TA2049 | |
| | 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006/2012 | Terminal axial | TA2049 | |
| | 2.4 | 2.4 L 20V DOHC L5 | 2004/2010 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| | | | | Bandeja de suspensão | TC2253 | |
| | | | | Pivô de suspensão | TC1971 | |
| | | | | Terminal axial | TA2049 | |
| | T5 | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2004/2012 | Bandeja de suspensão | TC2252 | |
| Bandeja de suspensão | | | | TC2253 | | |
| Pivô de suspensão | | | | TC1971 | | |
| Terminal axial | | | | TA2049 | | |
| VM 17 210 | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2003/2007 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| VM 17 240 | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2003/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| VM 210 R | - | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2006/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| VM 23 210 | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2003/2005 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| VM 23 240 | - | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2003/2006 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| VM 260 | RÍGIDO | 7.2 L 12V SOHV L6 | 2006/2019 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| VM 310 | RÍGIDO | 7.2 L 12V SOHV L6 | 2006/2017 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| | TRACTOR | 7.2 L 12V SOHV L6 | 2006/2012 | Filtro da direção hidráulica | EFL043 | |
| XC60 | D5 KINETIC 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bieleta | TC2231 | |
| | D5 MOMENTUM 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2016/2017 | Bieleta | TC2231 | |
| | T5 CONFORT 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2012 | Bieleta | TC1919 | |
| | | | | Bieleta | TC2231 | |
| T5 CONFORT DRIVE-E | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bieleta | TC1919 | | |

| VOLVO | | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------|---------|------------|
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Grupo Produto | Produto | Observação |
| XC60 | T5 CONFORT DRIVE-E 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2015 | Bieleta | TC2231 | |
| | T5 DYNAMIC 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011/2013 | Bieleta | TC1919 | |
| | | | 2011/2014 | Bieleta | TC2231 | |
| | T5 DYNAMIC DRIVE-E 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC2231 | |
| | T5 INSCRIPTION 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2017/2017 | Bieleta | TC2231 | |
| | T5 KINETIC 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bieleta | TC2231 | |
| | T5 MOMENTUM 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | Bieleta | TC2231 | |
| | T5 R-DESIGN 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2010/2013 | Bieleta | TC1919 | |
| | | | 2010/2014 | Bieleta | TC2231 | |
| | | | 2016/2017 | Bieleta | TC2231 | |
| | T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | Bieleta | TC2231 | |
| | T6 AWD 3.0 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2009/2012 | Bieleta | TC1919 | |
| | | | | Bieleta | TC2231 | |
| | T6 INSCRIPTION 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bieleta | TC2231 | |
| | T6 R-DESIGN 3.0 G-1 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2010/2013 | Bieleta | TC1919 | |
| | | | | 2010/2014 | Bieleta | TC2231 |
| | T6 R-DESIGN 3.0 G-2 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2014/2015 | Bieleta | TC2231 | |
| | T6 R-DESIGN 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | Bieleta | TC2231 | |
| T6 TOP 3.0 | 3.0 L 24V DOHC L6 | 2010/2013 | Bieleta | TC1919 | | |
| | | 2010/2015 | Bieleta | TC2231 | | |



Referência Cruzada

| Referência ACDELCO | Código Equivalente | |
|-----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 01FBO004 | DELPHI | EFL043 |
| Referência AXIOS | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| 04304077 | DELPHI | TA1785 |
| 04304184 | DELPHI | TA3515 |
| 04304192 | DELPHI | TA2372 |
| 04304203 | DELPHI | TA1807 |
| 04304211 | DELPHI | TA3295 |
| 04304265 | DELPHI | TA3513 |
| 04304285 | DELPHI | TA3512 |
| 04304287 | DELPHI | TA5496 |
| 04304293 | DELPHI | TA2108 |
| 04304297 | DELPHI | TA2371 |
| 04304300 | DELPHI | TA1905 |
| 04304301 | DELPHI | TA1943 |
| 04304305 | DELPHI | TA2463 |
| 04304313 | DELPHI | TA3294 |
| 04304320 | DELPHI | TA3524 |
| 04304337 | DELPHI | TA2391 |
| 04304349 | DELPHI | TA2492 |
| 04304363 | DELPHI | TA3514 |
| 04304365 | DELPHI | TA3521 |
| 04304370 | DELPHI | TA3538 |
| 04304372 | DELPHI | TA1809 |
| 04304373 | DELPHI | TA1810 |
| 04304374 | DELPHI | TA2864 |
| 04304375 | DELPHI | TA5204 |
| 04304402 | DELPHI | TA3519 |
| 04304409 | DELPHI | TA3517 |
| 04304493 | DELPHI | TA3030 |
| 04304495 | DELPHI | TA2502 |
| 04304496 | DELPHI | TA2628 |
| 04304517 | DELPHI | TA3539 |
| 04304518 | DELPHI | TA3542 |
| 04304526 | DELPHI | TA3540 |
| 04304528 | DELPHI | TA2886 |
| 04304529 | DELPHI | TA3543 |

| Referência AXIOS | Código Equivalente | |
|----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 04304533 | DELPHI | TA3557 |
| 04304537 | DELPHI | TA2999 |
| 04304539 | DELPHI | TA3516 |
| 04304543 | DELPHI | TA2621 |
| 5312120 | DELPHI | TC8312 |
| 5312121 | DELPHI | TC8276 |
| 5312122 | DELPHI | TC8344 |
| 5312124 | DELPHI | TC8288 |
| 5312125 | DELPHI | TC879 |
| 5312128 | DELPHI | TC8277 |
| 5312135 | DELPHI | TC1059 |
| 5312148 | DELPHI | TC8305 |
| 5312149 | DELPHI | TC8306 |
| 5312151 | DELPHI | TC1023 |
| 5312158 | DELPHI | TC8307 |
| 5312159 | DELPHI | TC998 |
| 5312178 | DELPHI | TC1129 |
| 5312179 | DELPHI | TC1128 |
| 5312183 | DELPHI | TC2292 |
| 5312184 | DELPHI | TC8313 |
| 5312186 | DELPHI | TC2291 |
| 5312253 | DELPHI | TC1183 |
| 5312254 | DELPHI | TC2271 |
| 5312255 | DELPHI | TC2277 |
| 5312256 | DELPHI | TC2276 |
| 5312257 | DELPHI | TC2306 |
| 5312258 | DELPHI | TC8364 |
| 5312259 | DELPHI | TC8289 |
| 5312259 | DELPHI | TC8423 |
| 5312260 | DELPHI | TC8424 |
| 5312260 | DELPHI | TC8290 |
| Referência BORTEC | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| 8077 | DELPHI | TA1785 |
| 8184 | DELPHI | TA3515 |
| 8192 | DELPHI | TA2372 |
| 8203 | DELPHI | TA1807 |



Referência Cruzada

| Referência BORTEC | Código Equivalente | |
|----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 8211 | DELPHI | TA3295 |
| 8265 | DELPHI | TA3513 |
| 8285 | DELPHI | TA3512 |
| 8287 | DELPHI | TA5496 |
| 8293 | DELPHI | TA2108 |
| 8297 | DELPHI | TA2371 |
| 8300 | DELPHI | TA1905 |
| 8301 | DELPHI | TA1943 |
| 8305 | DELPHI | TA2463 |
| 8313 | DELPHI | TA3294 |
| 8320 | DELPHI | TA3524 |
| 8337 | DELPHI | TA2391 |
| 8349 | DELPHI | TA2492 |
| 8363 | DELPHI | TA3514 |
| 8365 | DELPHI | TA3521 |
| 8370 | DELPHI | TA3538 |
| 8372 | DELPHI | TA1809 |
| 8373 | DELPHI | TA1810 |
| 8374 | DELPHI | TA2864 |
| 8375 | DELPHI | TA5204 |
| 8402 | DELPHI | TA3519 |
| 8495 | DELPHI | TA2502 |
| 8496 | DELPHI | TA2628 |
| 8517 | DELPHI | TA3539 |
| 8518 | DELPHI | TA3542 |
| 8529 | DELPHI | TA3543 |
| 8533 | DELPHI | TA3557 |
| 8537 | DELPHI | TA2999 |
| 8539 | DELPHI | TA3516 |
| 8543 | DELPHI | TA2621 |
| Referência COFAP | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| BTC01106 | DELPHI | TC1086 |
| BTC02104 | DELPHI | TC1129 |
| BTC03101 | DELPHI | TC1059 |
| BTC03113 | DELPHI | TC8285 |
| BTC04114 | DELPHI | TC8288 |

| Referência COFAP | Código Equivalente | |
|---------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| BTC04205 | DELPHI | TC8281 |
| BTC04206 | DELPHI | TC8279 |
| BTC08101 | DELPHI | TC8312 |
| BTC08111 | DELPHI | TC8276 |
| BTC08114 | DELPHI | TC8344 |
| BTC08115 | DELPHI | TC1706 |
| BTC08115 | DELPHI | TC8300 |
| BTC08125 | DELPHI | TC5058 |
| BTC10105 | DELPHI | TC8306 |
| BTC10106 | DELPHI | TC8305 |
| BTC10107 | DELPHI | TC8364 |
| BTC10108 | DELPHI | TC2306 |
| BTC10109 | DELPHI | TC2620 |
| BTC10110 | DELPHI | TC2271 |
| BTC10201 | DELPHI | TC8423 |
| BTC10202 | DELPHI | TC8424 |
| BTC10203 | DELPHI | TC8290 |
| BTC10204 | DELPHI | TC8289 |
| BTC10206 | DELPHI | TC2277 |
| BTC10207 | DELPHI | TC2276 |
| BTC17107 | DELPHI | TC8277 |
| BTC17111 | DELPHI | TC1023 |
| BTC18103 | DELPHI | TC998 |
| BTC18104 | DELPHI | TC1131 |
| BTC18105 | DELPHI | TC1132 |
| BTC18106 | DELPHI | TC2626 |
| BTC22105 | DELPHI | TC8274 |
| BTC22111 | DELPHI | TC1825 |
| BTC22112 | DELPHI | TC1826 |
| BTC32107 | DELPHI | TC2152 |
| BTC32107 | DELPHI | TC8296 |
| BTC32202 | DELPHI | TC8293 |
| BTC32202 | DELPHI | TC8294 |
| BTC39103 | DELPHI | TC8292 |
| BTC39104 | DELPHI | TC8346 |
| BTC4104 | DELPHI | TC879 |
| TAC-10001 | DELPHI | TA3295 |



Referência Cruzada

| Referência COFAP | Código Equivalente | |
|--------------------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| TAC-1006 | DELPHI | TA2372 |
| TAC-1012 | DELPHI | TA3513 |
| TAC-3004 | DELPHI | TA1785 |
| TAC-8004 | DELPHI | TA3515 |
| Referência FLEETGUARD ORIGINAL | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| HF6162 | DELPHI | EFL043 |
| LF3667 | DELPHI | EFL043 |
| Referência FRAM | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| CH803APL | DELPHI | EFL043 |
| PH2862 | DELPHI | EFL043 |
| PH2862C | DELPHI | EFL043 |
| Referência GARRO | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| GR 160 | DELPHI | TC8276 |
| GR 161 | DELPHI | TC8329 |
| GR 172 | DELPHI | TC2679 |
| GR 173 | DELPHI | TC2680 |
| GR 226 | DELPHI | TC8275 |
| GR 227 | DELPHI | TC8277 |
| GR 252 | DELPHI | TC5533 |
| GR 254 | DELPHI | TC879 |
| GR 255 | DELPHI | TC2279 |
| GR 272 | DELPHI | TC5304 |
| GR 305 | DELPHI | TC8274 |
| GR 308 | DELPHI | TC1825 |
| GR 309 | DELPHI | TC1826 |
| GR 412 | DELPHI | TC354 |
| GR 413 | DELPHI | TC3353 |
| GR 570 | DELPHI | TC1183 |
| GR 572 | DELPHI | TC8310 |
| GR 590 | DELPHI | TC2436 |
| GR 611 | DELPHI | TC8300 |
| GR 612 | DELPHI | TC2292 |
| GR 613 | DELPHI | TC2291 |
| GR 615 | DELPHI | TC2152 |

| Referência GARRO | Código Equivalente | |
|----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| GR 616 | DELPHI | TC8294 |
| GR 617 | DELPHI | TC1706 |
| GR 617 | DELPHI | TC8287 |
| GR 702 | DELPHI | TC2271 |
| GR 704 | DELPHI | TC2277 |
| GR 705 | DELPHI | TC2276 |
| GR 706 | DELPHI | TC2306 |
| GR 707 | DELPHI | TC8364 |
| GR 708 | DELPHI | TC8423 |
| GR 709 | DELPHI | TC8424 |
| GR 722 | DELPHI | TC8290 |
| GR 723 | DELPHI | TC8289 |
| GR 728 | DELPHI | TC2620 |
| GR 751 | DELPHI | TC8320 |
| GR 760 | DELPHI | TC8277 |
| GR 761 | DELPHI | TC1023 |
| GR 772 | DELPHI | TC1132 |
| GR 773 | DELPHI | TC1131 |
| GR 775 | DELPHI | TC2626 |
| GR 781 | DELPHI | TC2373 |
| GR 790 | DELPHI | TC2898 |
| GR 791 | DELPHI | TC2556 |
| GR 855 | DELPHI | TC1086 |
| GR 961 | DELPHI | TC5545 |
| GR 975 | DELPHI | TC8330 |
| GR163 | DELPHI | TC3383 |
| GR253 | DELPHI | TC5534 |
| GR273 | DELPHI | TC5303 |
| GR771 | DELPHI | TC998 |
| GR853 | DELPHI | TC1325 |
| Referência HAIRAM | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| 001101-0 | DELPHI | TC1059 |
| 001201-0 | DELPHI | TC8312 |
| 001215-0 | DELPHI | TC8276 |
| 001222-0 | DELPHI | TC8307 |
| 001223-0 | DELPHI | TC8344 |



Referência Cruzada

| Referência HAIRAM | Código Equivalente | |
|----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 001227-0 | DELPHI | TC8333 |
| 001301-0 | DELPHI | TC879 |
| 001315-0 | DELPHI | TC8288 |
| 001320-0 | DELPHI | TC8277 |
| 001321-0 | DELPHI | TC8275 |
| 001405-0 | DELPHI | TC1086 |
| 001705-0 | DELPHI | TC8423 |
| 001706-0 | DELPHI | TC8424 |
| 001707-0 | DELPHI | TC8305 |
| 001708-0 | DELPHI | TC8306 |
| 001711-0 | DELPHI | TC2306 |
| 001712-0 | DELPHI | TC8364 |
| 001713-0 | DELPHI | TC8289 |
| 001714-0 | DELPHI | TC8290 |
| 001715-0 | DELPHI | TC2620 |
| 001716-0 | DELPHI | TC2271 |
| 001717-0 | DELPHI | TC2277 |
| 001718-0 | DELPHI | TC2276 |
| 001806-0 | DELPHI | TC354 |
| 001807-0 | DELPHI | TC3353 |
| 001904-0 | DELPHI | TC1129 |
| 002002-0 | DELPHI | TC8277 |
| 002006-0 | DELPHI | TC1023 |
| 002103-0 | DELPHI | TC998 |
| 002104-0 | DELPHI | TC1132 |
| 002105-0 | DELPHI | TC1131 |
| 002106-0 | DELPHI | TC2626 |
| 002207-0 | DELPHI | TC8274 |
| 002217-0 | DELPHI | TC1826 |
| 002218-0 | DELPHI | TC1825 |
| 002403-0 | DELPHI | TC2750 |
| 002407-0 | DELPHI | TC1706 |
| 002407-0 | DELPHI | TC2152 |
| 002408-0 | DELPHI | TC8296 |
| 002408-0 | DELPHI | TC8300 |
| 002409-0 | DELPHI | TC8293 |
| 002409-0 | DELPHI | TC8294 |

| Referência HAIRAM | Código Equivalente | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 002509-0 | DELPHI | TC8292 |
| 002510-0 | DELPHI | TC8346 |
| 002604-0 | DELPHI | TC2556 |
| 002606-0 | DELPHI | TC2898 |
| 002801-0 | DELPHI | TC8332 |
| Referência MAHLE | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| HX15 | DELPHI | EFL043 |
| Referência MANN-FILTER | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| H601/4 | DELPHI | EFL043 |
| Referência NAKATA | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| MN 92004 | DELPHI | TC8276 |
| MN 92027 | DELPHI | TC8307 |
| MN 92030 | DELPHI | TC8329 |
| MN 92045 | DELPHI | TC5647 |
| MN 92046 | DELPHI | TC1418 |
| MN 93037 | DELPHI | TC2279 |
| MN 97008 | DELPHI | TC1315 |
| MN 97009 | DELPHI | TC8299 |
| MN 97013 | DELPHI | TC2690 |
| MN 99038 | DELPHI | TC8305 |
| MN 99039 | DELPHI | TC8306 |
| MN 99086 | DELPHI | TC2620 |
| MN 99092 | DELPHI | TC3302 |
| MN 99093 | DELPHI | TC3301 |
| MN 99134 | DELPHI | TC1132 |
| MN 99135 | DELPHI | TC1131 |
| MN 99136 | DELPHI | TC5533 |
| MN 99137 | DELPHI | TC5534 |
| MN 99138 | DELPHI | TC2277 |
| MN 99139 | DELPHI | TC2276 |
| MN 99140 | DELPHI | TC2271 |
| MN 99147 | DELPHI | TC8310 |
| MN 99181 | DELPHI | TC2898 |
| N 1068 | DELPHI | TC1086 |



Referência Cruzada

| Referência NAKATA | Código Equivalente | |
|----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| N 3052 | DELPHI | TC879 |
| N 92005 | DELPHI | TA3515 |
| N 92031 | DELPHI | TC8327 |
| N 92033 | DELPHI | TA3543 |
| N 92035 | DELPHI | TA1810 |
| N 92036 | DELPHI | TA1809 |
| N 92037 | DELPHI | TC8352 |
| N 92038 | DELPHI | TC2679 |
| N 92039 | DELPHI | TC2680 |
| N 92042 | DELPHI | TA3540 |
| N 92061 | DELPHI | TC5058 |
| N 93036 | DELPHI | TC879 |
| N 93040 | DELPHI | TC8275 |
| N 93041 | DELPHI | TC8277 |
| N 93043 | DELPHI | TA3531 |
| N 93045 | DELPHI | TA3539 |
| N 93055 | DELPHI | TA3538 |
| N 93057 | DELPHI | TA3521 |
| N 93058 | DELPHI | TC2278 |
| N 93077 | DELPHI | TA3520 |
| N 95000 | DELPHI | TC1129 |
| N 95001 | DELPHI | TC1128 |
| N 95002 | DELPHI | TC1924 |
| N 95003 | DELPHI | TC1923 |
| N 96012 | DELPHI | TA1785 |
| N 96025 | DELPHI | TA1807 |
| N 96029 | DELPHI | TA3524 |
| N 96048 | DELPHI | TC8285 |
| N 97006 | DELPHI | TA3514 |
| N 97010 | DELPHI | TA2391 |
| N 97015 | DELPHI | TC8308 |
| N 97015 | DELPHI | TC2667 |
| N 97018 | DELPHI | TA1905 |
| N 97019 | DELPHI | TA2862 |
| N 99001 | DELPHI | TC8277 |
| N 99071 | DELPHI | TA2864 |
| N 99078 | DELPHI | TA3294 |

| Referência NAKATA | Código Equivalente | |
|----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| N 99087 | DELPHI | TC8364 |
| N 99088 | DELPHI | TC2306 |
| N 99100 | DELPHI | TA3519 |
| N 99103 | DELPHI | TA2492 |
| N 99109 | DELPHI | TA3512 |
| N 99111 | DELPHI | TA2463 |
| N 99124 | DELPHI | TA2371 |
| N 99130 | DELPHI | TA1943 |
| N 99131 | DELPHI | TC8290 |
| N 99132 | DELPHI | TC8289 |
| N 99133 | DELPHI | TC8296 |
| N 99133 | DELPHI | TC8300 |
| N 99141 | DELPHI | TC2373 |
| N 99142 | DELPHI | TC2374 |
| N 99143 | DELPHI | TC1023 |
| N 99145 | DELPHI | TC2556 |
| N 99146 | DELPHI | TC1183 |
| N 99148 | DELPHI | TC2152 |
| N 99149 | DELPHI | TC2700 |
| N 99149 | DELPHI | TC1706 |
| N 99150 | DELPHI | TC8287 |
| N 99151 | DELPHI | TC8293 |
| N 99151 | DELPHI | TC8294 |
| N 99152 | DELPHI | TC354 |
| N 99153 | DELPHI | TC3353 |
| N 99154 | DELPHI | TC1825 |
| N 99155 | DELPHI | TC1826 |
| N 99156 | DELPHI | TC2626 |
| N 99160 | DELPHI | TA3516 |
| N 99163 | DELPHI | TA2628 |
| N 99167 | DELPHI | TA3542 |
| N 99173 | DELPHI | TA2621 |
| N 99177 | DELPHI | TC2291 |
| N 99178 | DELPHI | TC2292 |
| N 99182 | DELPHI | TA5204 |
| N 99183 | DELPHI | TC8274 |
| N 99185 | DELPHI | TA3529 |



Referência Cruzada

| Referência NAKATA | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| N 99186 | DELPHI | TA3030 |
| N 99191 | DELPHI | TC2750 |
| N 99192 | DELPHI | TC2751 |
| N 99196 | DELPHI | TA2886 |
| N 99198 | DELPHI | TC8283 |
| N 99211 | DELPHI | TA2999 |
| N 99214 | DELPHI | TA3523 |
| N 99232 | DELPHI | TC2404 |
| N 99251 | DELPHI | TC3735 |
| N 99252 | DELPHI | TA3527 |
| N 99253 | DELPHI | TC7564 |
| N 99254 | DELPHI | TC8282 |
| N 99259 | DELPHI | TC7877 |
| N 99260 | DELPHI | TC7878 |
| N 99277 | DELPHI | TA3518 |
| N 99308 | DELPHI | TA2523 |
| N 99311 | DELPHI | TA3557 |
| N 99324 | DELPHI | TA2502 |
| N 99326 | DELPHI | TA3545 |
| N2016 | DELPHI | TC8312 |
| N91001 | DELPHI | TA3513 |
| N93031 | DELPHI | TC8288 |
| N96040 | DELPHI | TC1059 |
| N99003 | DELPHI | TC510 |
| N99029 | DELPHI | TA3295 |
| N99033 | DELPHI | TA2372 |
| N99040 | DELPHI | TC1023 |
| N99122 | DELPHI | TC8330 |
| N99190 | DELPHI | TC8313 |
| N99256 | DELPHI | TC5545 |
| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| 109679 | DELPHI | TC8292 |
| 1146131 | DELPHI | TC1160 |
| 1149933 | DELPHI | TC1160 |
| 1202214 | DELPHI | TC1160 |
| 1207448 | DELPHI | TC1160 |

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|---------|
| | Marca | Código |
| 1209077 | DELPHI | TC1160 |
| 1212807 | DELPHI | TC1160 |
| 1212808 | DELPHI | TC1159 |
| 1214912 | DELPHI | TC1160 |
| 13 286 387 | DELPHI | TA3533 |
| 1300716080 | DELPHI | TC1059 |
| 13219090 | DELPHI | TD855W |
| 13219141 | DELPHI | TC2279 |
| 13272605 | DELPHI | TC2587 |
| 13272606 | DELPHI | TC2588 |
| 13286687 | DELPHI | TD855W |
| 13321338 | DELPHI | TC2587 |
| 13321339 | DELPHI | TC2588 |
| 13334022 | DELPHI | TC2587 |
| 13334023 | DELPHI | TC2588 |
| 1420795 | DELPHI | TC2253 |
| 1420858 | DELPHI | TC2252 |
| 1420859 | DELPHI | TC2253 |
| 1436095 | DELPHI | TC1159 |
| 1436097 | DELPHI | TC1160 |
| 1436169 | DELPHI | TC1160 |
| 1436170 | DELPHI | TC1159 |
| 1470387 | DELPHI | TC1971 |
| 1488110 | DELPHI | TC2253 |
| 1488111 | DELPHI | TC2252 |
| 151937 | DELPHI | TC8346 |
| 1545456 | DELPHI | TBR4225 |
| 1570284 | DELPHI | TC2253 |
| 1570285 | DELPHI | TC2252 |
| 1570287 | DELPHI | TC2253 |
| 1570312 | DELPHI | TC2252 |
| 15779960 | DELPHI | TC5533 |
| 15779961 | DELPHI | TC5534 |
| 1606970 | DELPHI | TC1160 |
| 1609347 | DELPHI | TBR4225 |
| 1609999980 | DELPHI | TA3562 |
| 1612448380 | DELPHI | TC2344 |



Referência Cruzada

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|---------|
| | Marca | Código |
| 1612448480 | DELPHI | TC2345 |
| 1679388 | DELPHI | TC1971 |
| 1706971 | DELPHI | TC1159 |
| 19 149 839 | DELPHI | TA3538 |
| 191 407 182 | DELPHI | TD239W |
| 1J04-228.04A | DELPHI | TC1086 |
| 1J0407182 | DELPHI | TD239W |
| 1K0 199 231G | DELPHI | TD522W |
| 1K0 199 231H | DELPHI | TD522W |
| 1K0 199 231J | DELPHI | TD522W |
| 1K0 199 232G | DELPHI | TD523W |
| 1K0 199 232H | DELPHI | TD523W |
| 1K0 199 232J | DELPHI | TD523W |
| 1K0 407 151AC | DELPHI | TC2141 |
| 1K0 407 151AD | DELPHI | TC2141 |
| 1K0 407 151BC | DELPHI | TC3315 |
| 1K0 407 151BC | DELPHI | TC2482 |
| 1K0 407 151M | DELPHI | TC2141 |
| 1K0 407 151R | DELPHI | TC2141 |
| 1K0 407 151T | DELPHI | TC2141 |
| 1K0 407 152AC | DELPHI | TC2142 |
| 1K0 407 152BC | DELPHI | TC3316 |
| 1K0 407 152M | DELPHI | TC2142 |
| 1K0 407 152R | DELPHI | TC2142 |
| 1K0 407 152T | DELPHI | TC2142 |
| 1K0 407 182 | DELPHI | TD521W |
| 1K0 407 182A | DELPHI | TD973W |
| 1K0 407 182A | DELPHI | TD521W |
| 1K0 407 365B | DELPHI | TC1316 |
| 1K0 407 365C | DELPHI | TC1316 |
| 1K0 407 365E | DELPHI | TC1316 |
| 1K0 407 366B | DELPHI | TC1317 |
| 1K0 407 366C | DELPHI | TC1317 |
| 1K0 407 366E | DELPHI | TC1317 |
| 1K0 411 315B | DELPHI | TC1315 |
| 1K0 423 810 A | DELPHI | TA1905 |
| 1K0 423 831A | DELPHI | TBR4218 |

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 1K0 501 529F | DELPHI | TC2944 |
| 1K0 501 529H | DELPHI | TC2944 |
| 1K0 501 529J | DELPHI | TC2944 |
| 1K0 505 223K | DELPHI | TC3282 |
| 1K0 505 224K | DELPHI | TC3283 |
| 1K0 505 323N | DELPHI | TC2256 |
| 1K0 505 323P | DELPHI | TC2256 |
| 1K0407151BD | DELPHI | TC2482 |
| 1K0407152AD | DELPHI | TC2142 |
| 1K0407152AK | DELPHI | TC2142 |
| 1K0407152AL | DELPHI | TC2142 |
| 1K0407152BC | DELPHI | TC2483 |
| 1K0407152BD | DELPHI | TC2483 |
| 1K0407152BF | DELPHI | TC2142 |
| 1K0407152N | DELPHI | TC2483 |
| 1K0407183E | DELPHI | TD410W |
| 1K0407183M | DELPHI | TD973W |
| 1K0407183P | DELPHI | TD973W |
| 1K04113315 | DELPHI | TC8299 |
| 1K0505223H | DELPHI | TC3282 |
| 1K0505224H | DELPHI | TC3283 |
| 1K0505323H | DELPHI | TC2256 |
| 1K0505323M | DELPHI | TC2256 |
| 1K0505465J | DELPHI | TC1325 |
| 1KD 423 810 | DELPHI | TA2903 |
| 1S0 423 810 A | DELPHI | TA2862 |
| 2 992 593 | DELPHI | TA2523 |
| 246 320 06 89 | DELPHI | TC3930 |
| 2463301707 | DELPHI | TC3703 |
| 2463301807 | DELPHI | TC3704 |
| 2463304700 | DELPHI | TC3703 |
| 2463304800 | DELPHI | TC3704 |
| 2901960U8010 | DELPHI | TC8330 |
| 2H0 407 021B | DELPHI | TC3020 |
| 2H0 407 022B | DELPHI | TC3021 |
| 2H0 407 151A | DELPHI | TC3022 |
| 2H0 407 152A | DELPHI | TC3023 |



Referência Cruzada

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 2H0 407 183A | DELPHI | TD605W |
| 2H0 411 317 | DELPHI | TC8308 |
| 2H0 411 317 | DELPHI | TC2667 |
| 2H0 411 317B | DELPHI | TC8308 |
| 2H0 411 317B | DELPHI | TC2667 |
| 2H0407021A | DELPHI | TC3020 |
| 2H0407021B | DELPHI | TC2840 |
| 2H0407022A | DELPHI | TC3021 |
| 2H0407022B | DELPHI | TC2840 |
| 2H0407151A | DELPHI | TC2668 |
| 2H0407152A | DELPHI | TC2668 |
| 2QB 423 810 B | DELPHI | TA3532 |
| 2S613051AH | DELPHI | TC1160 |
| 2S613051DA | DELPHI | TC1160 |
| 2S65-3B438-BA | DELPHI | TC8276 |
| 2S6C 3280 LB | DELPHI | TA3515 |
| 3 M51 3L519 AA | DELPHI | TA2049 |
| 30730829 | DELPHI | TC2252 |
| 31 201 817 | DELPHI | TA2049 |
| 3112 0393 540 | DELPHI | TD861W |
| 3112 0398 350 | DELPHI | TD861W |
| 3112 4036 269 | DELPHI | TC1749 |
| 3112 4036 270 | DELPHI | TC1750 |
| 3112 6763 699 | DELPHI | TC1476 |
| 3112 6763 700 | DELPHI | TC1477 |
| 3112 6763 703 | DELPHI | TC1749 |
| 3112 6763 704 | DELPHI | TC1750 |
| 3112 6763 707 | DELPHI | TC1749 |
| 3112 6763 708 | DELPHI | TC1750 |
| 3112 6763 719 | DELPHI | TD861W |
| 3112 6769 793 | DELPHI | TC1476 |
| 3112 6769 794 | DELPHI | TC1477 |
| 3112 6769 797 | DELPHI | TC1749 |
| 3112 6769 798 | DELPHI | TC1750 |
| 3112 6769 801 | DELPHI | TC1749 |
| 3112 6769 802 | DELPHI | TC1750 |
| 3112 6770 849 | DELPHI | TC1476 |

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|---------|
| | Marca | Código |
| 3112 6770 850 | DELPHI | TC1477 |
| 31201180 | DELPHI | TC2253 |
| 31201181 | DELPHI | TC2252 |
| 31262037 | DELPHI | TC2253 |
| 31262039 | DELPHI | TC2252 |
| 31277462 | DELPHI | TC2253 |
| 31277463 | DELPHI | TC2252 |
| 31356765933 | DELPHI | TC1473 |
| 31356765934 | DELPHI | TC1474 |
| 31356859651 | DELPHI | TC2155 |
| 31356859652 | DELPHI | TC2156 |
| 32 10 6 799 960 | DELPHI | TA3558 |
| 32 10 6 799 965 | DELPHI | TA3558 |
| 3210 6765 079 | DELPHI | TBR4223 |
| 3210 6765 234 | DELPHI | TBR4200 |
| 3210 6782 252 | DELPHI | TBR4200 |
| 32102353823 | DELPHI | TBR4223 |
| 3332 6756 249 | DELPHI | TD708W |
| 3332 6763 092 | DELPHI | TD1616W |
| 3332 6763 471 | DELPHI | TC1917 |
| 3332 6765 534 | DELPHI | TD1125W |
| 3332 6775 552 | DELPHI | TD708W |
| 3332 6792 553 | DELPHI | TD708W |
| 3520.V0 | DELPHI | TC2344 |
| 3520.X9 | DELPHI | TC2344 |
| 3520V2 | DELPHI | TC2175 |
| 3521.R1 | DELPHI | TC2345 |
| 3521.V0 | DELPHI | TC2345 |
| 352110 | DELPHI | TC2587 |
| 352115 | DELPHI | TC2588 |
| 3521R3 | DELPHI | TC2176 |
| 3523.77 | DELPHI | TD316W |
| 352391 | DELPHI | TD390W |
| 352392 | DELPHI | TD316W |
| 3523AJ | DELPHI | TD390W |
| 352492 | DELPHI | TC2587 |
| 352493 | DELPHI | TC2588 |



Referência Cruzada

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 352866 | DELPHI | TD855W |
| 357 407 182 | DELPHI | TD239W |
| 357 407 182F | DELPHI | TD239W |
| 364073 | DELPHI | TC2375 |
| 3812 E0 | DELPHI | TA1776 |
| 3812 E5 | DELPHI | TA2463 |
| 3812 F2 | DELPHI | TA2578 |
| 3812 G1 | DELPHI | TA3542 |
| 3812F6 | DELPHI | TA2621 |
| 3C0 199 231A | DELPHI | TD719W |
| 3C0 199 231B | DELPHI | TD719W |
| 3C0 199 231D | DELPHI | TD719W |
| 3C0 407 151E | DELPHI | TC2161 |
| 3C0 407 365A | DELPHI | TC1731 |
| 3C0 407 365B | DELPHI | TC1731 |
| 3C0 407 366A | DELPHI | TC1732 |
| 3C0 407 366B | DELPHI | TC1732 |
| 3C0199231E | DELPHI | TD719W |
| 3C0407151A | DELPHI | TC2161 |
| 3C0407151B | DELPHI | TC2161 |
| 3C0407151G | DELPHI | TC2161 |
| 3M513K209BA | DELPHI | TC1971 |
| 4 M51 3L519 AA | DELPHI | TA2049 |
| 4.882.00K.010 | DELPHI | TC1825 |
| 4.882.00K.030 | DELPHI | TC1826 |
| 40110-00QAA | DELPHI | TC2376 |
| 40110-00QAB | DELPHI | TC2376 |
| 4013A009 | DELPHI | TC2344 |
| 4013A010 | DELPHI | TC2345 |
| 4013A281 | DELPHI | TC2344 |
| 4013A282 | DELPHI | TC2345 |
| 4013A427 | DELPHI | TC2344 |
| 4013A428 | DELPHI | TC2345 |
| 4016 047 93R | DELPHI | TC1366 |
| 40160-00Q0B | DELPHI | TC2377 |
| 40160-00QAB | DELPHI | TC2008 |
| 4018 A4 | DELPHI | TA1785 |

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|---------|
| | Marca | Código |
| 4066.95 | DELPHI | TBR4225 |
| 4117A007 | DELPHI | TC2605 |
| 4242065J00 | DELPHI | TC2612 |
| 43310-09015 | DELPHI | TC2606 |
| 43310-09030 | DELPHI | TC2606 |
| 43310-0K010 | DELPHI | TC2606 |
| 43310-0K040 | DELPHI | TC2606 |
| 43330-09070 | DELPHI | TC1413 |
| 43330-09090 | DELPHI | TC1413 |
| 43330-09230 | DELPHI | TC1413 |
| 43330-09295 | DELPHI | TC2437 |
| 43330-09510 | DELPHI | TC2437 |
| 43330-09630 | DELPHI | TC1994 |
| 43330-19115 | DELPHI | TC1413 |
| 43330-19245 | DELPHI | TC1994 |
| 43330-39265 | DELPHI | TC1338 |
| 43330-39315 | DELPHI | TC1338 |
| 43330-39490 | DELPHI | TC2437 |
| 43330-49095 | DELPHI | TC1994 |
| 43340-39245 | DELPHI | TC1338 |
| 43350-29085 | DELPHI | TC660 |
| 43350-39045 | DELPHI | TC660 |
| 43350-39085 | DELPHI | TC660 |
| 43360-39075 | DELPHI | TC1338 |
| 43360-39085 | DELPHI | TC660 |
| 43360-39087 | DELPHI | TC1338 |
| 44 22A 036 | DELPHI | TA3271 |
| 4401910 | DELPHI | TC2376 |
| 4410A173 | DELPHI | TA3030 |
| 4418629 | DELPHI | TC2353 |
| 4418630 | DELPHI | TC2354 |
| 4418631 | DELPHI | TC2377 |
| 4422A012 | DELPHI | TA2620 |
| 4500090 | DELPHI | TC2376 |
| 4500094 | DELPHI | TD713W |
| 4500095 | DELPHI | TD697W |
| 4500254 | DELPHI | TC2008 |



Referência Cruzada

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|---------|
| | Marca | Código |
| 45503 09340 | DELPHI | TA3512 |
| 45503-0D110 | DELPHI | TA3523 |
| 45503-0K140 | DELPHI | TA3549 |
| 45510-02220 | DELPHI | TA3519 |
| 45510-0D460 | DELPHI | TA3536 |
| 45510-42030 | DELPHI | TA3545 |
| 46454595 | DELPHI | TC1011 |
| 46454596 | DELPHI | TC1012 |
| 46543045 | DELPHI | TC2007 |
| 46779293 | DELPHI | TC2007 |
| 46842581 | DELPHI | TC2007 |
| 48 52 123 73R | DELPHI | TA2779 |
| 48 52 156 12R | DELPHI | TA2502 |
| 48068-0F030 | DELPHI | TC2283 |
| 48068-0K040 | DELPHI | TC3210 |
| 48068-0K040 | DELPHI | TC3200 |
| 48068-12300 | DELPHI | TC2283 |
| 48069-0F030 | DELPHI | TC2282 |
| 48069-0K040 | DELPHI | TC3209 |
| 48069-12300 | DELPHI | TC2282 |
| 48610-0K040 | DELPHI | TC2817 |
| 48630-0K040 | DELPHI | TC2818 |
| 486540K040 | DELPHI | TD1729W |
| 486550K040 | DELPHI | TD1728W |
| 48817-52010 | DELPHI | TC8284 |
| 48820 47040 | DELPHI | TC7802 |
| 48820-02130 | DELPHI | TC8351 |
| 4882002040 | DELPHI | TC8274 |
| 4882060040 | DELPHI | TC1825 |
| 4882060050 | DELPHI | TC1826 |
| 48821 0D070 | DELPHI | TC8361 |
| 4882942010 | DELPHI | TC8355 |
| 48830-65J00 | DELPHI | TA2613 |
| 48830-76G00 | DELPHI | TA3522 |
| 4883060030 | DELPHI | TC1839 |
| 4M513A423AD | DELPHI | TC2253 |
| 4M513A423AE | DELPHI | TC2253 |

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 4M513A423AF | DELPHI | TC2253 |
| 4M513A424AD | DELPHI | TC2252 |
| 4M513A424AE | DELPHI | TC2252 |
| 4M513A424AF | DELPHI | TC2252 |
| 5 M51 3L519 AA | DELPHI | TA2049 |
| 500334716 | DELPHI | TC1938 |
| 500334717 | DELPHI | TC1937 |
| 500379801 | DELPHI | TC1935 |
| 500379802 | DELPHI | TC1936 |
| 508745 | DELPHI | TC8277 |
| 508750 | DELPHI | TC1023 |
| 51 126 987 | DELPHI | TA3556 |
| 51.320.SAD.P01 | DELPHI | TC8305 |
| 51.320.SNA.A02 | DELPHI | TC2306 |
| 51.320.STK.A01 | DELPHI | TC2271 |
| 51.320.TF0.003 | DELPHI | TC2620 |
| 51.321.SAD.P01 | DELPHI | TC8306 |
| 51.321.SNA.A01 | DELPHI | TC8364 |
| 51220-STK-A01 | DELPHI | TC2627 |
| 51220T0AA01 | DELPHI | TC2627 |
| 51320-T5A-003 | DELPHI | TC7877 |
| 51320-TA0-A01 | DELPHI | TC2501 |
| 51320-TBA-A02 | DELPHI | TC3802 |
| 51320-TRY-M01 | DELPHI | TC8425 |
| 51320-TRY-M01 | DELPHI | TC8325 |
| 51325-T5A-003 | DELPHI | TC7878 |
| 51350-SWA-E01 | DELPHI | TC2872 |
| 5135651AB | DELPHI | TC3643 |
| 5135651AC | DELPHI | TC3643 |
| 5135651AD | DELPHI | TC3643 |
| 5135651AE | DELPHI | TC3643 |
| 51360-SWA-E01 | DELPHI | TC2871 |
| 51360SWAE00 | DELPHI | TC2871 |
| 51760-2E000 | DELPHI | TC2378 |
| 51760-2G000 | DELPHI | TC1990 |
| 51760-2H000 | DELPHI | TC1990 |
| 51838737 | DELPHI | TA3561 |



Referência Cruzada

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 51939949 | DELPHI | TC3735 |
| 52 01 8423-001 | DELPHI | TC8286 |
| 52 112 624 | DELPHI | TA3520 |
| 52.320.S5A.013 | DELPHI | TC8423 |
| 52.320.S5A.013 | DELPHI | TC8289 |
| 52.320.SWA.A01 | DELPHI | TC2277 |
| 52.321.S5A.013 | DELPHI | TC8424 |
| 52.321.S5A.013 | DELPHI | TC8290 |
| 52.321.SWA.A01 | DELPHI | TC2276 |
| 52044919 | DELPHI | TA3534 |
| 52044921 | DELPHI | TA3534 |
| 52048175 | DELPHI | TA3518 |
| 52060739 | DELPHI | TA3530 |
| 52123686 | DELPHI | TC8343 |
| 52320-TBA-A01 | DELPHI | TC3804 |
| 53010-SEL-003 | DELPHI | TA3295 |
| 53010-T0A-A01 | DELPHI | TA5021 |
| 53010-T7S-M01 | DELPHI | TA3527 |
| 53010-T9A-003 | DELPHI | TA3528 |
| 53010-TF0-003 | DELPHI | TA2864 |
| 53010TROA01 | DELPHI | TA2999 |
| 53011-SEL-003 | DELPHI | TA3294 |
| 54.830.2B.000 | DELPHI | TC2291 |
| 54.830.2E.000 | DELPHI | TC8300 |
| 54.830.2E.100 | DELPHI | TC8296 |
| 54.830.2K.000 | DELPHI | TC3353 |
| 54.840.2B.000 | DELPHI | TC2292 |
| 54.840.2K.000 | DELPHI | TC354 |
| 54423-00QAA | DELPHI | TD697W |
| 54500-1F000 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-1F010 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-1F030 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-1F100 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-1F110 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-1F130 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-2B500 | DELPHI | TC3292 |
| 54500-2E000 | DELPHI | TC3199 |

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 54500-2E001 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-2E010 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-2E011 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-2E020 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-2E021 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-2E030 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-2E031 | DELPHI | TC3199 |
| 54500-2H000 | DELPHI | TC2171 |
| 54500-2H100 | DELPHI | TC2171 |
| 54500-2S000 | DELPHI | TC3016 |
| 54500-2Y000 | DELPHI | TC3016 |
| 54500-2Y001 | DELPHI | TC3016 |
| 54500-2Y002 | DELPHI | TC3016 |
| 545002B100 | DELPHI | TC3292 |
| 54501-1F000 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-1F010 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-1F030 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-1F100 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-1F110 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-1F130 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-2B500 | DELPHI | TC3293 |
| 54501-2E000 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-2E001 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-2E010 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-2E011 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-2E020 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-2E021 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-2E030 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-2E031 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-2E100 | DELPHI | TC3200 |
| 54501-2H000 | DELPHI | TC2172 |
| 54501-2H100 | DELPHI | TC2172 |
| 54501-2S000 | DELPHI | TC3017 |
| 54501-2Y000 | DELPHI | TC3017 |
| 54501-2Y001 | DELPHI | TC3017 |
| 54501-2Y002 | DELPHI | TC3017 |
| 545012B100 | DELPHI | TC3293 |



Referência Cruzada

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|---------|
| | Marca | Código |
| 54503-3B000 | DELPHI | TC1559 |
| 54503-3BA00 | DELPHI | TC1559 |
| 545032BA00 | DELPHI | TC1559 |
| 54530-2B000 | DELPHI | TC1559 |
| 54530-2T010 | DELPHI | TC2850 |
| 54530-3B000 | DELPHI | TC1559 |
| 54530-3S000 | DELPHI | TC2686 |
| 54530-3S100 | DELPHI | TC2850 |
| 54551-2E000 | DELPHI | TD899W |
| 54551-2H000 | DELPHI | TD899W |
| 54570-00QAA | DELPHI | TD713W |
| 54618-CY00A | DELPHI | TC2404 |
| 54618.ET.00A | DELPHI | TC2898 |
| 54618.JX.00A | DELPHI | TC2556 |
| 548302H200 | DELPHI | TC2152 |
| 548302S000 | DELPHI | TC1706 |
| 548302S200 | DELPHI | TC2700 |
| 548302T000 | DELPHI | TC2750 |
| 5483031000 | DELPHI | TC8345 |
| 548303W300 | DELPHI | TC8287 |
| 548402T000 | DELPHI | TC2751 |
| 55 11 00019R | DELPHI | TC2414 |
| 55.530.1F.000 | DELPHI | TC8293 |
| 55.530.2E.000 | DELPHI | TC8294 |
| 551002S000 | DELPHI | TC3732 |
| 551002S050 | DELPHI | TC3732 |
| 55130-4D000 | DELPHI | TD1656W |
| 561 423 810 | DELPHI | TA2903 |
| 56540-1S000 | DELPHI | TA3516 |
| 56540-2H000 | DELPHI | TA2492 |
| 56540-3X000 | DELPHI | TA2886 |
| 56540A6000 | DELPHI | TA3255 |
| 57724 2S000 | DELPHI | TA2863 |
| 57724-1M000 | DELPHI | TA5204 |
| 57724-2D000 | DELPHI | TA2108 |
| 57724-2E000 | DELPHI | TA2371 |
| 57724-2S100 | DELPHI | TA3529 |

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 57724-2T0-00 | DELPHI | TA3544 |
| 57724-2W550 | DELPHI | TA3547 |
| 57730-4F000 | DELPHI | TA3537 |
| 5C0 407 151B | DELPHI | TC2732 |
| 5C0 407 152B | DELPHI | TC2733 |
| 5C0 407 183A | DELPHI | TD973W |
| 5C0407151A | DELPHI | TC2732 |
| 5C0407152A | DELPHI | TC2733 |
| 5Q0 407 152J | DELPHI | TC2864 |
| 5Q0 407 365A | DELPHI | TC2691 |
| 5Q0 407 366A | DELPHI | TC2692 |
| 5Q0 423 810 | DELPHI | TA2903 |
| 5Q0-411-315-A | DELPHI | TC2690 |
| 5Q0407151G | DELPHI | TC2863 |
| 5Q0407151H | DELPHI | TC2863 |
| 5Q0407151J | DELPHI | TC2863 |
| 5Q0407151L | DELPHI | TC2863 |
| 5Q0407151P | DELPHI | TC2863 |
| 5Q0407151R | DELPHI | TC2863 |
| 5Q0407152G | DELPHI | TC2864 |
| 5Q0407152L | DELPHI | TC2864 |
| 5Q0407152P | DELPHI | TC2864 |
| 5Q0407152R | DELPHI | TC2864 |
| 5S4Z 3280 AA | DELPHI | TA5496 |
| 5U0 419 810 | DELPHI | TA3525 |
| 5U0 419 810 | DELPHI | TA3535 |
| 5WA407151 | DELPHI | TC2863 |
| 5WA407152 | DELPHI | TC2864 |
| 5WA505311A | DELPHI | TC2863 |
| 5Z1 423 057A | DELPHI | TA3526 |
| 68040223AE | DELPHI | TA5513 |
| 68246731AA-001 | DELPHI | TC8282 |
| 68250805 AA-001 | DELPHI | TC7564 |
| 6C11 3L519 AA | DELPHI | TA1810 |
| 6C11 3L519 BA | DELPHI | TA1809 |
| 6M5Y3A423AC | DELPHI | TC2253 |
| 6M5Y3A424AC | DELPHI | TC2252 |



Referência Cruzada

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|---------|
| | Marca | Código |
| 6Q0 407 183 | DELPHI | TD410W |
| 6Q0 407 183A | DELPHI | TD410W |
| 6Q0 423 810 C | DELPHI | TA2372 |
| 6Q04.113.15C | DELPHI | TC1086 |
| 6Q0407183B | DELPHI | TD410W |
| 6QE 419 810 | DELPHI | TA3513 |
| 6R0 423 810 | DELPHI | TA3514 |
| 7 086 783 | DELPHI | TA3524 |
| 7081835 | DELPHI | TC2007 |
| 7082812 | DELPHI | TC2007 |
| 7632141102 | DELPHI | EFL043 |
| 77 01 474 448 | DELPHI | TA1943 |
| 77 01 478 762 | DELPHI | TA1805 |
| 7700 312 851 | DELPHI | TC2008 |
| 77003-02122 | DELPHI | TD713W |
| 77003-02123 | DELPHI | TD697W |
| 77003-02439 | DELPHI | TD713W |
| 77003-02440 | DELPHI | TD697W |
| 7700799404 | DELPHI | TC998 |
| 7701 056 970 | DELPHI | TC2376 |
| 7701 070 154 | DELPHI | TC2377 |
| 77363828 | DELPHI | TBR4225 |
| 77364571 | DELPHI | TBR4225 |
| 7H0 407 183 | DELPHI | TD605W |
| 7L0 422 821 | DELPHI | TA2391 |
| 7S55 3280 AA | DELPHI | TA3515 |
| 7T4Z5K483A | DELPHI | TC5058 |
| 82 01 108 350 | DELPHI | TA2628 |
| 8200 041 166 | DELPHI | TD534W |
| 8200 242 025 | DELPHI | TD533W |
| 8200 298 454 | DELPHI | TC1367 |
| 8200 298 455 | DELPHI | TC1368 |
| 8200 298 455S | DELPHI | TC1366 |
| 8200 457 208 | DELPHI | TC1367 |
| 8200 457 209 | DELPHI | TC1368 |
| 8200 679 063 | DELPHI | TC1367 |
| 8200 679 067 | DELPHI | TC1368 |

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|---------|
| | Marca | Código |
| 8200 750 273 | DELPHI | TC2353 |
| 8200 750 274 | DELPHI | TC2354 |
| 8200669066 | DELPHI | TC2626 |
| 8200713522 | DELPHI | TC1131 |
| 8200713523 | DELPHI | TC1132 |
| 8200814411 | DELPHI | TC2373 |
| 84134172 | DELPHI | TC8418 |
| 84196992 | DELPHI | TC8419 |
| 8AU1-34-540 | DELPHI | TC588 |
| 8M515E494AB | DELPHI | TC3383 |
| 8UB-39-99-354 | DELPHI | TC588 |
| 8UB1-34-540 | DELPHI | TC588 |
| 9 949 217 | DELPHI | TA1807 |
| 90498745 | DELPHI | TC879 |
| 906 460 00 55 | DELPHI | TA2462 |
| 9109910 | DELPHI | TC2376 |
| 9150554 | DELPHI | TC2008 |
| 9160390 | DELPHI | TC2376 |
| 9160394 | DELPHI | TD713W |
| 9160395 | DELPHI | TD697W |
| 9160554 | DELPHI | TC2008 |
| 922227430 | DELPHI | TA3560 |
| 93189041 | DELPHI | TBR4225 |
| 93194853 | DELPHI | TC2353 |
| 93194855 | DELPHI | TC2354 |
| 93194857 | DELPHI | TC2377 |
| 93258747 | DELPHI | TC8288 |
| 93308972 | DELPHI | TC8343 |
| 93323863 | DELPHI | TC8332 |
| 93852368 | DELPHI | TA3546 |
| 94 525 819 | DELPHI | TA3531 |
| 94 737 106 | DELPHI | TA3521 |
| 94 772 911 | DELPHI | TA3539 |
| 94717080 | DELPHI | TC8277 |
| 94717081 | DELPHI | TC8275 |
| 95941670 | DELPHI | TC879 |
| 95942519 | DELPHI | TC2701 |



Referência Cruzada

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|---------|
| | Marca | Código |
| 95942520 | DELPHI | TC2702 |
| 96996460 | DELPHI | TC2278 |
| 96FB-34B438-AB | DELPHI | TC8312 |
| 9817375080 | DELPHI | TC2375 |
| A 906 320 17 89 | DELPHI | TC1923 |
| A 906 320 18 89 | DELPHI | TC1924 |
| A9013200289 | DELPHI | TC1128 |
| A9013200389 | DELPHI | TC1129 |
| AB313052CA | DELPHI | TC2680 |
| AB313053CA | DELPHI | TC2679 |
| AB313280AB | DELPHI | TA3540 |
| AE55K4883A | DELPHI | TC8327 |
| AV613B438 AA | DELPHI | TC1418 |
| AV6Z32280E | DELPHI | TA2049 |
| BAC13580 | DELPHI | TC8315 |
| BAC13583 | DELPHI | TC8316 |
| BE8Z 3280 A | DELPHI | TA3517 |
| BE8Z-5K484-A | DELPHI | TC8329 |
| CN15 3280 AA | DELPHI | TA3543 |
| D48521-9KE1B | DELPHI | TA3535 |
| D651-32-12X | DELPHI | TBR4225 |
| DD32-34-300 | DELPHI | TC1160 |
| DD32-34-350 | DELPHI | TC1159 |
| DD32-34-350 | DELPHI | TC1160 |
| DG9Z-5K484-A | DELPHI | TC5647 |
| DG9Z3280A | DELPHI | TA5574 |
| F2GZ-5C486-A | DELPHI | TC8366 |
| F77-5K483AA | DELPHI | TC8344 |
| J43 340 392 45 | DELPHI | TC1338 |
| J43 350 390 85 | DELPHI | TC660 |
| JB3Z-5K483-A | DELPHI | TC8360 |
| K04766962AA | DELPHI | TC5545 |
| K68.052.655.AA | DELPHI | TC8285 |
| K8987F | DELPHI | TC8283 |
| LR0 26271 | DELPHI | TA3541 |
| LR002624 | DELPHI | TC2859 |
| LR002625 | DELPHI | TC2858 |

| Referência ORIGINAL OEM | Código Equivalente | |
|----------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| LR007205 | DELPHI | TC2859 |
| LR007205 | DELPHI | TC2591 |
| LR007206 | DELPHI | TC2858 |
| LR024472 | DELPHI | TC3033 |
| LR024473 | DELPHI | TC3032 |
| LR045802 | DELPHI | TC3032 |
| LR045803 | DELPHI | TC3033 |
| LR073521 | DELPHI | TC3033 |
| LR073522 | DELPHI | TC3032 |
| LR078656 | DELPHI | TC3033 |
| LR078657 | DELPHI | TC3032 |
| MB 892982 | DELPHI | TC1183 |
| ME4M5J3395AA | DELPHI | TC1971 |
| MN101368 | DELPHI | TC8310 |
| MR.992.309 | DELPHI | TC3301 |
| MR.992.310 | DELPHI | TC3302 |
| MR403100 | DELPHI | TA3049 |
| MR403485 | DELPHI | TC2605 |
| OK011-32-260A | DELPHI | TA2371 |
| QFK 50010 | DELPHI | TA3559 |
| QFK 50010 | DELPHI | TA3563 |
| T11-3400020BB | DELPHI | TA3557 |
| YS413B438AA | DELPHI | TC8307 |
| YS45776-AA | DELPHI | TC8333 |
| Referência RACOR | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| RP352 | DELPHI | EFL043 |
| Referência SAMPEL | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| K2042 | DELPHI | TC1086 |
| SK2515 | DELPHI | TC8312 |
| SK2516 | DELPHI | TC8307 |
| SK2518 | DELPHI | TC8276 |
| SK2528 | DELPHI | TC8344 |
| SK2535 | DELPHI | TC8333 |
| SK2540 | DELPHI | TC8327 |
| SK3216 | DELPHI | TC8288 |



Referência Cruzada

| Referência SAMPEL | Código Equivalente | |
|----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| SK3228 | DELPHI | TC879 |
| SK3236 | DELPHI | TC5533 |
| SK3237 | DELPHI | TC5534 |
| SK7048 | DELPHI | TC1129 |
| SK7049 | DELPHI | TC1128 |
| SK8001 | DELPHI | TC8277 |
| SK8020 | DELPHI | TC1023 |
| SK8026 | DELPHI | TC998 |
| SK8045 | DELPHI | TC1023 |
| SK8051 | DELPHI | TC5545 |
| SK8203 | DELPHI | TC8296 |
| SK8203 | DELPHI | TC8300 |
| SK8204 | DELPHI | TC8293 |
| SK8204 | DELPHI | TC8294 |
| SK8205 | DELPHI | TC2292 |
| SK8206 | DELPHI | TC2291 |
| SK8207 | DELPHI | TC7922 |
| SK8208 | DELPHI | TC8313 |
| SK8209 | DELPHI | TC2152 |
| SK8210 | DELPHI | TC8345 |
| SK8412 | DELPHI | TC2306 |
| SK8413 | DELPHI | TC8364 |
| SK8414 | DELPHI | TC8289 |
| SK8415 | DELPHI | TC8290 |
| SK8418 | DELPHI | TC8305 |
| SK8419 | DELPHI | TC8306 |
| SK8420 | DELPHI | TC8423 |
| SK8421 | DELPHI | TC8424 |
| SK8434 | DELPHI | TC8355 |
| SK8437 | DELPHI | TC8316 |
| SK8438 | DELPHI | TC8315 |
| SK8439 | DELPHI | TC1826 |
| SK8440 | DELPHI | TC1825 |
| SK8441 | DELPHI | TC1839 |
| SK8443 | DELPHI | TC2898 |
| SK8444 | DELPHI | TC2556 |
| SK8447 | DELPHI | TC2620 |

| Referência SAMPEL | Código Equivalente | |
|-----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| SK8448 | DELPHI | TC2271 |
| SK8449 | DELPHI | TC2277 |
| SK8450 | DELPHI | TC2276 |
| SK8474 | DELPHI | TC8320 |
| SK8475 | DELPHI | TC1183 |
| SK8477 | DELPHI | TC1589 |
| SK8478 | DELPHI | TC1590 |
| SK8479 | DELPHI | TC1775 |
| SK8480 | DELPHI | TC1776 |
| SK8481 | DELPHI | TC8292 |
| SK8482 | DELPHI | TC8346 |
| SK8483 | DELPHI | TC3302 |
| SK8484 | DELPHI | TC3301 |
| Referência SOLOPES | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| SL005 | DELPHI | TC8312 |
| SL011 | DELPHI | TC879 |
| SL034 | DELPHI | TC1129 |
| SL035 | DELPHI | TC1128 |
| SL038 | DELPHI | TC8288 |
| SL060 | DELPHI | TC1059 |
| SL075 | DELPHI | TC8276 |
| SL081 | DELPHI | TC8307 |
| SL082 | DELPHI | TC998 |
| SL092 | DELPHI | TC1023 |
| SL093 | DELPHI | TC8305 |
| SL094 | DELPHI | TC8306 |
| SL103 | DELPHI | TC8344 |
| SL110 | DELPHI | TC8423 |
| SL111 | DELPHI | TC8424 |
| SL129 | DELPHI | TC8277 |
| SL139 | DELPHI | TC8320 |
| SL140 | DELPHI | TC1183 |
| SL144 | DELPHI | TC8333 |
| SL147 | DELPHI | TC8316 |
| SL148 | DELPHI | TC8315 |
| SL158 | DELPHI | TC8296 |



Referência Cruzada

| Referência SOLOPES | Código Equivalente | |
|-----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| SL158 | DELPHI | TC8300 |
| SL159 | DELPHI | TC8293 |
| SL159 | DELPHI | TC8294 |
| SL160A | DELPHI | TC1775 |
| SL160A | DELPHI | TC1776 |
| SL161 | DELPHI | TC1590 |
| SL161A | DELPHI | TC1589 |
| SL162 | DELPHI | TC8355 |
| SL168 | DELPHI | TC1826 |
| SL169 | DELPHI | TC1825 |
| SL170 | DELPHI | TC1839 |
| SL171 | DELPHI | TC1325 |
| SL173 | DELPHI | TC2292 |
| SL173A | DELPHI | TC2291 |
| SL174 | DELPHI | TC7922 |
| SL176 | DELPHI | TC8346 |
| SL177 | DELPHI | TC8292 |
| SL180 | DELPHI | TC3302 |
| SL181 | DELPHI | TC3301 |
| SL187 | DELPHI | TC8313 |
| SL188 | DELPHI | TC2306 |
| SL188A | DELPHI | TC8364 |
| SL189 | DELPHI | TC8290 |
| SL189A | DELPHI | TC8289 |
| SL214 | DELPHI | TC5545 |
| SL217 | DELPHI | TC2620 |
| SL219 | DELPHI | TC2271 |
| SL220 | DELPHI | TC2277 |
| SL220E | DELPHI | TC2276 |
| SL223 | DELPHI | TC8327 |
| SL232 | DELPHI | TC2152 |
| SL241 | DELPHI | TC1023 |
| SL245 | DELPHI | TC8345 |
| SL247D | DELPHI | TC5533 |
| SL247E | DELPHI | TC5534 |
| SL248 | DELPHI | TC2898 |
| SL270 | DELPHI | TC2279 |

| Referência SOLOPES | Código Equivalente | |
|-----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| SL273 | DELPHI | TC2679 |
| SL276D | DELPHI | TC8275 |
| SL276E | DELPHI | TC8277 |
| SL294 | DELPHI | TC3353 |
| SL294 | DELPHI | TC354 |
| SL297 | DELPHI | TC8287 |
| SL304 | DELPHI | TC8308 |
| SL304 | DELPHI | TC2667 |
| SL308D | DELPHI | TA1786 |
| SL308E | DELPHI | TC2297 |
| SL310 | DELPHI | TC8310 |
| SL312 | DELPHI | TC8330 |
| SL313 | DELPHI | TC1919 |
| SL314 | DELPHI | TC2231 |
| SL324 | DELPHI | TC8420 |
| SL328 | DELPHI | TC5058 |
| SL362 | DELPHI | TC2278 |
| Referência TECFIL | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| PH346 | DELPHI | EFL043 |
| Referência VIEMAR | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| 680077 | DELPHI | TA1785 |
| 680184 | DELPHI | TA3515 |
| 680192 | DELPHI | TA2372 |
| 680196 | DELPHI | TA1776 |
| 680203 | DELPHI | TA1807 |
| 680211 | DELPHI | TA3295 |
| 680265 | DELPHI | TA3513 |
| 680285 | DELPHI | TA3512 |
| 680287 | DELPHI | TA5496 |
| 680293 | DELPHI | TA2108 |
| 680297 | DELPHI | TA2371 |
| 680300 | DELPHI | TA1905 |
| 680301 | DELPHI | TA1943 |
| 680305 | DELPHI | TA2463 |
| 680313 | DELPHI | TA3294 |



Referência Cruzada

| Referência VIEMAR | Código Equivalente | |
|----------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 680318 | DELPHI | TA3522 |
| 680320 | DELPHI | TA3524 |
| 680325 | DELPHI | TA3559 |
| 680325 | DELPHI | TA3563 |
| 680327 | DELPHI | TA3537 |
| 680328 | DELPHI | TA2523 |
| 680332 | DELPHI | TA3545 |
| 680334 | DELPHI | TA2613 |
| 680336 | DELPHI | TA3049 |
| 680337 | DELPHI | TA2391 |
| 680349 | DELPHI | TA2492 |
| 680363 | DELPHI | TA3514 |
| 680365 | DELPHI | TA3521 |
| 680370 | DELPHI | TA3538 |
| 680372 | DELPHI | TA1809 |
| 680373 | DELPHI | TA1810 |
| 680374 | DELPHI | TA2864 |
| 680375 | DELPHI | TA5204 |
| 680380 | DELPHI | TA2462 |
| 680402 | DELPHI | TA3519 |
| 680409 | DELPHI | TA3517 |
| 680429 | DELPHI | TA3271 |
| 680442 | DELPHI | TA3546 |
| 680443 | DELPHI | TA2620 |
| 680444 | DELPHI | TA2049 |
| 680470 | DELPHI | TA2578 |
| 680493 | DELPHI | TA3030 |
| 680495 | DELPHI | TA2502 |
| 680496 | DELPHI | TA2628 |
| 680497 | DELPHI | TA3533 |
| 680517 | DELPHI | TA3539 |
| 680518 | DELPHI | TA3542 |
| 680526 | DELPHI | TA3540 |
| 680528 | DELPHI | TA2886 |
| 680529 | DELPHI | TA3543 |
| 680530 | DELPHI | TA3529 |
| 680533 | DELPHI | TA3557 |

| Referência VIEMAR | Código Equivalente | |
|--------------------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 680537 | DELPHI | TA2999 |
| 680539 | DELPHI | TA3516 |
| 680543 | DELPHI | TA2621 |
| 680547 | DELPHI | TA2862 |
| 680549 | DELPHI | TA5574 |
| 680550 | DELPHI | TA3523 |
| 680551 | DELPHI | TA2779 |
| 680557 | DELPHI | TA3255 |
| 680560 | DELPHI | TA3541 |
| 680561 | DELPHI | TA3560 |
| 680562 | DELPHI | TA3558 |
| 680565 | DELPHI | TA3518 |
| 680566 | DELPHI | TA3535 |
| 680567 | DELPHI | TA3525 |
| 680605 | DELPHI | TA3561 |
| 680606 | DELPHI | TA3527 |
| 680611 | DELPHI | TA3526 |
| 680612 | DELPHI | TA5021 |
| 680616 | DELPHI | TA3531 |
| 680617 | DELPHI | TA1805 |
| 680618 | DELPHI | TA3544 |
| 680626 | DELPHI | TA2903 |
| 680629 | DELPHI | TA2863 |
| 680631 | DELPHI | TA5513 |
| 680632 | DELPHI | TA3556 |
| 680639 | DELPHI | TA3547 |
| 680644 | DELPHI | TA3528 |
| 680646 | DELPHI | TA3549 |
| 680647 | DELPHI | TA3520 |
| 680649 | DELPHI | TA3562 |
| 680650 | DELPHI | TA3534 |
| 680656 | DELPHI | TA3532 |
| 680658 | DELPHI | TA3530 |
| 680659 | DELPHI | TA3536 |
| Referência VOLKSWAGEN ORIGINAL | Código Equivalente | |
| | Marca | Código |
| 111401273 | DELPHI | TC8308 |



Referência Cruzada

| Referência VOLKSWAGEN ORIGINAL | Código Equivalente | |
|--------------------------------------|--------------------|--------|
| | Marca | Código |
| 111401273 | DELPHI | TC2667 |

EFL043



TA1807



TA1785



TA1809



TA1786



TA1810



TA1805



TA1905





TA1943



TA2372



TA2049



TA2391



TA2108



TA2463



TA2371



TA2492





TA2502



TA2628



TA2523



TA2862



TA2620



TA2863



TA2621



TA2864





TA2886



TA3049



TA2903



TA3294



TA2999



TA3295



TA3030



TA3512





TA3513



TA3517



TA3514



TA3518



TA3515



TA3519



TA3516



TA3520





TA3521



TA3526



TA3522



TA3527



TA3523



TA3529



TA3525



TA3531





TA3534



TA3540



TA3537



TA3542



TA3538



TA3543



TA3539



TA3544





TA3545



TA3562



TA3549



TA5204



TA3557



TA5496



TA3561



TBR4200



TBR4218



TC1011



TBR4223



TC1012



TBR4225



TC1023



TBR4250



TC1086



TC1131



TC1160



TC1132



TC1183



TC1158



TC1315



TC1159



TC1316



TC1317



TC1368



TC1338



TC1413



TC1366



TC1418



TC1367



TC1476



TC1477



TC1731



TC1559



TC1732



TC1590



TC1749



TC1706



TC1750





TC1775



TC1919



TC1776



TC1935



TC1826



TC1936



TC1917



TC1937



TC1938



TC1994



TC1971



TC2007



TC1981



TC2008



TC1990



TC2141





TC2142



TC2172



TC2152



TC2175



TC2161



TC2176



TC2171



TC2231



TC2252



TC2276



TC2253



TC2277



TC2256



TC2278



TC2271



TC2279



TC2282



TC2297



TC2283



TC2306



TC2291



TC2344



TC2292



TC2345



TC2353



TC2375



TC2354



TC2376



TC2367



TC2377



TC2374



TC2378



TC2396



TC2483



TC2404



TC2501



TC2436



TC2556



TC2482



TC2587



TC2588



TC2612



TC2591



TC2620



TC2605



TC2626



TC2606



TC2627



TC2667



TC2686



TC2668



TC2690



TC2679



TC2691



TC2680



TC2692





TC2701



TC2750



TC2702



TC2751



TC2732



TC2817



TC2733



TC2818



TC2840



TC2863



TC2850



TC2864



TC2858



TC2871



TC2859



TC2872



TC2898



TC3020



TC2944



TC3021



TC3016



TC3022



TC3017



TC3023





TC3032



TC3209



TC3033



TC3210



TC3199



TC3282



TC3200



TC3283





TC3292



TC3315



TC3293



TC3316



TC3301



TC3353



TC3302



TC3413



TC3414



TC3704



TC354



TC3732



TC3643



TC3735



TC3703



TC3930



TC5058



TC5534



TC5303



TC5545



TC5304



TC5647



TC5533



TC588



TC660



TC7917



TC7564



TC7922



TC7877



TC8274



TC7878



TC8275





TC8276



TC8281



TC8277



TC8285



TC8279



TC8287



TC8280



TC8288





TC8289



TC8294



TC8290



TC8296



TC8292



TC8299



TC8293



TC8300





TC8305



TC8310



TC8306



TC8312



TC8307



TC8320



TC8308



TC8325





TC8329



TC8346



TC8330



TC8352



TC8344



TC8355



TC8345



TC8362



TC8364



TC8425



TC8416



TC879



TC8423



TC880



TC8424



TD1125W





TD1616W



TD239W



TD1656W



TD316W



TD1728W



TD390W



TD1729W



TD410W



TD521W



TD534W



TD522W



TD575W



TD523W



TD576W



TD533W



TD605W





TD697W



TD855W



TD708W



TD861W



TD713W



TD899W



TD719W



TD973W





Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|---------------|----------------|------------|
| DELPHI | | |
| EFL043 | Altura | 100,5 mm |
| | Largura | 59 mm |
| | Modelo | REFIL |
| | NCM | 8421.19.99 |
| | Peso bruto | 1,234 Kg |
| | Prazo garantia | 6 Meses |
| TA1776 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,750 Kg |
| TA1785 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,755 Kg |
| TA1786 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,260 Kg |
| TA1805 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,580 Kg |
| TA1807 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,630 Kg |
| TA1809 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 1,040 Kg |
| TA1810 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 1,030 Kg |
| TA1905 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,725 Kg |
| TA1943 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,475 Kg |
| TA2049 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,281 Kg |
| TA2108 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,750 Kg |
| TA2371 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,627 Kg |
| TA2372 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,640 Kg |
| TA2391 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,815 Kg |
| TA2462 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 1,060 Kg |
| TA2463 | NCM | 8708.94.90 |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TA2463 | Peso bruto | 0,870 Kg |
| TA2492 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,445 Kg |
| TA2502 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,490 Kg |
| TA2523 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,785 Kg |
| TA2578 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,635 Kg |
| TA2613 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,735 Kg |
| TA2620 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,815 Kg |
| TA2621 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,537 Kg |
| TA2628 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,530 Kg |
| TA2779 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,832 Kg |
| TA2862 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,625 Kg |
| TA2863 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,584 Kg |
| TA2864 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,555 Kg |
| TA2886 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,580 Kg |
| TA2903 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,755 Kg |
| TA2999 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,490 Kg |
| TA3030 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,600 Kg |
| TA3049 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,660 Kg |
| TA3255 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,670 Kg |
| TA3271 | NCM | 8708.94.90 |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TA3271 | Peso bruto | 0,755 Kg |
| TA3294 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,505 Kg |
| TA3295 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,500 Kg |
| TA3512 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,790 Kg |
| TA3513 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,635 Kg |
| TA3514 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,625 Kg |
| TA3515 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,580 Kg |
| TA3516 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,655 Kg |
| TA3517 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,615 Kg |
| TA3518 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,622 Kg |
| TA3519 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,665 Kg |
| TA3520 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,558 Kg |
| TA3521 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,600 Kg |
| TA3522 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,517 Kg |
| TA3523 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,550 Kg |
| TA3524 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,590 Kg |
| TA3525 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,720 Kg |
| TA3526 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,610 Kg |
| TA3527 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,677 Kg |
| TA3528 | NCM | 8708.94.90 |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TA3528 | Peso bruto | 0,595 Kg |
| TA3529 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,550 Kg |
| TA3530 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,760 Kg |
| TA3531 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,677 Kg |
| TA3532 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,645 Kg |
| TA3533 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,840 Kg |
| TA3534 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,714 Kg |
| TA3535 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,555 Kg |
| TA3536 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,695 Kg |
| TA3537 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,730 Kg |
| TA3538 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,745 Kg |
| TA3539 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,735 Kg |
| TA3540 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,505 Kg |
| TA3541 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,795 Kg |
| TA3542 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,525 Kg |
| TA3543 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,690 Kg |
| TA3544 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,557 Kg |
| TA3545 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,638 Kg |
| TA3546 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 1,080 Kg |
| TA3547 | NCM | 8708.94.90 |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TA3547 | Peso bruto | 0,645 Kg |
| TA3549 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,840 Kg |
| TA3556 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,830 Kg |
| TA3557 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,670 Kg |
| TA3558 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,715 Kg |
| TA3559 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,970 Kg |
| TA3560 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,750 Kg |
| TA3561 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,635 Kg |
| TA3562 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,540 Kg |
| TA3563 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,970 Kg |
| TA5021 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,630 Kg |
| TA5204 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,465 Kg |
| TA5496 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,720 Kg |
| TA5513 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,685 Kg |
| TA5574 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,650 Kg |
| TBR4200 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TBR4218 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,180 Kg |
| TBR4223 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TBR4225 | NCM | 8708.94.90 |
| TBR4250 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC1011 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC1012 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC1023 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,430 Kg |
| TC1059 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,357 Kg |
| TC1086 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,360 Kg |
| TC1128 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,160 Kg |
| TC1129 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,160 Kg |
| TC1131 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,290 Kg |
| TC1132 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,290 Kg |
| TC1158 | NCM | 8708.80.00 |
| TC1159 | NCM | 8708.80.00 |
| TC1160 | NCM | 8708.80.00 |
| TC1183 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,250 Kg |
| TC1315 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,455 Kg |
| TC1316 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,640 Kg |
| TC1317 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,640 Kg |
| TC1325 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,270 Kg |
| TC1338 | NCM | 8708.80.00 |
| TC1366 | NCM | 8708.80.00 |
| TC1367 | NCM | 8708.80.00 |
| TC1368 | NCM | 8708.80.00 |
| TC1413 | NCM | 8708.80.00 |
| TC1418 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,375 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC1473 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,417 Kg |
| TC1474 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,417 Kg |
| TC1476 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,160 Kg |
| TC1477 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,160 Kg |
| TC1559 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,440 Kg |
| TC1589 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,315 Kg |
| TC1590 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,315 Kg |
| TC1706 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,385 Kg |
| TC1731 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,680 Kg |
| TC1732 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,660 Kg |
| TC1749 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 2,120 Kg |
| TC1750 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 2,140 Kg |
| TC1775 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,300 Kg |
| TC1776 | Lado | DIREITO |
| | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,300 Kg |
| | Posição | TRASEIRO |
| TC1825 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,345 Kg |
| TC1826 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,345 Kg |
| TC1839 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,285 Kg |
| TC1917 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,170 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC1919 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,325 Kg |
| TC1923 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,320 Kg |
| TC1924 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,320 Kg |
| TC1935 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 3,490 Kg |
| TC1936 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC1937 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC1938 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 7,640 Kg |
| TC1971 | NCM | 8708.80.00 |
| TC1981 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,310 Kg |
| TC1990 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,540 Kg |
| TC1994 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,940 Kg |
| TC2007 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,480 Kg |
| TC2008 | NCM | 8708.80.00 |
| TC2141 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 4,880 Kg |
| TC2142 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 4,560 Kg |
| TC2152 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,370 Kg |
| TC2155 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,485 Kg |
| TC2156 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,485 Kg |
| TC2161 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 3,000 Kg |
| TC2171 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,950 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|------------------|------------|
| TC2172 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,950 Kg |
| TC2175 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 4,840 Kg |
| TC2176 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 5,020 Kg |
| TC2231 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,300 Kg |
| TC2252 | Diâmetro do cone | 21 mm |
| | Lado | ESQUERDO |
| | NCM | 8708.80.00 |
| | Posição | DIANTEIRO |
| TC2253 | Diâmetro do cone | 21 mm |
| | Lado | DIREITO |
| | NCM | 8708.80.00 |
| | Posição | DIANTEIRO |
| TC2256 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,320 Kg |
| TC2271 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,440 Kg |
| TC2276 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,265 Kg |
| TC2277 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,265 Kg |
| TC2278 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,325 Kg |
| TC2279 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,400 Kg |
| TC2282 | NCM | 8708.80.00 |
| TC2283 | NCM | 8708.80.00 |
| TC2291 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,465 Kg |
| TC2292 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,465 Kg |
| TC2297 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,260 Kg |
| TC2306 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,260 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC2344 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC2345 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 3,480 Kg |
| TC2353 | NCM | 8708.80.00 |
| TC2354 | NCM | 8708.80.00 |
| TC2367 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,260 Kg |
| TC2373 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,380 Kg |
| TC2374 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,385 Kg |
| TC2375 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,300 Kg |
| TC2376 | NCM | 8708.80.00 |
| TC2377 | NCM | 8708.80.00 |
| TC2378 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,577 Kg |
| TC2396 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,420 Kg |
| TC2404 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,410 Kg |
| TC2414 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,300 Kg |
| TC2436 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,440 Kg |
| TC2437 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC2482 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 2,438 Kg |
| TC2483 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 2,321 Kg |
| TC2501 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,265 Kg |
| TC2556 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,350 Kg |
| TC2587 | NCM | 8708.80.00 |
| TC2588 | NCM | 8708.80.00 |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC2591 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,841 Kg |
| TC2605 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,680 Kg |
| TC2606 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,438 Kg |
| TC2612 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,380 Kg |
| TC2620 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,425 Kg |
| TC2626 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,360 Kg |
| TC2627 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,760 Kg |
| TC2667 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,315 Kg |
| TC2668 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC2679 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,360 Kg |
| TC2680 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,360 Kg |
| TC2686 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,809 Kg |
| TC2690 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,455 Kg |
| TC2691 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,630 Kg |
| TC2692 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,540 Kg |
| TC2700 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,405 Kg |
| TC2701 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,420 Kg |
| TC2702 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,420 Kg |
| TC2732 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 3,052 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC2733 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 3,071 Kg |
| TC2750 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,465 Kg |
| TC2751 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,465 Kg |
| TC2817 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 2,657 Kg |
| TC2818 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 2,618 Kg |
| TC2840 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC2850 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,882 Kg |
| TC2858 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 6,600 Kg |
| TC2859 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 6,679 Kg |
| TC2863 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 3,143 Kg |
| TC2864 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 3,142 Kg |
| TC2871 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC2872 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC2898 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,390 Kg |
| TC2944 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,714 Kg |
| TC3016 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 4,942 Kg |
| TC3017 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 5,040 Kg |
| TC3020 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 2,404 Kg |
| TC3021 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 2,443 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC3022 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC3023 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC3032 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 5,408 Kg |
| TC3033 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC3199 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 5,238 Kg |
| TC3200 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 5,317 Kg |
| TC3209 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 7,850 Kg |
| TC3210 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 7,909 Kg |
| TC3282 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,762 Kg |
| TC3283 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,800 Kg |
| TC3292 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 4,511 Kg |
| TC3293 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 4,511 Kg |
| TC3301 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,280 Kg |
| TC3302 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,280 Kg |
| TC3315 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 4,379 Kg |
| TC3316 | NCM | 8708.80.00 |
| TC3353 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,355 Kg |
| TC3383 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,150 Kg |
| TC3413 | Lado | ESQUERDO |
| | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,475 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC3413 | Posição | DIANTEIRO |
| TC3414 | Lado | DIREITO |
| | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,470 Kg |
| | Posição | DIANTEIRO |
| TC354 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,355 Kg |
| TC3643 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC3703 | Lado | ESQUERDO |
| | NCM | 8708.80.00 |
| | Posição | DIANTEIRO |
| TC3704 | Lado | DIREITO |
| | NCM | 8708.80.00 |
| | Posição | DIANTEIRO |
| TC3732 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TC3735 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,425 Kg |
| TC3802 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,410 Kg |
| TC3804 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,260 Kg |
| TC3930 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,455 Kg |
| TC5058 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,345 Kg |
| TC510 | NCM | 8708.80.00 |
| TC5303 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,480 Kg |
| TC5304 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,480 Kg |
| TC5533 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,420 Kg |
| TC5534 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,420 Kg |
| TC5545 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,380 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC5647 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,405 Kg |
| TC588 | NCM | 8708.80.00 |
| TC660 | NCM | 8708.80.00 |
| TC7564 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,390 Kg |
| TC7802 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,455 Kg |
| TC7877 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,385 Kg |
| TC7878 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,385 Kg |
| TC7917 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,410 Kg |
| TC7922 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,410 Kg |
| TC8274 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,370 Kg |
| TC8275 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,300 Kg |
| TC8276 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,365 Kg |
| TC8277 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,300 Kg |
| TC8279 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,417 Kg |
| TC8280 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,360 Kg |
| TC8281 | Lado | ESQUERDO |
| | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,417 Kg |
| | Posição | DIANTEIRO |
| TC8282 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,340 Kg |
| TC8283 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,420 Kg |
| TC8284 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,115 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC8285 | NCM | 8708.94.90 |
| | Peso bruto | 0,277 Kg |
| TC8286 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,300 Kg |
| TC8287 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,385 Kg |
| TC8288 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,155 Kg |
| TC8289 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,260 Kg |
| TC8290 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,260 Kg |
| TC8292 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,285 Kg |
| TC8293 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,390 Kg |
| TC8294 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,365 Kg |
| TC8296 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,390 Kg |
| TC8299 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,455 Kg |
| TC8300 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,365 Kg |
| TC8305 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,375 Kg |
| TC8306 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,375 Kg |
| TC8307 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,355 Kg |
| TC8308 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,320 Kg |
| TC8310 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,355 Kg |
| TC8312 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,365 Kg |
| TC8313 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,265 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC8315 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,290 Kg |
| TC8316 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,290 Kg |
| TC8320 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,295 Kg |
| TC8325 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,380 Kg |
| TC8327 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,300 Kg |
| TC8329 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,340 Kg |
| TC8330 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,345 Kg |
| TC8332 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,427 Kg |
| TC8333 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,115 Kg |
| TC8338 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,285 Kg |
| TC8339 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,285 Kg |
| TC8343 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,360 Kg |
| TC8344 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,395 Kg |
| TC8345 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,320 Kg |
| TC8346 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,280 Kg |
| TC8350 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,280 Kg |
| TC8351 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,400 Kg |
| TC8352 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,400 Kg |
| TC8355 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,485 Kg |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TC8360 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,500 Kg |
| TC8361 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,455 Kg |
| TC8362 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,355 Kg |
| TC8364 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,260 Kg |
| TC8366 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,335 Kg |
| TC8416 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,265 Kg |
| TC8417 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,370 Kg |
| TC8418 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,475 Kg |
| TC8419 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,387 Kg |
| TC8420 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,335 Kg |
| TC8423 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,260 Kg |
| TC8424 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,260 Kg |
| TC8425 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,380 Kg |
| TC8426 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,280 Kg |
| TC8430 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,295 Kg |
| TC879 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,395 Kg |
| | Posição | DIANTEIRO |
| TC880 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,425 Kg |
| TC998 | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,105 Kg |
| TD1125W | NCM | 8708.99.90 |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TD1125W | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TD1616W | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,101 Kg |
| TD1656W | NCM | 8708.99.90 |
| | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TD1728W | NCM | 8708.99.90 |
| | Peso bruto | 0,655 Kg |
| TD1729W | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,456 Kg |
| TD239W | NCM | 8708.99.90 |
| | Peso bruto | 0,100 Kg |
| TD316W | NCM | 8708.99.90 |
| TD390W | NCM | 8708.99.90 |
| | Peso bruto | 0,320 Kg |
| TD410W | NCM | 8708.99.90 |
| | Peso bruto | 0,135 Kg |
| TD521W | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,179 Kg |
| TD522W | NCM | 8708.99.90 |
| | Peso bruto | 0,640 Kg |
| TD523W | NCM | 8708.99.90 |
| | Peso bruto | 0,680 Kg |
| TD533W | NCM | 8708.99.90 |
| TD534W | NCM | 8708.99.90 |
| TD575W | NCM | 8708.99.90 |
| TD576W | NCM | 8708.99.90 |
| TD605W | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,260 Kg |
| TD697W | NCM | 8708.99.90 |
| TD708W | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,320 Kg |
| TD713W | NCM | 8708.99.90 |
| TD719W | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,740 Kg |
| TD855W | NCM | 8708.99.90 |
| TD861W | NCM | 8708.80.00 |
| | Peso bruto | 0,440 Kg |
| TD899W | NCM | 8708.99.90 |



Especificações Técnicas

| Partnumber | Especificação | Valor |
|------------|---------------|------------|
| TD899W | Peso bruto | 1,000 Kg |
| TD973W | NCM | 8708.99.90 |
| | Peso bruto | 0,200 Kg |

Delphi **Technologies**

www.delphitechnologies.com.br
0800 0118135